


				○
Revisione a seguito nuovi riferimenti Committente	EPe	APr	15 Marzo 2015	①
Prima emissione	EPe	APr	28 Luglio 2014	①
DESCRIZIONE	REDATTO	APPROVATO	DATA	REV.

REGIONE TOSCANA
Settore Rifiuti e Bonifiche dei Siti Inquinati

Elab. **E2.1**

SCALA	NOME FILE
	E2.1.pdf



OGGETTO **PROGETTO DI BONIFICA DI UN SITO INQUINATO DA ORGANOALOGENATI
REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOIL VAPOUR EXTRACTION**

TITOLO DEL PROGETTO **PROGETTO ESECUTIVO
(D.P.R. 207/2010)**

TITOLO DELL'ELABORATO **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

UBICAZIONE **Poggio Gagliardo - Comune di Montescudaio (PI)**

COMMITTENTE:



Regione Toscana
Settore Rifiuti e
Bonifiche dei Siti Inquinati
Via di Novoli, 26
50127 - Firenze(FI)
Tel 055/4383852 Fax 055/4383389
Email rifiuti.bonifiche@regione.toscana.it

RENATA LAURA CASELLI
Dirigente Responsabile del Contratto
ANTONIO BIAMONTE
Responsabile Unico del Procedimento
MARCO NANNUCCI
Referente Tecnico
ROBERTA PAOLA BIGIARINI
Referente Amministrativo
VANIA PETRUZZI
Referente Amministrativo

PROGETTISTA:



INGEGNO P & C s.r.l.
Via A. Gramsci, 49 - 56024 - Ponte a Egola (PI)
tel: 0571-497075 e-mail: info@ingegno06.it
Ing. ANDREA PROFETI
Per. Ind. MATTEO CORBELLINI
Ing. ELENA PECORI

COLLABORATORI:

PROGETTISTA
GEOLOGIA:

S.B.C. GEOLOGI ASSOCIATI
Geol. FRANCESCO BIANCHI
Via XX Settembre, 78 - 50129 - Firenze (FI)
tel: 055-2280154 e-mail: sbc.geologiassociati@gmail.com

Il presente disegno non può a termine di legge essere riprodotto o consegnato a terzi o reso pubblico senza la nostra autorizzazione scritta

INDICE

1	<u>PREMESSA</u>	3
----------	------------------------------	----------

INDICE DELLE FIGURE E FOTOGRAFIE

Figura 1.	Planimetria illustrativa dei punti di ripresa	3
Figura 2.	Foto da punto di vista n.01	4
Figura 3.	Foto da punto di vista n.02	4
Figura 4.	Foto da punto di vista n.03	5
Figura 5.	Foto da punto di vista n.04	5
Figura 6.	Foto da punto di vista n.05	6
Figura 7.	Foto da punto di vista n.06	6
Figura 8.	Foto da punto di vista n.07	7
Figura 9.	Foto da punto di vista n.08	7
Figura 10.	Foto da punto di vista n.09	8
Figura 11.	Foto da punto di vista n.10	8
Figura 12.	Foto da punto di vista n.11	9
Figura 13.	Foto da punto di vista n.12	9
Figura 14.	Foto da punto di vista n.13	10
Figura 15.	Foto da punto di vista n.14	10
Figura 16.	Foto da punto di vista n.15	11
Figura 17.	Foto da punto di vista n.16	11
Figura 18.	Foto da punto di vista n.17	12
Figura 19.	Foto da punto di vista n.18	12
Figura 20.	Foto da punto di vista n.19	13
Figura 21.	Foto da punto di vista n.20	13
Figura 22.	Foto da punto di vista n.21	14
Figura 23.	Foto da punto di vista n.22	14
Figura 24.	Foto da punto di vista n.23	15
Figura 25.	Foto da punto di vista n.24	15
Figura 26.	Foto da punto di vista n.25	16
Figura 27.	Foto da punto di vista n.26	16
Figura 28.	Foto da punto di vista n.27	17

Figura 29. Foto da punto di vista n.28	17
Figura 30. Foto da punto di vista n.29	18
Figura 31. Foto da punto di vista n.30	18
Figura 32. Foto da punto di vista n.31	19
Figura 33. Foto da punto di vista n.32	19
Figura 34. Foto da punto di vista n.33	20
Figura 35. Foto da punto di vista n.34	20
Figura 36. Foto da punto di vista n.35	21
Figura 37. Foto da punto di vista n.36	21
Figura 38. Foto da punto di vista n.37	22
Figura 39. Foto da punto di vista n.38	22

1 PREMESSA

Di seguito si riportano le foto relative allo stato attuale dell'area oggetto di intervento.




Figura 1. Planimetria illustrativa dei punti di ripresa



Figura 2. Foto da punto di vista n.01



Figura 3. Foto da punto di vista n.02



Figura 4. Foto da punto di vista n.03



Figura 5. Foto da punto di vista n.04



Figura 6. Foto da punto di vista n.05



Figura 7. Foto da punto di vista n.06



Figura 8. Foto da punto di vista n.07



Figura 9. Foto da punto di vista n.08



Figura 10. Foto da punto di vista n.09




Figura 11. Foto da punto di vista n.10



Figura 12. Foto da punto di vista n.11



Figura 13. Foto da punto di vista n.12



Figura 14. Foto da punto di vista n.13



Figura 15. Foto da punto di vista n.14



Figura 16. Foto da punto di vista n.15



Figura 17. Foto da punto di vista n.16



Figura 18. Foto da punto di vista n.17



Figura 19. Foto da punto di vista n.18



Figura 20. Foto da punto di vista n.19




Figura 21. Foto da punto di vista n.20



Figura 22. Foto da punto di vista n.21



Figura 23. Foto da punto di vista n.22



Figura 24. Foto da punto di vista n.23



Figura 25.Foto da punto di vista n.24



Figura 26. Foto da punto di vista n.25



Figura 27. Foto da punto di vista n.26



Figura 28. Foto da punto di vista n.27





Figura 29. Foto da punto di vista n.28



*Figura 30.*Foto da punto di vista n.29



*Figura 31.*Foto da punto di vista n.30



*Figura 32.*Foto da punto di vista n.31



*Figura 33.*Foto da punto di vista n.32



*Figura 34.*Foto da punto di vista n.33



*Figura 35.*Foto da punto di vista n.34



*Figura 36.*Foto da punto di vista n.35



*Figura 37.*Foto da punto di vista n.36



*Figura 38.*Foto da punto di vista n.37



*Figura 39.*Foto da punto di vista n.38