


Procedure di vestizione e svestizione

VESTIZIONE


La vestizione deve essere eseguita prima di entrare nel locale occupato dal paziente.
La procedura non è da effettuarsi in modo sterile, essendo mirata alla protezione dell'operatore.

LAVARSI LE MANI




1

INDOSSARE IL PRIMO PAIO DI GUANTI MONOUSO non sterili



2

INDOSSARE IL CAMICE MONOUSO




3

INDOSSARE LA MASCHERA avendo cura di farlo aderire adeguatamente al volto




4

INDOSSARE IL SECONDO PAIO DI GUANTI MONOUSO non sterili



5

INDOSSARE OCCHIALI PROTETTIVI O VISIERA PROTETTIVA




6

SVESTIZIONE


La svestizione deve essere eseguita subito all'uscita dal locale occupato dal paziente. I dispositivi utilizzati sono da considerare contaminati, pertanto attenersi all'ordine ed alla modalità di esecuzione delle azioni sottoriportate, finalizzate alla protezione dell'operatore dalla contaminazione.

RIMUOVERE IL CAMICE MONOUSO sfilandolo da dietro e avvolgendolo dall'interno all'esterno




1

RIMUOVERE IL PRIMO PAIO DI GUANTI




2

RIMUOVERE LA PROTEZIONE PER GLI OCCHI tramite l'elastico posteriore, evitando il contatto con la parte anteriore contaminata




3

RIMUOVERE LA MASCHERA procedendo dalla parte posteriore del capo, utilizzando gli elastici di tenuta




4

RIMUOVERE IL SECONDO PAIO DI GUANTI



5

LAVARSI LE MANI



6