

- Piano per la Prevenzione del Rischio Sismico - L.77/2009 -

ALL.2 - ELENCO NON AMMISSIBILI

N.	N. domanda	Ente richiedente	Prov.	Comune	Indirizzo	Località	Denominazione	Motivo di esclusione
1	140	Comune di Montemurlo	PO	Montemurlo	Via Maroncelli	Oste	Scuola Primaria Anna Frank	Art. 17 c.5 a) OCDPC 780/2021 Edificio post 1984
2	142	Comune di Montemurlo	PO	Montemurlo	Piazza della Libertà		Sala polivalente C. Banti	Art. 17 c. 4) OCDPC 780/2021 Edificio non individuato come strategico nel piano di emergenza di protezione civile per il rischio sismico
3	143	Comune di Montemurlo	PO	Montemurlo	Via Morecci		Scuola infanzia Morecci e Scuola primaria A. Manzi – US1	§3.1.3 DIPS Dichiarazione di esclusione volontaria dell'Ente (I _r >0,6 senza criticità statiche)
4	248	Comune di Pratovecchio Stia	AR	Pratovecchio Stia	Località Palagio fiorentino	Stia	complesso termale Fonti di Calcedonia	§ 3.1.3 DIPS Verifiche con indice di rischio sismico I _r >1
5	276	Comune di Poggibonsi	SI	Poggibonsi	Viale G. Garibaldi 24		Edificio sede Polizia Municipale	Art. 17 c. 5 c) OCDPC 780/2021 Interventi strutturali già eseguiti o in corso
6	293	Comune di Civitella Paganico	GR	Civitella Paganico	Via I Maggio 6	Civitella Marittima	Municipio	§ 3.1.3 DIPS Verifiche con indice di rischio sismico I _r >1
7	315	Comune di Laterina Pergine Valdarno	AR	Laterina Pergine Valdarno	piazza del comune 29		Palazzo comunale municipio di Pergine Valdarno	§ 3.1.3 DIPS Verifiche con indice di rischio sismico I _r >0,8
8	318	Comune di Sovicille	SI	Sovicille	Sovicille	Rosia	Scuola media Ambrogio Lorenzetti – US3	Art. 17 c.5 a) OCDPC 780/2021 Edificio post 1984
9	320	Comune di Cortona	AR	Cortona		Montecchio	Scuola elementare e media A. Capitini – US1	§ 3.1.3 DIPS Verifiche con indice di rischio sismico I _r >1
10	326	Comune di Sovicille	SI	Sovicille	Via Giotto 2		Scuola primaria Baldassarre Peruzzi – US3	Art. 17 c.5 a) OCDPC 780/2021 Edificio post 1984
11	328	Comune di Sansepolcro	AR	Sansepolcro	Via Giuseppe Saragat		Palazzetto dello Sport - US2	§ 3.1.3 DIPS Verifiche con indice di rischio sismico I _r >1
12	336	Comune di Cortona	AR	Cortona	Via dei Combattenti	Terontola	Scuola media Berrettini-Pancrazi di Terontola - US1	Art. 17 c.5 a) OCDPC 780/2021 Edificio post 1984
13	401	Comune di Chiusi	SI	Chiusi	Via Torri del Fornello 4		Scuola Secondaria di 1 grado G.Galilei – US1 – US2	Art. 17 c. 4) OCDPC 780/2021 Edificio non individuato come strategico nel piano di emergenza di protezione civile per il rischio sismico
14	408	Comune di Castel Focognano	AR	Castel Focognano	Via Filippo Turati 1	Rassina	Tribuna impianto sportivo giuoco calcio di Rassina	Art. 17 c.5 c) OCDPC 780/2021 Interventi che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per le medesime finalità
15	433	Comune di Lucca	LU	Lucca	via dei Bacchettoni		Palestra Bacchettoni	Art. 17 c. 4) OCDPC 780/2021 Edificio non individuato come strategico nel piano di emergenza di protezione civile per il rischio sismico
16	437	Comune di Sansepolcro	AR	Sansepolcro	Via A. Clarck		Scuola Materna Centofiori – US1	Art. 17 c.5 c) OCDPC 780/2021 Interventi che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per le medesime finalità
							Scuola Materna Centofiori – US2-US3-US4	§ 3.1.3 DIPS Verifiche con indice di rischio sismico I _r >0,8
17	442	Comune di Pontassieve	FI	Pontassieve	Via di Rosano 16/a		Scuola secondaria primo grado e Palestra Maria Maltoni – US2	Art. 17 c. 5 c) OCDPC 780/2021 Interventi strutturali già eseguiti o in corso
							Scuola secondaria primo grado e Palestra Maria Maltoni – US6 -US7 – US8	Art. 17 c.5 a) OCDPC 780/2021 Edificio post 1984
18	477	Comune di Pontassieve	FI	Pontassieve	Piazza Albizi	Sieci	Palestra scolastica Sieci	Art. 17 c.5 a) OCDPC 780/2021 Edificio post 1984
19	482	Comune di Pontassieve	FI	Pontassieve	Piazza Sandro Pertini	Montebonello	Scuola infanzia e primaria Don Lorenzo Milani - US4	§ 3.1.3 DIPS Verifiche non depositate né agli atti alla data della ricognizione
							Scuola infanzia e primaria Don Lorenzo Milani - US5	Art. 17 c. 4) OCDPC 780/2021 Edificio non individuato come strategico nel piano di emergenza di protezione civile per il rischio sismico e post 1984
							Scuola infanzia e primaria Don Lorenzo Milani - US6	Art. 17 c.5 a) OCDPC 780/2021 Edificio post 1984
20	484	Comune di Pontassieve	FI	Pontassieve	Piazza Don Milani	Molino del Piano	Palestra scolastica Molino del Piano – US2 – US3	§ 3.1.3 DIPS Verifiche non depositate né agli atti alla data della ricognizione
							Palestra scolastica Molino del Piano – US4	§ 3.1.3 DIPS Verifiche con indice di rischio sismico I _r >1
21	505	Unione di Comuni Montana Lunigiana	MS	Fivizzano	Piazza Alcide De Gasperi 17		Sede Unione di Comuni Montana Lunigiana di Fivizzano (MS) – US2	Art. 17 c.5 a) OCDPC 780/2021 Edificio post 1984
22	626	Unione dei comuni Valdichiana Senese	SI	Sarteano	Via di Fuori		ex Complesso ospedaliero di Sarteano (Sede Ente)	Art. 17 c. 5 c) OCDPC 780/2021 Interventi strutturali già eseguiti o in corso
23	645	Comune di Massa Marittima	GR	Massa Marittima	piazza D. Alighieri 14		Sede Unione dei Comuni montana Colline Metallifere – US1-US2 – US3 -US4	§ 3.1.3 DIPS Verifiche con indice di rischio sismico I _r >1
24	696	Comune di Sinalunga	SI	Sinalunga	Via Vasari		Scuola secondaria Sinalunga – US1 – US2	Art. 17 c. 4) OCDPC 780/2021 Edificio non individuato come strategico nel piano di emergenza di protezione civile per il rischio sismico
25	718	Comune di Santa Maria a Monte	PI	Santa Maria a Monte	Piazza della Vittoria 18		Caserma dei Carabinieri di Santa Maria a Monte	§ 3.1.3 DIPS Verifiche con indice di rischio sismico I _r >0,8
26	725	Comune di Sinalunga	SI	Sinalunga	Via Togliatti		Scuola secondaria Bettolle – US1 – US2	Art. 17 c. 4) OCDPC 780/2021 Edificio non individuato come strategico nel piano di emergenza di protezione civile per il rischio sismico
27	782	Comune di Campi Bisenzio	FI	Campi Bisenzio	Via Prunaia 12		Scuola Primaria Fra' Ristoro	Art. 17 c.5 c) OCDPC 780/2021 Interventi che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per le medesime finalità
28	819	Comune di Montecatini -Terme	PT	Montecatini -Terme	Via Cimabue 20	Montecatini Terme	Palazzetto dello Sport Palaterme	§ 3.1.3 DIPS Verifiche con indice di rischio sismico I _r >1