



# PR13C - ATLANTE AREE DI REPERIMENTO MATERIALI ORNAMENTALI STORICI

Provincia di:

LIVORNO

Comune di:

SUVERETO

M.O.S.

0904902001MOS

Estratto cartografico di dettaglio

## Legenda

M.O.S.

Siti ad elevato valore storico/culturale/testimoniale


Siti art. 2 comma 1 lettera d) LR 35/2015

Siti coltivabili ordinariamente

Limiti amministrativi

Comuni

Province



1:5.000





PR13C - ATLANTE AREE DI REPERIMENTO  
MATERIALI ORNAMENTALI STORICI

Provincia di:

LIVORNO


Comune di:

SUVERETO

M.O.S.


0904902001MOS


Estratto aerofotogrammetrico di dettaglio




Legenda

M.O.S.

 Siti ad elevato valore storico/culturale/testimoniale

 Siti art. 2 comma 1 lettera d) LR 35/2015

 Siti coltivabili ordinariamente

Limiti amministrativi

 Comuni

 Province

1:5.000





Regione Toscana



## PIANO REGIONALE CAVE

### AREE DI REPERIMENTO M.O.S.

#### ANAGRAFICA

**Codice Univoco risorsa MOS** 0904902001MOS  
**Nome della Risorsa MOS** C. Poggetto Luigi  
**Provincia** LI  
**Comune** SUVERETO  
**Località** C. Poggetto Luigi  
**Codice PRAE**  
**Codice PRAER** ST 420 IV 10  
**Codice PAERP**  
**Materiale PAERP**  
**Accorpamento Formazionale** Marne, argilliti, argilloscisti, talvolta con intercalazioni di altri litotipi; scisti metamorfici ;filladi  
**Parco Regionale Alpi Apuane**  
☐ Area contigua di cava  
☐ Area Contigua  
☐ Area Parco

#### ANALISI

*Codice Formazione:* MLL  
*Nome Formazione :* Olistostromi della Formazione di Monte Morello  
*Descrizione:* Olistostromi della Formazione di Monte Morello

#### Formazioni

*Codice Formazione:* MLL  
*Nome Formazione :* Formazione di M. Morello  
*Descrizione:* Flysch carbonatici, calcari marnosi e marne

#### Materiale

**Varietà Merceologica** Calcari  
Brecciato Nero-Bianco di Suvereto

#### Possibili Utilizzi

##### Considerazioni petrografiche e mineralogiche

Calcari di colore grigio scuro, quasi nero, con venature bianche di calcite assai abbondanti, che conferiscono alla roccia un aspetto brecciforme.

##### Considerazioni geomeccaniche e morfologiche

##### Analisi materiali estratti da OBI e DB GEOLOGICO

##### CRITERIO 1 - Presenza di materiale

##### CRITERIO 2 - Caratteristiche geomorfologiche e strutturali

Il sito include un banco calcareo di spessore di circa 3 m alternato a sottili livelli di argilloscisti. Il banco calcareo è attraversato da numerose diaclasi e fratture cementate da calcite di neoformazione. La fratturazione è intensa. La roccia si presenta coperta da una patina bianca di alterazione.

**CRITERIO 3 - Tutela del Materiale**

**Note di Sintesi**

**Bibliografia**

**Ricercatore/i che ha fornito le informazioni**

L'estrazione di questo materiale come lapideo ornamentale nel sito in oggetto è probabilmente da riferirsi ad un periodo compreso tra il 1950 e il 1970.

Regione Toscana (2007). Piano Regionale delle Attività Estrattive di Recupero delle Aree Escavate e di Riutilizzo dei Residui Recuperabili (P.R.A.E.R.) - Allegato F "Materiali storici".

Regione Toscana (P.R.A.E.R., 2007, Allegato F "Materiali storici")

**STATO DELLA RISORSA**

**M.O.S. ad elevato valore storico/culturale /testimoniale**

☐

**M.O.S. art. 2 comma 1 lettera d) LR 35/2015**

☒

**M.O.S. coltivabili ordinariamente**

☐

Note sullo stato della risorsa

Il sito può essere adibito al reperimento di piccoli quantitativi di materiali per il restauro dei monumenti.