



ATLANTE DELLE ANALISI MULTICRITERIALI SVOLTE SULLE AREE DI RISORSA PER LA DEFINIZIONE DEI GIACIMENTI

DATI IDENTIFICATIVI DELLA RISORSA

Codice PRC della Risorsa	Nome della Risorsa	
090510020080	---	
Provincia	Comune	Località
AR	AREZZO	Campoluci Nord
Codice PRAE	Codice PRAER	Codice PAERP
102 A 4(Qt)	102 I 4	051002_01
Accorpamento Formazionale	Materiali del Settore	Materiale PAERP
Depositi argillosi di origine fluvio lacustre o marina, talvolta con lenti di sabbia e/o ghiaia o gesso	1	

VALUTAZIONE MULTICRITERIALE

1) Valutazione paesaggistico/territoriale

Fattore/i Escludente E1	Fattore/i Condizionante CFE
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ambito di Analisi	Livello di criticità
VEGETAZIONE	MEDIO
RISORSE IDRICHE	ALTO
SUOLO E SOTTOSUOLO	MEDIO
Livelli di criticità ALTA in sovrapposizione rispetto a due diversi Ambiti di Analisi (Escludente E2) <input type="checkbox"/>	

NOTE:

2) Rilevazione di attività estrattive risultanti da Obblighi Informativi nel periodo 2013-2016

Attività presenti che interessano l'area in misura prevalente	<input type="checkbox"/>
Attività presenti che interessano l'area in maniera parziale	<input type="checkbox"/>
Nessuna presenza di attività	<input checked="" type="checkbox"/>

Note sullo stato dei luoghi

Non si rilevano comunicazioni da Obblighi Informativi in anni recenti, tuttavia l'area in buona parte presenta segni di pregressa attività estrattiva sul sito.

3) Analisi geologica

FORMAZIONI GEOLOGICHE

Codice Formazione	Nome Formazione	Descrizione Formazione
VILh	Limi argilloso-sabbiosi ed argille sabbiose	Limi argilloso-sabbiosi ed argille sabbiose

Considerazioni petrografiche e mineralogiche

Si tratta di limi argilloso-sabbiosi ed argille sabbiose di epoca villafranchiana (VILh). Nella porzione nord della risorsa affiora la frazione più grossolana dei medesimi depositi (VILa).

Considerazioni geomeccaniche strutturali

Trattandosi principalmente di argille, è ragionevole pensare ad una giacitura sub-parallela.

MATERIALI ESTRAIBILI

Codice Materiale	Descrizione Materiale
11	Argille

Possibili utilizzi

Prodotti	INERTI NATURALI: SABBIE GHIAIE ARGILLE LIMI
Uso	USO INDUSTRIALE O DA COSTRUZIONE

Varietà merceologiche

Analisi dei materiali estratti da Obblighi Informativi

OBI 2013: nessun dato disponibile; OBI 2014: nessun dato disponibile; OBI 2015: nessun dato disponibile; OBI 2016: nessun dato disponibile.

ESITO DELL'ANALISI (Presenza del materiale, caratteristiche morfologiche strutturali e tutela del materiale)

Il materiale è diffuso nelle zone limitrofe, nell'area della risorsa risulta parzialmente sfruttato dall'attività estrattiva pregressa.

Dalle foto aeree non si distinguono segni di attività estrattiva recente. Tuttavia dalla topografia si riconoscono scarpate che sembrerebbero ricondurre a un'escavazione che potrebbe avere impoverito l'area.

Non vi sono vincoli ostativi di rilievo che insistono sull'area della risorsa.

4) Valutazione stato della pianificazione

Presenza di Giacimento nel PRAE ☒

Presenza di Giacimento nel PRAER ☒

Presenza di Giacimento nel PAERP ☒

Conformità/Compatibilità del PS/RU/POC con l'individuazione di un Giacimento ☒

CRITICITA' URBANISTICA Nessuna

5) Analisi dei contributi della partecipazione

Contributi partecipativi del PRC ☒

Ambito di interesse

☐ GEOLOGICO

☐ TERRITORIALE

☒ ALTRO

Sintesi dei contributi

- Due contributi del Comune di cui uno (prot. 419303 del 18.10.2016) di carattere generale in merito al procedimento di VAS e l'atro (prot. 426954 del 21.10.2016) nel quale vengono indicati alcuni indirizzi di carattere generale di cui tenere conto ai fini della redazione del PRC. - mail al Garante in data 19.01.2017 da impresa del settore, richiesta inserimento nuove arre estrattive.

ESITO DELLE VALUTAZIONI

Non individuazione del Giacimento ☐

Giacimento ☐

Giacimento potenziale ☒

CODICE GIACIMENTO

NOME GIACIMENTO

CODICE COMPRENSORIO

NOME COMPRENSORIO

09051002008001

Campoluci Nord