



ATLANTE DELLE ANALISI MULTICRITERIALI SVOLTE SULLE AREE DI RISORSA PER LA DEFINIZIONE DEI GIACIMENTI

DATI IDENTIFICATIVI DELLA RISORSA

Codice PRC della Risorsa	Nome della Risorsa	
090510340660	Montedoglio	
Provincia	Comune	Località
AR	SANSEPOLCRO	Montedoglio
Codice PRAE	Codice PRAER	Codice PAERP
134 B 0(a)	134 II 0	051034_02
Accorpamento Formazionale	Materiali del Settore	Materiale PAERP
Depositi alluvionali recenti ed attuali terrazzati e non; depositi di colmata, palustri, torbosi, morenici, accumuli detritici e di frana	1	

VALUTAZIONE MULTICRITERIALE

1) Valutazione paesaggistico/territoriale

Fattore/i Escludente E1	Fattore/i Condizionante CFE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ambito di Analisi	Livello di criticità
VEGETAZIONE	ALTO
RISORSE IDRICHE	MEDIO
SUOLO E SOTTOSUOLO	ALTO
Livelli di criticità ALTA in sovrapposizione rispetto a due diversi Ambiti di Analisi (Escludente E2) <input checked="" type="checkbox"/>	

NOTE:

2) Rilevazione di attività estrattive risultanti da Obblighi Informativi nel periodo 2013-2016

Attività presenti che interessano l'area in misura prevalente	<input type="checkbox"/>
Attività presenti che interessano l'area in maniera parziale	<input type="checkbox"/>
Nessuna presenza di attività	<input checked="" type="checkbox"/>

Note sullo stato dei luoghi

Non sono pervenute comunicazioni da Obblighi informativi in anni recenti, tuttavia paiono rilevabili segni di pregressa attività estrattiva per un'estensione di circa il 40% dell'area.

3) Analisi geologica

FORMAZIONI GEOLOGICHE

Codice Formazione	Nome Formazione	Descrizione Formazione
pm	Peridotiti, serpentiniti	Peridotiti, serpentiniti

Considerazioni petrografiche e mineralogiche

Si tratta di peridotiti e serpentiniti (pm), che in Valtiberina sono il litotipo maggiormente rappresentato tra le rocce della serie ofiolitica.

Considerazioni geomeccaniche strutturali

In generale, laddove affiorano le ofioliti, si assiste a una morfologia piuttosto accidentata che contrasta con i rilievi più dolci delle unità geolitologiche circostanti.

MATERIALI ESTRAIBILI

Codice Materiale	Descrizione Materiale
18	Serpentiniti

Possibili utilizzi

Prodotti	SERPENTINITI E GABBRI PER COSTRUZIONI
Uso	USO INDUSTRIALE O DA COSTRUZIONE
Varietà merceologiche	inerti artificiali - varie pezzature

Analisi dei materiali estratti da Obblighi Informativi

OBI 2013: nessun dato disponibile; OBI 2014: nessun dato disponibile; OBI 2015: nessun dato disponibile; OBI 2016: nessun dato disponibile.

ESITO DELL'ANALISI (Presenza del materiale, caratteristiche morfologiche strutturali e tutela del materiale)

Il materiale, che affiora in tutta l'area del Montedoglio e nelle aree a O-NO dello stesso, risulta in buona parte già scavato.

L'area è interessata da un fenomeno franoso attivo che occupa una piccola porzione dell'areale, dove si riconoscono segni di un'attività di escavazione piuttosto diffusa.

La disponibilità del materiale risulta ridotta nell'area della pregressa zona di escavazione ma lo stesso materiale si può rinvenire nelle aree adiacenti. L'area della risorsa è interessata da vincoli a criticità alta (suolo più vegetazione) in sovrapposizione.

4) Valutazione stato della pianificazione

Presenza di Giacimento nel PRAE ☒

Presenza di Giacimento nel PRAER ☒

Presenza di Giacimento nel PAERP ☒ Individuati i soli perimetri della Risorsa e del Giacimento (ridimensionato rispetto alla risorsa), non di PLO.

Conformità/Compatibilità del PS/RU/POC con l'individuazione di un Giacimento ☒ Compatibilità in parte. Alcune zone della risorsa sono destinate a recupero ambientale (ex cava) ed altre rientrano all'interno dell'ANPIL "Parco del Tevere e Montedoglio" che, a causa delle prescrizioni del RUC, non pare poter accogliere attività potenzialmente invasive quali potrebbe essere quella estrattiva; vedasi scheda urbanistica.

CRITICITA' URBANISTICA

5) Analisi dei contributi della partecipazione

Contributi partecipativi del PRC ☐

Ambito di interesse

☐ GEOLOGICO

☐ TERRITORIALE

☐ ALTRO

Sintesi dei contributi

Non e' pervenuto nessun contributo in merito

ESITO DELLE VALUTAZIONI

Non individuazione del Giacimento ☐

Giacimento ☐

Giacimento potenziale ☒

CODICE GIACIMENTO

NOME GIACIMENTO

CODICE COMPRESORIO

NOME COMPRESORIO

09051034066002

Montedoglio