



ATLANTE DELLE ANALISI MULTICRITERIALI SVOLTE SULLE AREE DI RISORSA PER LA DEFINIZIONE DEI GIACIMENTI

DATI IDENTIFICATIVI DELLA RISORSA

Codice PRC della Risorsa	Nome della Risorsa	
090510200490	---	
Provincia	Comune	Località
AR	LORO CIUFFENNA	Casa Sagona
Codice PRAE	Codice PRAER	Codice PAERP
---	OR 120 I 8	051020_01
Accorpamento Formazionale	Materiali del Settore	Materiale PAERP
Arenarie quarzoso feldspatiche, spesso torbiditiche, con o senza marne o argilliti	2	

VALUTAZIONE MULTICRITERIALE

1) Valutazione paesaggistico/territoriale

Fattore/i Escludente E1	Fattore/i Condizionante CFE	Ambito di Analisi	Livello di criticità
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	VEGETAZIONE	ALTO
		RISORSE IDRICHE	ASSENTE
		SUOLO E SOTTOSUOLO	MEDIO
		Livelli di criticità ALTA in sovrapposizione rispetto a due diversi Ambiti di Analisi (Escludente E2) <input type="checkbox"/>	

NOTE:

2) Rilevazione di attività estrattive risultanti da Obblighi Informativi nel periodo 2013-2016

Attività presenti che interessano l'area in misura prevalente	<input type="checkbox"/>
Attività presenti che interessano l'area in maniera parziale	<input type="checkbox"/>
Nessuna presenza di attività	<input checked="" type="checkbox"/>
Note sullo stato dei luoghi	

3) Analisi geologica

FORMAZIONI GEOLOGICHE

Codice Formazione	Nome Formazione	Descrizione Formazione
FAL3	Membro di Montalto	membro arenaceo pelitico

Considerazioni petrografiche e mineralogiche

Si tratta di arenarie appartenenti all'Unità del Monte Cervarola ed in particolare al Membro di Montalto (FAL3). Quest'ultimo è presente con una litofacies più pelitica.

Considerazioni geomeccaniche strutturali

Dalle misure presenti in carta si deduce che gli strati immergono di 15-20 gradi verso E-NE.

MATERIALI ESTRAIBILI

Codice Materiale	Descrizione Materiale
4	Argilliti
Codice Materiale	Descrizione Materiale
5	Arenarie

Possibili utilizzi

Prodotti	ARENARIE PER USI ORNAMENTALI
Uso	ORNAMENTALE E DERIVATI
Varietà merceologiche	Pietra Serena

Analisi dei materiali estratti da Obblighi Informativi

OBI 2013: nessun dato disponibile; OBI 2014: nessun dato disponibile; OBI 2015: nessun dato disponibile; OBI 2016: nessun dato disponibile.

ESITO DELL'ANALISI (Presenza del materiale, caratteristiche morfologiche strutturali e tutela del materiale)

Il materiale è presente nell'area della risorsa.

L'area non è mai stata oggetto di attività di escavazione.

Nell'area è presente un vincolo ostativo (SIC/ZPS/Sir) che interessa la porzione meridionale della risorsa.

4) Valutazione stato della pianificazione

Presenza di Giacimento nel PRAE	<input type="checkbox"/>	Le aree di giacimento dei materiali di tipo ornamentale del Settore 2 non sono state individuate dal PRAE
Presenza di Giacimento nel PRAER	<input checked="" type="checkbox"/>	Nel PRAER il Giacimento è inquadrato nel settore 2 "Ornamentali"
Presenza di Giacimento nel PAERP	<input type="checkbox"/>	Il PAERP di Arezzo per il settore degli ornamentali ha individuato solo il perimetro della Risorsa indicandolo nella Carta delle Cave e delle zone di reperimento di materiali ornamentali storici; questo sito non risulta tra quelli indicati.
Conformità/Compatibilità del PS/RU/POC con l'individuazione di un Giacimento	<input type="checkbox"/>	
CRITICITA' URBANISTICA	B	Alta criticità derivante dalla pianificazione di settore regionale e/o provinciale e criticità con le norme di tutela paesaggistica e disciplina d'uso dei suoli degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale

5) Analisi dei contributi della partecipazione

Contributi partecipativi del PRC ☐

Ambito di interesse ☐ GEOLOGICO
☐ TERRITORIALE
☐ ALTRO

Sintesi dei contributi
Non e' pervenuto nessun contributo in merito

ESITO DELLE VALUTAZIONI

Non individuazione del Giacimento ☐ Giacimento ☐ Giacimento potenziale ☒
CODICE GIACIMENTO **09051020049001**
NOME GIACIMENTO **Casa Sagona**
CODICE COMPRESORIO
NOME COMPRESORIO