

**ATLANTE DELLE ANALISI MULTICRITERIALI SVOLTE SULLE AREE DI RISORSA PER LA
DEFINIZIONE DEI GIACIMENTI****DATI IDENTIFICATIVI DELLA RISORSA**

Codice PRC della Risorsa 090490040090	Nome della Risorsa COLLE RECISO SUD	
Provincia LI	Comune CAPOLIVERI	Località COLLE RECISO
Codice PRAE 414 - B - 12 (cs)	Codice PRAER 404 I 12	Codice PAERP 404 I 12
Accorpamento Formazionale Calcari ben stratificati con o senza intercalazioni marnose, calcari litografici, selciferi, nodulari, calcareniti	Materiali del Settore 1	Materiale PAERP CALCARE

VALUTAZIONE MULTICRITERIALE**1) Valutazione paesaggistico/territoriale**

Fattore/i Escludente E1 <input type="checkbox"/>	Fattore/i Condizionante CFE <input type="checkbox"/>	Ambito di Analisi VEGETAZIONE RISORSE IDRICHE SUOLO E SOTTOSUOLO	Livello di criticità ALTO ASSENTE MEDIO
Livelli di criticità ALTA in sovrapposizione rispetto a due diversi Ambiti di Analisi (Escludente E2) <input type="checkbox"/>			

NOTE:

2) Rilevazione di attività estrattive risultanti da Obblighi Informativi nel periodo 2013-2016Attività presenti che interessano l'area in misura prevalente ☐Attività presenti che interessano l'area in maniera parziale ☐Nessuna presenza di attività ☒

Note sullo stato dei luoghi

DALLA FOTO AEREA, SUL MARGINE
NORD DELL'AREA, SI RILEVANO I SEGNI
DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA PRESENTE
NEL CONTIGUO COMUNE DI
PORTOFERRAIO

3) Analisi geologica**FORMAZIONI GEOLOGICHE**

Codice Formazione CAA	Nome Formazione Formazione di Lanciaia	Descrizione Formazione Marne e argilliti con intercalazioni di arenarie e breccie ofiolitiche, torbiditi calcaree
Codice Formazione CCL	Nome Formazione Calcari a calpionelle	Descrizione Formazione Calcutiti grigio chiare con intercalazioni di argilliti e marne.

Codice Formazione	Nome Formazione	Descrizione Formazione
GBB	Gabbri con filoni basici	Gabbri con filoni basici

Considerazioni petrografiche e mineralogiche

Il giacimento è composto in prevalenza dalla formazione dei Calcari a Calpionelle, ovvero calcilutiti grigio chiare con intercalazioni di argilliti e marne venute a contatto tettonico con i Gabbri e con la Formazione di Colle Reciso, costituita da marne e argilliti.

Considerazioni geomeccaniche strutturali

Si rileva la presenza di faglie sinsedimentarie.

MATERIALI ESTRAIBILI

Codice Materiale	Descrizione Materiale
1	Calcari
Codice Materiale	Descrizione Materiale
3	Marne
Codice Materiale	Descrizione Materiale
4	Argilliti

Possibili utilizzi

Inerti e aggregati per rilevati, riempimenti, calcestruzzi e altre opere civili.

Prodotti

ROCCE SEDIMENTARIE PER INERTI ARTIFICIALI

Uso

USO INDUSTRIALE O DA COSTRUZIONE

Varietà merceologiche

Inerti artificiali varie pezzature.

Analisi dei materiali estratti da Obblighi Informativi

Nessun obbligo informativo presente. Il giacimento è adiacente ad un sito estrattivo attivo posto sul confine comunale.

ESITO DELL'ANALISI (Presenza del materiale, caratteristiche morfologiche strutturali e tutela del materiale)

I calcari, le argilliti e le marne presenti sono distribuite in modo piuttosto esteso anche nelle aree circostanti. Attualmente il giacimento non risulta coltivato.

Non si rilevano fenomeni di instabilità in atto o potenziale.

Il materiale può essere importante per la filiera produttiva locale vista la particolare localizzazione geografica (isola).

4) Valutazione stato della pianificazione

Presenza di Giacimento nel PRAE ☒ PRESENTE SOLO COME RISORSA

Presenza di Giacimento nel PRAER ☐ PRESENTE SOLO COME RISORSA

Presenza di Giacimento nel PAERP ☒ CON IL PAERP SI E' PROVVEDUTO AD UNA RIDEFINIZIONE DELLA RISORSA PRAER ADEGUANDOLA ALLA CONFORMAZIONE TERRITORIALE, ALLA VIABILITA' ESISTENTE E AL CONFINE COMUNALE

Conformità/Compatibilità del PS/RU/POC con l'individuazione di un Giacimento ☐ LA RISORSA RICADE NEL SISTEMA DI SAN MARTINO - UNITA' MONTI IN CUI PREDOMINANO LE AREE AGRICOLO FORESTALI A RILEVANTE FUNZIONE AMBIENTALE "LA RELATIVA STRATEGIA DI SISTEMA CONSISTE NEL TUTELARE IL PATRIMONIO NATURALE E NELLA SUA VALORIZZAZIONE AGRICOLA AMBIENTALE PAESAGGISTICA ESCURSIONISTICA SPORTIVA CULTURALE E DIDATTICA".

CRITICITA' URBANISTICA E1 Criticità con le norme di tutela paesaggistica e disciplina d'uso dei suoli degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, in area mai interessata da attività estrattiva o in area ex estrattiva recuperata/rinaturalizzata

5) Analisi dei contributi della partecipazione

Contributi partecipativi del PRC ☐

Ambito di interesse ☐ GEOLOGICO
☐ TERRITORIALE
☒ ALTRO

Sintesi dei contributi

DITTA SALES SPA IN DATA 17/10/2017:CHIEDE IL MANTENIMENTO DELLE PREVISIONI ATTUALI RELATIVAMENTE ALL'AREA IN QUESTIONE

ESITO DELLE VALUTAZIONI

Non individuazione del Giacimento ☐

Giacimento ☐

Giacimento potenziale ☒

CODICE GIACIMENTO **09049004009001**

NOME GIACIMENTO **Colle Reciso Sud**

CODICE

COMPRESSORIO

NOME COMPRESSORIO