

ALLEGATO 3

***“Analisi del sistema insediativo relativo al territorio del Parco Nazionale
delle Foreste Casentinesi”***

**Analisi del sistema insediativo relativo al territorio del Parco
Nazionale delle Foreste Casentinesi**

Dicembre 2001

Analisi del sistema insediativo relativo al territorio del Parco

Quadro economico e sociale

Il territorio

Il territorio del Parco Nazionale è compreso in due regioni: Toscana ed Emilia Romagna; tre province: Firenze, Forlì ed Arezzo; dodici comuni: Stia, Pratovecchio, Poppi, Bibbiena, Chiusi della Verna, Londa, S. Godenzo, Portico, Premilcuore, S. Sofia, Bagno di Romagna, Tredozio.

L'estensione complessiva del territorio del Parco è di poco superiore ai 36.000 ettari (36.846 ha); tale superficie è caratterizzata da una distribuzione per Comune abbastanza omogenea, che varia dai 2.000 ai 5.000 ettari circa, con l'eccezione del comune di Tredozio (meno di 1.000 ha); tale territorio è caratterizzato dalla notevole presenza del bosco, che occupa 29.070 ha, pari al 78,9 % della sua attuale superficie. Modeste sono le aree ancora destinate all'agricoltura ed al pascolo (2.712 ha) che pure svolgono un importante ruolo. L'attività antropica ha influenzato, spesso notevolmente, lo sviluppo naturale del bosco e della vegetazione originaria.

Gli abitanti del Parco Nazionale non raggiungono le 2.000 unità e, ad esclusione dei comuni di Poppi (1.150 ab.), Bibbiena (449 ab.) e Chiusi della Verna (145 ab.), i residenti per comune sono inferiori alle 50 unità.

Nella **tabella 1** sono riportati i dati relativi alle superfici interne al territorio del Parco per Comune ed al numero degli abitanti residenti nelle porzioni di territorio comunale che ricadono entro i confini attuali del Parco Nazionale.

	Comuni	Superfici interne (ha)	n. ab.
Arezzo	Stia	3.302	30
	Pratovecchio	2.633	35
	Poppi	3.775	1.150
	Bibbiena	1.822	449
	Chiusi della Verna	2.550	145
FI	Londa	778	-
	S. Godenzo	3.137	13
Forlì	Portico	2.348	23
	Premilcuore	4.487	33
	S. Sofia	5.211	17
	Bagno di Romagna	5.431	-
	Tredozio	752	-
	Totale	36.226	1.895

Tabella 1: Estensione delle superfici e numero di residenti interni al territorio del Parco (dati: Ente Parco, 1997/98).

Inoltre, al fine di consentire una conoscenza più approfondita del territorio del Parco, è stato analizzato (per comune) il dato relativo alla distribuzione della popolazione residente nelle frazioni che si trovano all'interno del parco (**tabella 2**).

Comuni	Frazioni	n. ab.
Stia:	Gavisserri e case sparse	30
Pratovecchio:	Vallolmo	10
	Valagnesi	15
	case sparse	10
Poppi:	Camaldoli	57
	Mogglona	134
	Badia Prataglia	942
	Pratale	0
	Storca	11
	Vignano	6
Bibbiena:	Serravalle	449
Chiusi della Verna:	La Verna (santuario)	17
	La Beccia	23
	Siregiolo	0
	Pezza	8
	Frassineta	13
	Val della Meta	55
	case sparse	29
Londa:		0
San Godenzo:	case sparse	13
Portico S. Benedetto:	S. Benedetto	23
Premilcuore:	Giumella	10
	Castel dell'Alpe	9
	Fiumicello	14
S. Sofia:	Campigna e case sparse	17
Bagno di Romagna:		0
Tredozio:		0
Totale		1.895

Tabella 2: Numero di abitanti per frazione di residenza interna al Parco (dati: Ente parco, 1997/98).

Le attività

Le attività economiche prevalenti nel territorio interessato dalla presenza del parco riguardano i settori dell'agricoltura, della zootecnia, del turismo e delle foreste.

Per quanto attiene il settore agricolo, si evidenzia la permanenza sul territorio di alcune aziende di tipo tradizionale (a conduzione familiare con l'utilizzo di metodi di coltivazione tradizionali). In termini numerici, le aziende presenti sono 120 ed impiegano un numero di addetti variabile fra i 300 ed i 400; circa 10 di tali aziende (per 40 addetti circa) praticano coltivazioni di tipo biologico.

Le aziende zootecniche operanti nel territorio del parco sono circa 30, con una S.A.U. pari a 4.354 ettari prevalentemente adibita a pascolo (90%); altre produzioni significative sono rappresentate dal castagneto da frutto e dal miele.

Le attività forestali sono finalizzate principalmente alla produzione di legname di qualità, ma risulta significativo anche il mercato della legna da ardere.

Il settore turistico è caratterizzato dal turismo di tipo escursionistico da un lato, valutabile in termini numerici intorno alle 220.000 presenze annue, e da un turismo

Il sistema insediativo

Il territorio del parco è caratterizzato da due differenti macrosistemi insediativi, che coincidono con le aree toscana e romagnola. Il versante toscano, infatti, si caratterizza per una maggiore presenza di aree urbanizzate, sia nei territori interni al parco, che in quelli situati in prossimità dei confini; al contrario, il versante romagnolo evidenzia una scarsa presenza di aree fortemente edificate (ad eccezione dei comuni veri e propri) essendo perlopiù caratterizzato dalla presenza di edifici sparsi nel territorio.

I centri toscani maggiormente urbanizzati risultano essere: Serravalle (all'interno del Parco), Chiusi della Verna (sul confine a sud del Parco), Soci (all'esterno, in prossimità del confine meridionale), Badia Prataglia, Moggiona, Pratovecchio, Stia, Corezzo, Castagno d'Andrea.

Oltre agli insediamenti principali nel parco vi sono una serie di piccoli insediamenti composti da pochi edifici ma anche edifici isolati che individuano aree a scarsa densità abitativa.

Tali insediamenti possono rispondere ad una domanda specifica di residenze di qualità di cui si registra un considerevole aumento a livello locale, ma anche esteso. Un primo elenco dei nuclei individuati è riportato nella **tabella 3**.

L'individuazione delle situazioni descritte è fondamentale per permettere una adeguata conservazione dell'ambiente naturale nonché del patrimonio edilizio esistente.

Per ciascuno di tali insediamenti è stata elaborata una scheda in cui vengono individuati funzioni e ruoli reali ed ipotizzabili all'interno della pianificazione in itinere (Piano del Parco e Piano Socio Economico).

Comune	Scheda in Allegato 1
Badia Prataglia	1
Camaldoli - Metaledo - Cerreta	2
Campigna	3
Castel dell'Alpe	4
Chiusi della Verna	5
Corezzo	6
Eremo di Camaldoli	7
Frassineta	8
La Lama	9
La Verna (santuario)	10
Lierna	11
Metaledo	12
Moggiona	13
Montanino	14
Papiano	15
Pietrapazza	16
Rimbocchi	17

Comune	Scheda in Allegato 1
S. Paolo in Alpe	18
Serravalle	19
Siregiolo	20
Val della Meta	21
Valagnesi	22
Valbonella	23
Vall'Olmo	24

Tabella 3: Nuclei isolati individuati all'interno del territorio del parco nazionale.

Il patrimonio edilizio

Il patrimonio edilizio presente nel parco Nazionale complessivamente ammonta a 1.500 unità, la cui composizione è rappresentata prevalentemente da edifici privati (80%). Tali dati sono riportati nella **tabella 4**, distinti per comune e per diritto di proprietà.

Comune	ed. pubblici	ed. privati	Tot.
Bagno di Romagna	63	10	73
S. Sofia	51	34	85
Premilcuore	65	15	80
S. Benedetto	21	18	39
Tredozio	8	0	8
S. Godenzo	0	5	5
Londa	0	0	0
Stia	22	5	27
Pratovecchio	20	31	51
Poppi	23	819	842
Bibbiena	10	142	152
Chiusi della Verna	21	117	138
Totale	304	1196	1500

Tabella 4: Edifici presenti all'interno del territorio del Parco (fonte: Ente Parco, 1997/98).

Dall'analisi dei dati relativi alla popolazione residente ed al patrimonio edilizio esistente risulta che la densità media di abitanti su ettaro è pari a 0,054 con un massimo di 0,305 presente nel comune di Poppi ed un minimo di 0,003 nel comune di S. Sofia, come evidenziato nelle tabelle che seguono (**tabelle 5 e 6**).

In particolare, intrecciando i dati relativi al numero degli abitanti residenti ed al numero degli edifici privati interni al territorio del Parco Nazionale, si ottiene che ad ogni edificio corrisponde un numero di abitanti pari a 1,5; tale dato risulta decisamente inferiore rispetto a quello medio nazionale, che è pari a 3,5 ab/ed. questo risultato andrebbe ulteriormente corretto, in ragione del fatto che in località Bagno di Romagna, ad esempio, non vi sono residenti, mentre vi sono 10 edifici.

Comuni	D(ab) N.ab/Ha
Stia (Ar)	0,009
Pratovecchio (Ar)	0,013
Poppi (Ar)	0,305
Bibbiena (Ar)	0,246
Chiusi della Verna (Ar)	0,057
Londa (Fi)	-
S. Godenzo (Fi)	0,004
Portico (Fo)	0,010
Premilcuore (Fo)	0,007
S. Sofia (Fo)	0,003
Bagno di Romagna (Fo)	-
Tredozio (Fo)	-

Tabella 5: Densità abitativa all'interno del territorio del Parco.

Comuni	D(ed) N.ed/Ha
Stia (Ar)	0,008
Pratovecchio (Ar)	0,019
Poppi (Ar)	0,223
Bibbiena (Ar)	0,083
Chiusi della Verna (Ar)	0,054
Londa (Fi)	0,000
S. Godenzo (Fi)	0,002
Portico (Fo)	0,017
Premilcuore (Fo)	0,018
S. Sofia (Fo)	0,016
Bagno di Romagna (Fo)	0,013
Tredozio (Fo)	0,011

Tabella 6: Densità edilizia all'interno del territorio del Parco.

Dal confronto dei dati di tabella 4 con i valori relativi alla densità abitativa presente nel territorio del parco, si evince che probabilmente vi è un numero considerevole di abitazioni non occupate stabilmente, ma anche un numero significativo di edifici abbandonati.

Il censimento dei comuni

Alcuni dei Comuni interessati dal territorio del Parco hanno recentemente intrapreso un'attività di censimento e rilevamento fisico-dimensionale dei nuclei abitativi isolati e delle case sparse ritenuti "di valore culturale ed ambientale" al fine di vagliare la consistenza di questo particolare tipo di patrimonio abitativo, ma anche per conoscerne l'effettivo uso attuale o possibilità di utilizzo in futuro.

I comuni che hanno già avviato tale attività sono i seguenti:

Comune di S. Sofia

Dagli strumenti di Piano ed in particolare dall'*Indagine operativa sulla evoluzione degli organismi insediativi e sulla tipologia edilizia relativa al piano di conservazione e risanamento dei nuclei* si sono estrapolati i nuclei e le case sparse localizzate all'interno dei territori del Parco Nazionale, che si riportano in allegato.

Comune di S. Godenzo

Nel territorio interno al perimetro del Parco Nazionale sono presenti per lo più case sparse, interessate da operazioni di recupero nel numero di c.ca una l'anno;

Tali edifici sono stati oggetto di un censimento realizzato dal comune che ne ha verificato lo stato di conservazione, l'eventuale interesse storico culturale ed altre caratteristiche tecniche costruttive, come riportato nelle schede presenti in allegato;

Comune di Londa

In allegato si riportano le schede relative al territorio del Parco Nazionale estratte dagli elenchi sui siti ed i manufatti di rilevanza ambientale e storico-culturale: nel testo delle Norme si rinvia al RU per un'ulteriore più dettagliata ricognizione.

Comune di Bagno di Romagna

E' in via di definizione una schedatura degli edifici rurali esistenti nell'ambito del redigendo Piano Strutturale per cui si sta procedendo alla predisposizione del quadro conoscitivo del territorio.

Servizi ed infrastrutture

Infrastrutture dell'accessibilità territoriale

Il Parco è dotato di una buona accessibilità territoriale in entrambi i versanti. I principali collegamenti stradali per l'avvicinamento e l'accesso al parco sono rappresentati dalla autostrada A1 per il versante toscano e dalla superstrada E45 per il versante romagnolo. Questo sistema è integrato da una rete di strade statali che attraversano il territorio del parco in più punti e ne consentono quindi l'ingresso: tali strade sono la s.s. n. 71, s.s. n. 310 e la s.s. n. 67.

A livello locale, inoltre, esiste una estesa rete di viabilità.

Analogamente il parco è accessibile attraverso la rete ferroviaria.

Nella tavola che segue sono evidenziati gli accessi al parco secondo una classificazione in accessi principali e secondari relativa alla tipologia stradale ed alla relativa maggiore o minore affluenza attraverso queste vie.



Tavola : Localizzazione degli accessi al Parco

La mobilità interna al parco

Sono state inoltre elaborate alcune schede tipologiche relative alla viabilità presente all'interno del Parco.

Tali schede, che vengono di seguito riportate, esaminano graficamente le principali caratteristiche morfologiche e dimensionali delle strade, distinguendole per numero di corsie, localizzazione, sezione, rivestimenti stradali, etc.

Per completare il bagaglio conoscitivo sono stati esaminati anche i principali elementi stradali: guard-rail, muretti a bordo strada, ponti e strutture per la protezione delle scarpate, nonché emergenze rilevabili visivamente lungo il percorso stradale, come i pali di sostegno per gli elettrodotti o le fonti.

Come accennato, le caratteristiche esaminate nelle schede sono, innanzitutto, la localizzazione delle strade (interna o estesa al tessuto urbano), ed il numero di corsie. Ogni esempio riportato, poi, oltre alla descrizione grafica e dimensionale, presenta una tabella analitica che riporta: tipo di pavimentazione, possibilità di sosta, presenza di canalette di drenaggio acque lungo il bordo strada, tipo di sezione (piano, mezza-costa, crinale), descrizione degli elementi presenti lungo i margini stradali ed evidenziazione della presenza di alberature (in filare o sparse).

E' da rilevare che si è considerata sempre possibile la sosta lungo la carreggiata laterale (non il parcheggio, evidentemente), anche laddove non fossero espressamente previsti appositi spazi.

La prima scheda tipologica riportata prende in esame due tipi di strade urbane: la direttrice stradale lungo la quale si sviluppa l'insediamento di Corniolo ed un tratto di strada con portici sui due fronti a Pratovecchio.

Entrambe hanno 2 corsie, e sono asfaltate; presentano inoltre edifici sui due fronti e marciapiedi lungo i margini stradali, anche se, nel primo caso, le costruzioni sono distanti dalla strada, da cui le separano piccoli giardini o cortiletti protetti da recinzioni, mentre, nel secondo, l'edificio "ingloba" anche il marciapiede sotto i portici, creando un camminamento riparato dalle intemperie.

La scheda riguardante le strade extraurbane a due corsie riporta una sezione stradale situata a mezza costa lungo la strada tra Stia e Campigna, che presenta da un lato edifici rurali e muretti di recinzione, dall'altro una scarpata; il secondo esempio è una sezione tipo di mezza costa, con parete rocciosa da un lato e muretti in pietra dall'altro, a protezione del pendio anch'esso scosceso, coperto da alberature sparse.

Gli esempi di strade extraurbane ad una sola corsia riguardano: una sezione stradale lungo la via per Fiumicello che presenta da un lato una scarpata con massi, dall'altro un'altra scarpata con alberature, e pavimentazione ad asfalto; un altro tratto lungo la strada Fiumicello-Valbonella, stavolta pavimentato a brecciolino, che ha da un lato una scarpata e dall'altro un pendio meno scosceso con alberature sparse; una sezione

stradale con piccole aree di sosta laterali tra Castagno e Fie del Borbotto, stavolta asfaltata, con scarpate da entrambi i lati ed un filare alberato a bordo strada lato valle; da ultimo, lungo la stada Valagnesi-Pratovecchio, una sezione stradale, sempre di mezza costa, con scarpata da un lato ed un pendio con alberi sparsi dall'altro.

Tra le schede sulle tipologie di elementi stradali, quella sui guard-rail riporta tre tipi principali, distinti in base al materiale: guard-rail in lamiera, in calcestruzzo armato (sulla S.S.9), ed in legno (quest'ultimo si trova presso Castel dell'Alpe). Per ognuno, sono stati analizzati graficamente profilo e sezione, evidenziando come la struttura si adatti, di volta in volta, al materiale costruttivo.

Funzione simile, ma valenze estetiche diverse hanno i muretti, che nell'apposita scheda sono esaminati, sia fotograficamente che graficamente, nelle tre tipologie: muro continuo in pietra squadrata, muretti in pietra squadrata intervallati da elementi metallici di recinzione e muro continuo in pietrame tal quale, che si distingue dai precedenti anche per l'altezza, notevolmente più elevata.

Nel caso dei ponti, i materiali costruttivi influenzano la struttura, come si evince chiaramente dalla scheda che ne analizza tre tipologie principali, e, contemporaneamente, ne evidenziano l'epoca di costruzione. E' ben diverso, infatti, il ponte in muratura a campata unica rilevato a Ridracoli, da quello, sempre in muratura, a doppia campata, che si trova sul confine regionale; mentre entrambi sono impostati su archi, quello in c.a. a campata unica fotografato a Maggiona sfrutta appieno le caratteristiche del materiale impiegato, come si evince anche dal confronto tra le sezioni schematiche degli ultimi due ponti, e dai profili di tutti e tre.

Per quanto riguarda le strutture di protezione delle scarpate lungo le strade, se ne sono presi in considerazione vari esempi, realizzati coi materiali più diversi: con muro di sostegno gradonato, con muro continuo irrobustito e caratterizzato da un sostegno ad archi, con semplici reti "paracadute" per i massi, con un muro di sostegno a scarpa in pietrame, con un muro di contenimento gradonato in calcestruzzo armato a faccia vista, fino al muro continuo, sormontato da barriere di lamiera, e coadiuvato da un reticolo paramassi lungo la scarpata retrostante. Naturalmente, le diverse soluzioni, come evidenziato anche nelle schematiche analisi grafiche, hanno valenze estetiche molto differenti, soprattutto dal punto di vista dell'inserimento nel paesaggio naturale.

Questo è un problema che riguarda anche i pali di sostegno per gli elettrodotti, analizzati in un'apposita scheda tipologica, in quanto sono tra le principali emergenze rilevabili visivamente lungo il percorso stradale. Le tipologie riportate sono: quella a stelo unico in legno (il meno impattante visivamente tra i tipi di sostegno per linee fuori terra), quella in cemento armato, (l'esempio qui fotografato è dotato anche, in


coronamento, di un sezionatore), e quella a traliccio, con la tipica struttura reticolare in metallo.

Elementi visivamente più gradevoli sono senza dubbio le fonti, come si evince sia dalle foto che dall'analisi grafica. Nella scheda si sono riportate tre tipologie: una con vasca di raccolta delle acque, (l'esempio della foto, in rustica pietra squadrata, si trova in località Calcedonia), una con griglia di scolo, quindi senza raccolta delle acque di fonte, ed un'altra, con vasca di raccolta, ornata da ricche decorazioni scultoree, che recano, tra l'altro, un messaggio pubblicitario con suggestioni "d'epoca" (quest'ultimo esempio si trova a Serravalle).




Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna

Scheda tipologica: STRADE URBANE A 2 CORSIE



Sezione schematica




Pianta schematica




Corniolo: insediamento sviluppato lungo la direttrice stradale

n. corsie	2
Pavimentazione	asfalto
Possibilità di sosta	lungo carreggiate laterali
Canalotte	si

Sezione	piano
margine stradale dx.	marciapiede, edifici
margine stradale sin.	marciapiede, edifici
Presenza alberature	no



Sezione schematica



Pianta schematica



Strada con portici su entrambi i fronti, a Pratovecchio.


n. corsie	2
Pavimentazione	asfalto
Possibilità di sosta	lungo carreggiata laterale
Canalotte	si

Sezione	piano
margine stradale dx.	marciapiede sotto i portici, edifici
margine stradale sin.	marciapiede sotto i portici, edifici
Presenza alberature	no



Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna


Scheda tipologica: STRADE EXTRAURBANE A 1 CORSIA



Sezione schematica




Pianta schematica



Sezione stradale con massi: strada per Fiumicello.

n. corsie	1
Pavimentazione	asfalto
Possibilità di sosta	lungo carreggiata laterale
Canalette	no

Sezione	mezza costa
margine stradale dx.	scarpata con massi
margine stradale sin.	scarpata
Presenza alberature	si



Sezione schematica



Pianta schematica



Strada Fiumicello-Valbonella.


n. corsie	1
Pavimentazione	brecciolino
Possibilità di sosta	lungo carreggiata laterale
Canalette	no

Sezione	mezza costa
margine stradale dx.	scarpata
margine stradale sin.	pendio
Presenza alberature	si




Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna

Scheda tipologica: STRADE EXTRAURBANE A 1 CORSIA



Sezione schematica




Pianta schematica



Sezione stradale con piccole aree di sosta laterali: da Castagno a Fic del Borbotto.

n. corsie	1
Pavimentazione	asfalto
Possibilità di sosta	lungo carreggiata laterale
Canalette	no


Sezione	mezza costa
margine stradale dx.	scarpata
margine stradale sin.	scarpata con filare a bordo strada
Presenza alberature	filare lungo il margine stradale sin



Sezione schematica



Pianta schematica



Strada Valagnesi-Pratovecchio.


n. corsie	1
Pavimentazione	asfalto
Possibilità di sosta	lungo carreggiata laterale
Canalette	no

Sezione	mezza costa
margine stradale dx.	scarpata
margine stradale sin.	pendio
Presenza alberature	sparsa sul pendio




Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna

Scheda tipologica: STRADE EXTRAURBANE A 2 CORSIE



Sezione schematica




Pianta schematica




Sezione stradale tipo con edilizia su un fronte lungo la strada Stia - Campigna.

n. corsie	2
Pavimentazione	asfalto
Possibilità di sosta	lungo carreggiata laterale
Canalette	no


Sezione	mezza costa
margine stradale dx.	scarpata
margine stradale sin.	edifici, muretto
Presenza alberature	no



Sezione schematica



Pianta schematica



Sezione stradale tipo con muretto in pietra.


n. corsie	2
Pavimentazione	asfalto
Possibilità di sosta	lungo carreggiata laterale
Canalette	no

Sezione	mezza costa
margine stradale dx.	muretto in pietra
margine stradale sin.	parete rocciosa
Presenza alberature	sparse sul pendio




Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna


ELEMENTI STRADALI - GUARD-RAIL: TIPOLOGIA



Profilo e sezione




Guard-rail in lamiera.




Profilo e sezione



Guard-rail in c.a. (ss.9).



Profilo e sezione




Guard-rail in legno (Castel dell'Alpe).




Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna


ELEMENTI STRADALI - MURETTI: TIPOLOGIA




Prospetto e sezione




Sezione stradale con muro continuo in pietra squadrata.



Prospetto e sezione



Sezione stradale con muretti in pietra squadrata.



Prospetto e sezione




Sezione stradale con muro continuo in pietrame.




Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna

ELEMENTI STRADALI - PONTI: TIPOLOGIA




Profilo schematico




Pianta schematica




Ridracoli - ponte in muratura a campata unica.




Profilo schematico




Sezione schematica



Ponte in muratura a doppia campata
Confine regionale.



Profilo schematico



Sezione schematica




Maggiona: ponte in c.a. a campata unica.



Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna


ELEMENTI STRADALI - PROTEZIONE SCARPATE: TIPOLOGIA




Profilo schematico



Pianta schematica



Sezione stradale con muro di contenimento gradonato.




Profilo schematico




Pianta schematica




Sezione stradale con muro continuo e sostegno ad archi.



Profilo schematico



Pianta schematica




Reti paracadute massi.




Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna


ELEMENTI STRADALI - PROTEZIONE SCARPATE: TIPOLOGIA




Profilo schematico



Pianta schematica




Sezione stradale con muro di sostegno.




Profilo schematico



Pianta schematica




Sezione stradale con muro continuo, barriere di lamiera e reticolo paramassi.



Profilo schematico



Pianta schematica




Sezione stradale con muro di contenimento gradonato in c.a. a faccia vista.



Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna


EMERGENZE - PALI SOSTEGNO ELETTRODOTTI: TIPOLOGIA




Profilo schematico




Palo a stelo unico in legno.



Profilo schematico



Palo in cemento armato con sezionatore.



Profilo schematico



Palo a traliccio.

Aree di sosta e parcheggi: le aree di sosta sono a volte costituite da semplici allargamenti della sede stradale, atti a consentire, appunto, la sosta dei veicoli senza intralciare la carreggiata.

Nella maggior parte dei casi, infatti, la larghezza della sede stradale non è tale da consentire la sosta senza creare intralcio alla circolazione veicolare.

In tali aree, in caso di necessità, è possibile effettuare anche manovre di inversione, altrimenti pericolose, soprattutto su tratti stradali ad una sola corsia.

Altre volte si tratta di veri e propri parcheggi, situati generalmente lungo la viabilità principale, con aree asfaltate ed opportuna segnaletica. Anche la superficie di parcheggio è in questi casi notevolmente superiore a quella delle semplici aree di sosta, consentendo il parcheggio di numerose autovetture (fino a qualche decina).


La scheda seguente esemplifica alcuni tipi di aree di sosta e di parcheggio.

Il primo esempio è un parcheggio non asfaltato, per circa 60 auto, che si trova lungo la strada provinciale tra gli impianti di risalita di "La Burraia" e "Fangacci"; il secondo è il parcheggio, asfaltato e con segnaletica ben evidente, in prossimità della diga di Ridracoli. Il terzo esempio riguarda la tipica area di sosta a bordo strada, non asfaltata e sufficiente per una-due autovetture; quella fotografata si trova in località Montemezzano.



Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna



ELEMENTI STRADALI - PARCHEGGI E AREE DI SOSTA: TIPOLOGIA



Parcheggio non asfaltato per circa 60 auto nei pressi de "La Burraia".



Parcheggio asfaltato con segnaletica (diga di Ridracoli).



Area di sosta lungo la strada (loc. Montemezzano).

Sentieri: un altro, ma non meno importante tipo di percorrenza interna al Parco è quella pedonale, che può contare sulla presenza di una fitta rete di sentieri, ben definita a livello locale ed in relazione con i più ampi circuiti escursionistici dell'Appennino.

Il territorio del parco è attraversato da una fitta rete sentieristica segnalata, che si sviluppa per circa 500 chilometri. Tale rete è caratterizzata da 6 differenti tipologie di sentieri: G.E.A. (Grande Escursione Appenninica), SO.F.T. (Sorgenti di Firenze Trekking), C.T. (Casentino Trekking), G.C.R. (Grande Circuito della Romagna), S.A. (Sentiero degli Alpini), A.M. (Anello di Marradi).

La "Carta escursionistica dell'Ente Parco" riporta 160 sentieri numerati tra le tipologie precedentemente elencate.

La "Guida del Parco Nazionale" indica 15 itinerari percorribili su sentieri segnati.

Vi sono, inoltre, all'interno del territorio del parco nove "Sentieri Natura", itinerari di breve e media durata con descrizione delle emergenze ambientali riscontrate lungo il percorso. Tali sentieri sono:

- 1: Campigna, "L'abete bianco e le abetine"
- 2: Acquacheta, "La valle e la cascata di Dante"
- 3: Badia Prataglia, "La faggeta"
- 4: Camaldoli, "Alberi e bosco"
- 5: Fiumicello, "Sulle tracce dell'uomo"
- 6: Tredozio, "La natura e le forme del territorio"
- 7: Chiusi della Verna, "Natura, storia e spiritualità sul monte di S. Francesco"
- 8: Castagno d'Andrea, "La civiltà del castagno"
- 9: Ridracoli, "Tracce di pietra"

Il parco è dotato di una sentieristica molto estesa di cui fanno parte sia tratti escursionistici che turistici; tutti questi sono riportati in maniera capillare sulla Carta dei Sentieri predisposta dall'Ente Parco. Oltre ciò esistono 10 Sentieri Natura, a carattere didattico, anch'essi documentati in opuscoli diffusi dall'Ente. All'interno della Guida del Parco, inoltre, sono illustrati ulteriori percorsi (che ricalcano in parte i sentieri della carta) accompagnati da un'attenta descrizione, ma caratterizzati da una carenza di riferimenti cartografici dettagliati per l'individuazione dei percorsi sul territorio. Ulteriori percorsi si possono trovare consultando il sito Internet dell'Ente. Molti di questi percorsi risultano aperti, avendo il punto di partenza e di arrivo dislocati in luoghi differenti.

La scheda che segue riporta alcuni dei sentieri presenti: la prima foto, in particolare, è riferita al Percorso G.E.A.- SO.F.T. trekking – anello principale: M. Falco – M. Falterona – M. Acuto – P.gio Faggio Tondo – Valico Croce a Mori; la seconda al sentiero CAI n.80 per Passo della Calla, lungo la direttrice: Ponte alla Fabbrica –

Imposto - Passo della Calla; la terza foto è scattata lungo il sentiero CAI n. 18°, che lungo la strada S.Godenzo – Castagno d'Andrea si raccorda al sentiero 18. Gli ultimi due sentieri differiscono tra loro anche per il diverso grado di difficoltà segnalato dal CAI.




Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna

Scheda tipologica: SENTIERI



Percorso G.E.A. SO.F.T. trekking - anello principale:
M.Falco - M.Falterona - M.Acuto - P.gio Faggio Tondo - Valico Croce a Mori.



Sentiero CAI n. 80, per passo della Calla (grado di difficoltà: T):
Ponte alla Fabbrica - Imposto - Passo della Calla.



Sentiero CAI 18a (grado di difficoltà: E):
strada S.Godenzo - Castagno d'Andrea - sentiero 18.

I servizi del parco

All'interno del Parco sono già presposti una serie di servizi: centri visita, luoghi di sosta, tettoie, servizi igienici, etc.

Di fatto, poi, anche la presenza di segnalazioni adeguate, che guidino il visitatore all'interno del Parco, nonché il mantenimento di una percorribilità interna al Parco stesso, costituiscono dei servizi essenziali per la fruizione del Parco da parte dei visitatori, nonché dei residenti.

Sono state elaborate delle schede che illustrano alcune tipologie di alcuni tra i principali servizi presenti all'interno del Parco: le aree per la sosta ed il parcheggio, le aree picnic, le segnalazioni tramite cartellonistica e la percorribilità interna.

Le "aree pic-nic" presenti nel territorio del Parco prevedono, oltre alla sosta, anche la possibilità di effettuare scampagnate, mettendo a disposizione dei visitatori tavoli e panche rustici, ed, in alcuni casi, anche servizi igienici e strutture attrezzate per il barbecue.

Due esempi del primo tipo sono riportati nella scheda seguente e localizzati, rispettivamente, nei pressi di Castagno d'Andrea e in località Fonte Luciano. Un'area di sosta attrezzata anche con braciere per il barbecue si trova invece in prossimità di Monte Guffone.

Comune	Centri visita	Sentieri natura	Centro faunistico	Museo	Percorsi	Area attrezzata	Accoglienza
Badia Prataglia (Poppi)	1	1					
Camaldoli-Metaledo-Cerreta (Poppi)		1					
Campigna - Burraia- Passo della Calla (S.Sofia)	1	1					Attrezzature scialistiche
Castel dell'Alpe (Premilcuore)	1						
Chiusi della Verna	1	1					
Corezzo (Chiusi)	1						
Eremo di Camaldoli (Poppi)		1					
Frassineta (Chiusi)							
La Lama							
Santuario della Verna (Chiusi della Verna)	1	1					
Lierna (Poppi)							


Comune	Centri visita	Sentieri natura	Centro faunistico	Museo	Percorsi	Area attrezzata	Accoglienza
Metaleto (Poppi)							
Moggiona (Poppi)							
Montanino (Poppi)							
Papiano (Stia)	1						
Pietrapazza (Bagno di Romagna)	1						
Rimbocchi (Chiusi della Verna)	1						
S.Paolo in Alpe (S.Sofia)	1						
Serravalle (Bibbiena)	1						
Siregiolo (Chiusi della Verna)	1						
Val della Meta (Chiusi della Verna)	1						
Valagnesi (Pratovecchio)							
Valbonella (S.Sofia)			Giardino botanico				
Vall'Olmo (Pratovecchio)							

Tabella 7: Servizi presenti all'interno del territorio del Parco





Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna


AREE PIC-NIC



Area pic-nic nei pressi di Castagno.



Area pic-nic con bruciere presso Monte Guffone.



Area pic-nic presso fonte Luciano.

La cartellonistica: all'interno del Parco sono presenti un gran numero di segnalazioni tramite cartelli, alcuni legati alla presenza del Parco stesso (cartelli di accesso e di confine), altri di vario genere, spesso riferiti a strutture che si trovano comunque all'interno del Parco, e forniscono indicazioni su: punti di vista, sentieri, beni culturali, siti di particolare interesse naturalistico accessibili, musei, riserve, etc.

Le schede tipologiche ed analitiche elaborate, tendono innanzitutto ad individuare le due principali tipologie di cartelli di segnalazione del Parco: cartelli di segnalazione dell'accesso e del confine. Questi ultimi si trovano lungo le strade che costeggiano il territorio del parco, mentre i primi segnalano più propriamente i varchi per l'entrata e l'uscita dal Parco. A questa tipologia di cartelli sono dedicate le schede analitiche, che riportano gli accessi al Parco in vari punti.

Sono stati inoltre analizzati anche alcuni altri tipi di cartelli presenti all'interno del Parco: va rilevato che, in molti casi, la presenza di tale cartellonistica può ingenerare confusione nel visitatore, soprattutto per l'accavallarsi di diciture simili e la mancanza di una omogeneità di indicazioni e una logica comune alla fruizione (gerarchie e differenze), evidenti soprattutto nel caso di cartelloni che recano indicazioni concomitanti o conflittuali (Parco comunale, riserva, parco zoo, etc.) senza rendere esplicita la differenza tra le strutture e servizi afferenti al Parco e quelle private.

La prima scheda, appresso riportata, individua le due tipologie di cui si è già accennato: accesso al Parco (qui rappresentata dall'ingresso lungo la S.S. n.71, presso S. Benedetto in Alpe) e di confine (in località Valico Tre Faggi, tra S.Godenzo e Corniolo, lungo la S.S. n.9). Entrambi i tipi sono stati analizzati anche graficamente.


Le schede successive riportano alcuni degli accessi al Parco, con la relativa localizzazione, evidenziata anche da una key-map di riferimento posta in calce ad ogni scheda. I varchi rappresentati sono: l'ingresso al PNFC lungo la via da Valbonella verso Corniolo, quello da Ridracoli e quello, già citato, da S.Benedetto in Alpe, del quale si riporta anche, a titolo di esempio, il cartello illustrativo posto all'ingresso; seguono gli accessi da Papiano e quello lungo la strada da Casalino a Valagnesi.

Tra le tipologie di segnaletica interna al Parco, ma non indicante né confini, né accessi al Parco stesso, sono stati riportati tre esempi: il cartello, con struttura e copertura in legno "Arrivederci", individuato in prossimità di Corniolo; quello localizzato subito dopo Valbonella, con l'indicazione "Parco Papa Pasquale II", e, da ultimo, il cartello di segnalazione della Foresta di Campigna, anch'esso con struttura e copertura a falde in legno.




Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna

CARTELLONISTICA-Scheda tipologica: INDICAZIONI DI CONFINE DEL PARCO




Profilo schematico




Sezione schematica


Pianta schematica



Cartello di accesso al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.
Ingresso nel PNFC: ss. 71 - S.Benedetto in Alpe



Profilo schematico



Sezione schematica

Pianta schematica



Cartello di confine Parco Nazionale Foreste Casentinesi.
Valico Tre Faggi: strada da S.Godenzo a Corniolo - ss. 9



Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna


CARTELLONISTICA - SEGNALAZIONE ACCESSI AL PARCO: localizzazione

1




Cartello di accesso al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.
Ingresso nel PNFC da Valbonella verso Corniolo.

2



Cartello di accesso al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.
Ingresso da Ridracoli.

3





Ingresso nel Parco: S. Benedetto in Alpe
Esempio di cartello illustrativo



Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna

CARTELLONISTICA - SEGNALAZIONE ACCESSI AL PARCO: localizzazione

4




Cartello di accesso al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.
Ingresso nel PNFC: ss.71 - S.Benedetto in Alpe.

5



Cartello di accesso al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.
Ingresso da Papiano

6




Cartello di accesso al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.
Ingresso nel PNFC da Casalino a Valagnesi




Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna


CARTELLONISTICA - TIPOLOGIA SEGNALETICA INTERNA AL PARCO




Profilo schematico e sezione



Pianta schematica




Cartello in prossimità di Corniolo: "ARRIVEDERCI".



Profilo schematico e sezione




Pianta schematica




Cartello localizzato subito dopo Valbonella:
"PARCO PAPA PASQUALE II"



Profilo schematico e sezione



Pianta schematica



Cartello di segnalazione della Foresta di Campigna:
"BENVENUTI NELLA FORESTA DI CAMPIGNA"

INDICE

Quadro economico e sociale

Il sistema insediativo

Servizi ed infrastrutture

Allegati

Allegati

Estratti da PTCP Firenze: Elenchi e repertori

P . T . C . P .
d o c u m e n t i

elenchi e
repertori



A₂ VAL DI SIEVE

Dicomano
Londa
San Godenzo
Rufina
Pontassieve
Pelago

GIUGNO 1995

ELENCO POZZI E SORGENTI

N *	Comune	Località	A	B	Sez. 1:10000	Quadr. 1:25.000	Note	
							1	2
25.1	Londa	Aina, Settefonti	A2	S	264120	107 IV		(**)
25.2	Londa	Aina, Settefonti	A2	S	264120	107 IV		(**)
25.3	Londa	Aina, Settefonti	A2	S	264120	107 IV		(**)
25.4	Londa	Aina, Settefonti	A2	S	264120	107 IV		(**)
25.5	Londa	Vierle, Bucigna	A2	S	246150	107 III		(**)
25.6	Londa	Vecchleta	A2	S	264110	107 IV		(**)
25.7	Londa	Sussinete	A2	S	264110	107 IV		(**)
25.8	Londa	Borgo Sassetta,	A2	PA	264150	107 IV		(**)
25.9	Londa	Trebbio (pressi)	A2	S	264150	107 III		(**)
25.10	Londa	Bucigna vecchia,	A2	S	264150	107 III		(**)
25.11	Londa	Case Petroio	A2	PP	264120	107 IV		(**)
25.12	Londa	Rata, pressi	A2	PP	264150	107 IV		(**)
25.13	Londa	La Casina	A2	PP	264160	107 IV		(**)
25.14	Londa	Varena	A2	PP	264110	107 IV		(**)
25.15	Londa	Fornace, pressi	A2	PP	264110	107 IV		(**)

N*- a sinistra è indicato il numero del Comune (vedi elenco) e a destra il numero progressivo dell'oggetto.

A- ambito di coordinamento

Note:

- 1) Dati di portata pozzi e/o scheda di riferimento
- 2) Dati tratti da:

- *- Canuti, Tacconi 1975
- ** - Agenzie Tecniche Locali di rilevamento PTCP
- ***- Amm.ni Comunali

B-tipo

- P: pozzo privato
- PA: pozzo acquedottistico
- PNC: pozzo rilevato dalla cartografia
- S: sorgente
- ST: sorgente rilevata dalla cartografia
- SA: sorgente acquedottistica
- SC: sorgente captata
- SNC: sorgente non captata
- STM: sorgente termale e/o minerale

ELENCO POZZI E SORGENTI

N *	Comune	Località	A	B	Sez. 1:10000	Quadr. 1:25.000	Note	
							1	2
40.1	S.Godenzo	Fonte Borbotto	A2	S	265090	107 IV		(**)
40.2	S.Godenzo	Le Plane	A2	S	264120	107 IV		(**)
40.3	S.Godenzo	Cerreto	A2	S	264120	107 IV		(**)
40.4	S.Godenzo	Le Lame (Caprile)	A2	S	264120	107 IV		(**)
40.5	S.Godenzo	Caprile	A2	S	264080	107 IV		(**)
40.6	S.Godenzo	Caprile (Fonte de	A2	S	264120	107 IV		(**)
40.7	S.Godenzo	Casale (Morella)	A2	S	264080	107 IV		(**)
40.8	S.Godenzo	Gugena (Trebbiale	A2	S	264080	107 IV		(**)
40.9	S.Godenzo	Le Pancole	A2	S	264070	107 IV		(**)
40.10	S.Godenzo	Soagi	A2	S	264080	107 IV		(**)
40.11	S.Godenzo	Piancava, capol.	A2	SA	264080	107 IV		(**)
40.12	S.Godenzo	Sangodenzo	A2	S	264080	107 IV		(**)
40.13	S.Godenzo	Castello	A2	S	264080	107 IV		(**)
40.14	S.Godenzo	Cavallino castell	A2	S	264080	107 IV		(**)
40.15	S.Godenzo	Fosso di Petrogna	A2	S	264040	107 IV		(**)
40.16	S.Godenzo	Cento Fonti (Cast	A2	S	265090	107 IV		(**)
40.17	S.Godenzo	Muraglione	A2	S	264080	107 IV		(**)
40.18	S.Godenzo	Castagno, cimit.	A2	PP	264120	107 IV		(**)
40.19	S.Godenzo	Serignana	A2	PP	264080	107 IV		(**)
40.20	S.Godenzo	Gugena	A2	PP	264080	107 IV		(**)
40.21	S.Godenzo	Spallena	A2	PP	264080	107 IV		(**)
40.22	S.Godenzo	Castagno	A2	PP	264120	107 IV		(**)
40.23	S.Godenzo	Centine di sotto	A2	PP	264040	107 IV		(**)
40.24	S.Godenzo	Case Rio Faggio	A2	PP	265010	107 IV		(**)
40.25	S.Godenzo	Case Bargelli	A2	PP	265010	107 IV		(**)

N* - a sinistra è indicato il numero del Comune (vedi elenco) e a destra il numero progressivo dell'oggetto.

A - ambito di coordinamento

Note:

1) Dati di portata pozzi e/o scheda di riferimento

2) Dati tratti da:

* - Canuti, Tacconi 1975

** - Agenzie Tecniche Locali di rilevamento PTCP

*** - Amm.ni Comunali

B-tipo

- P: pozzo privato
- PA: pozzo acquedottistico
- ⊙ PNC: pozzo rilevato dalla cartografia
- S: sorgente
- ST: sorgente rilevata dalla cartografia
- ⊙ SA: sorgente acquedottistica
- SC: sorgente captata
- ⊙ SNC: sorgente non captata
- STM: sorgente termale e/o minerale

REPERTORIO DELLE AREE E MANUFATTI DI INT. ARCHEOLOGICO

N *	Comune	Località	A	B	C	Sezioni 1:10.000	Note
25.1	Londa	Fornace	A2	V2	* 92	264120	castello
25.2	Londa	S.Leolino	A2	V2	* 93	264110	Rocca S.Leolino
25.3	Londa	S.Leolino	A2	V2	* 93	264150	" "
25.4	Londa	Vicorati	A2	V2	* 94	264110	castello
25.5	Londa	Vierle	A2	V2	* 95	264150	Ritr. di età varia
25.6	Londa	Vierle	A2	V2	* 95	264160	" "
25.7	Londa	Monte Massiccia	A2	V2	* 25.05	264120	Ritr.preistorici
25.8	Londa	Passo di Caspriano	A2	V2	* 25.06	264120	Ritr.stradali
25.9	Londa	Passo di Caspriano	A2	V2	* 25.06	264160	" "
25.10	Londa	S.Giorgio alla Rocchetta	A2	V2	* 25.07	264150	Ritr.preromani e romani
25.11	Londa	Vicorati	A2	V2	25.3	264110	Castello

N* - a sinistra è indicato il numero del Comune (vedi elenco) e a destra il numero progressivo dell'oggetto
 B - Tipo di Vincolo
 V1 vincolati ai sensi della L.1089.39
 V2 vincolati ai sensi della L.431
 N.V. non vincolati ma segnalati come siti di "interesse archeologico"
 A - Ambito di Coordinamento da parte di Università, Enti di ricerca, Gruppi Archeologici etc.
 C - Scheda di riferimento
 *-Segn.Sopr.Archeologica

REPERTORIO DELLE AREE E MANUFATTI DI INT. ARCHEOLOGICO

N *	Comune	Località	A	B	C	Sezioni 1:10.000	Note
40.1	S.Godenzo	S.Bavello	A2	V2	* 98	264070	Ritrovamenti medievali
40.2	S.Godenzo	Monte Massiccia	A2	V2	* 40.02	264120	Ritr.preistorici

N*- a sinistra è indicato il numero del Comune (vedi elenco) e a destra il numero progressivo dell'oggetto

B- Tipo di Vincolo
V1 vincolati ai sensi della L.1089.39
V2 vincolati ai sensi della L.431
N.V. non vincolati ma segnalati come siti di "interesse archeologico" da parte di Università, Enti di ricerca, Gruppi Archeologici etc.

C - Scheda di riferimento
*Segn.Sopr.Archeologica

A - Ambito di Coordinamento

SITI E MANUFATTI DI RILEVANZA AMBIENTALE E STORICO-CULT.

N *	Comune	Località	A	B	C	Sezioni	Note
						1:10.000	
25.1	Londa	capoluogo, via Ro	A2	V1		264110	Palazzetto Baglioni
25.2	Londa	S. Leolino	A2	V1		264150	Rocca di S. Leolino resti
25.3	Londa	Belvedere	A2	N.V.		264110	Villa Passerini - parco
25.4	Londa	capoluogo	A2	N.V.		264110	Villa Pesciolini-Visani
25.5	Londa	Fornace	A2	N.V.		264120	Villa di Fornace - parco
25.6	Londa	Fornace	A2	N.V.		264120	Chiesa di S. Lorenzo
25.7	Londa	Calano	A2	N.V.		264120	Chiesa di S. Maria
25.8	Londa	Caiano	A2	N.V.		264120	Villa Gori - parco
25.9	Londa	Petroio	A2	N.V.		264120	Chiesa di S. Stefano
25.10	Londa	Rincine	A2	N.V.		264120	Pieve di S. Elena
25.11	Londa	Pervecchia	A2	N.V.		264150	Oratorio di S. Anna
25.12	Londa	Rata	A2	N.V.		264150	Pieve di S. Maria
25.13	Londa	Rata	A2	N.V.		264150	Villa della Rata
25.14	Londa	capoluogo	A2	N.V.		264110	Ch. della SS. Concezione
25.15	Londa	S. Leolino	A2	N.V.		264150	Pieve di S. Leolino a Monti
25.16	Londa	S. Leolino	A2	N.V.		264150	Villa Dufour-Bertè
25.17	Londa	Bucigna	A2	N.V.		264150	Chiesa di S. Andrea
25.18	Londa	Vierle	A2	N.V.		264150	Chiesa di S. Lorenzo
25.19	Londa	Sambucheta	A2	N.V.		264160	Chiesa di S. Donato
25.20	Londa	Belvedere	A2	N.V.	25,01	264110	Parco Villa Passerini
25.21	Londa	capoluogo	A2	N.V.	25,02	264110	Parco Villa Pesciolini Visani
25.22	Londa	Caiano	A2	N.V.	25,03	264120	Parco Villa Gori
25.23	Londa	Villa di Fornace	A2	N.V.	25,04	264120	Parco

N*- a sinistra è indicato il numero del Comune (vedi elenco) e a destra il numero progressivo dell'oggetto

A - ambito di Coordinamento

B-tipo
 V1 vincolati ai sensi della L.1089/39
 V2 vincolati ai sensi della L.431
 NV siti e manufatti di rilevanza culturale censiti dagli Enti locali e/o segnalati da Università, Associazioni Culturali etc.

C=scheda di riferimento e/o tavola da PRGC

SITI E MANUFATTI DI RILEVANZA AMBIENTALE E STORICO-CULT.

N *	Comune	Località	A	B	C	Sezioni	Note
						1:10.000	
40.1	S. Godenzo	capoluogo	A2	V1		264080	Abbazia di S. Godenzo;
40.2	S. Godenzo	Cafaggio	A2	N.V.	1	264070	Casa colonica;
40.3	S. Godenzo	Pacciano	A2	N.V.	2	264070	Casa colonica e annessi;
40.4	S. Godenzo	Le Pancole	A2	N.V.	3	264070	Casa colonica e annessi;
40.5	S. Godenzo	Alvico	A2	N.V.	4	264070	Casa colonica;
40.6	S. Godenzo	Pruneta	A2	N.V.	5	264070	Nucleo rurale;
40.7	S. Godenzo	S. Bavello	A2	N.V.		264070	Pieve di S. Babila;
40.8	S. Godenzo	S. Lucia	A2	N.V.	8	264070	Cappella di S. Lucia;
40.9	S. Godenzo	Alaccia	A2	N.V.		264070	Villa fattoria;
40.10	S. Godenzo	Boncichi	A2	N.V.	10	264070	Nucleo rurale
40.11	S. Godenzo	Il Pelago	A2	N.V.		264070	Casa colonica e annessi;
40.12	S. Godenzo	Case Arnia	A2	N.V.	12	264070	Casa colonica e annessi;
40.13	S. Godenzo	Arnia di sopra	A2	N.V.	13	264070	Casa colonica e annessi;
40.14	S. Godenzo	Gelle	A2	N.V.	14	264070	Casa colonica e annessi;
40.15	S. Godenzo	Lonza	A2	N.V.	15	264080	Casa colonica e annessi;
40.16	S. Godenzo	Le Capanne	A2	N.V.	17	264080	Casa colonica e annessi;
40.17	S. Godenzo	Colle	A2	N.V.	18	264080	Casa colonica e annessi;
40.18	S. Godenzo	Querceto	A2	N.V.	19	264080	Casa colonica e annessi;
40.19	S. Godenzo	Trebbiale	A2	N.V.	20	264080	Casa colonica e annessi;
40.20	S. Godenzo	Stieta	A2	N.V.	21	264070	Casa colonica e annessi;
40.21	S. Godenzo	Il Borgo	A2	N.V.	22	264080	Casa colonica e annessi;
40.22	S. Godenzo	Bruzzame	A2	N.V.	23	264080	Casa colonica e annessi;
40.23	S. Godenzo	Gugena	A2	N.V.	24	264080	Nucleo rurale;
40.24	S. Godenzo	Gugena	A2	N.V.	24	264080	Oratorio SS. Vergine Neve;
40.25	S. Godenzo	Gugena	A2	N.V.	24	264080	Casa colonica e annessi;
40.26	S. Godenzo	Campana	A2	N.V.	25	264070	Casa colonica e annessi;
40.27	S. Godenzo	Trebbio	A2	N.V.	26	264080	Nucleo rurale;
40.28	S. Godenzo		A2	N.V.	27	264080	Casa colonica e annessi
40.29	S. Godenzo		A2	N.V.		264080	Villa Picchiani;

N* - a sinistra è indicato il numero del Comune (vedi elenco) e a destra il numero progressivo dell'oggetto	B-tipo V1 vincolati ai sensi della L.1089/39 V2 vincolati ai sensi della L.431	C-scheda di riferimento
A - ambito di Coordinamento	NV siti e manufatti di rilevanza culturale censiti dagli Enti locali e/o segnalati da Università, Associazioni Culturali etc.	

SITI E MANUFATTI DI RILEVANZA AMBIENTALE E STORICO-CULT.

N *	Comune	Località	A	B	C	Sezioni 1:10.000	Note
40.30	S. Godenzo	Vicchieta	A2	N.V.		29	264080 Casa colonica;
40.31	S. Godenzo	Trapoggio	A2	N.V.		30	264080 Casa colonica e annessi;
40.32	S. Godenzo	Marmoreta -Trap.	A2	N.V.		31	264080 Casa colonica e annessi
40.33	S. Godenzo	Spalliena di sotto	A2	N.V.		32	264080 Nucleo rurale;
40.34	S. Godenzo	Spalliena di mezzo	A2	N.V.		33	264080 Nucleo rurale;
40.35	S. Godenzo	Spalliena di sopra	A2	N.V.		34	264080 Nucleo rurale;
40.36	S. Godenzo	Cerreto	A2	N.V.		35	264080 Casa colonica e annessi;
40.37	S. Godenzo	Casale	A2	N.V.		36	264080 Chiesa di S. Niccolò;
40.38	S. Godenzo	Casale	A2	N.V.			264080 Villa "Sommo Casale";
40.39	S. Godenzo	Camorsi	A2	N.V.		39	264080 Casa colonica e annessi
40.40	S. Godenzo	Le Croci	A2	N.V.		40	264080 Casa colonica e annessi;
40.41	S. Godenzo	Ficciana	A2	N.V.		41	264080 Chiesa di S. Maria e can.
40.42	S. Godenzo	Onda	A2	N.V.		42	264080 Casa colonica e annessi;
40.43	S. Godenzo	Onda, pressi	A2	N.V.		43	264080 Casa colonica e annessi;
40.44	S. Godenzo	C. Monte - Onda	A2	N.V.		44	264080 Casa colonica e annessi;
40.45	S. Godenzo	Arzale	A2	N.V.		45	264080 Casa colonica e annessi;
40.46	S. Godenzo	Pratale	A2	N.V.		46	264080 Casa colonica e annessi;
40.47	S. Godenzo	Gamberali	A2	N.V.		48	264080 Casa colonica e annessi;
40.48	S. Godenzo	Ontaneto	A2	N.V.		49	264080 Casa colonica e annessi
40.49	S. Godenzo	Ontaneto	A2	N.V.		50	264080 Mulino;
40.50	S. Godenzo	Il Casone	A2	N.V.		51	264080 Casa colonica;
40.51	S. Godenzo	Il Poggio	A2	N.V.		52	264080 Casa colonica e annessi;
40.52	S. Godenzo	La Pretella	A2	N.V.		53	264080 Casa colonica e annessi;
40.53	S. Godenzo	Sommo Casale	A2	N.V.		37	264080 Nucleo rurale;
40.54	S. Godenzo	Serignana	A2	N.V.			264080 Villa Forasassi Or.S.Dom.
40.55	S. Godenzo	Casa Bargelli	A2	N.V.		105	265010 Casa colonica e annessi
40.56	S. Godenzo	Rio del Faggio	A2	N.V.		106	265010 Casa colonica e annessi;
40.57	S. Godenzo	Castagno	A2	N.V.		57	264080 Casa colonica;
40.58	S. Godenzo	Castagno	A2	N.V.			264080 Villa Fondaccio;

N* - a sinistra è indicato il numero del Comune (vedi elenco) e a destra il numero progressivo dell'ogget- to	B-tipo V1 vincolati ai sensi della L.1089/39 V2 vincolati ai sensi della L.431 NV siti e manufatti di rilevanza culturale censiti dagli Enti locali e/o segnalati da Università, Associazioni Culturali etc.	C=scheda di riferimento
--	---	-------------------------

SITI E MANUFATTI DI RILEVANZA AMBIENTALE E STORICO-CULT.

N *	Comune	Località	A	B	C	Sezioni	
						1:10.000	Note
40.59	S. Godenzo	Castagno	A2	N.V.	59	264120	Chiesa di S. Martino;
40.60	S. Godenzo	Castagno	A2	N.V.	60	264120	Or.S. Maria delle Grazie
40.61	S. Godenzo	Plan dei Giunchi	A2	N.V.	61	265050	Casa colonica e annessi;
40.62	S. Godenzo	Castellina	A2	N.V.	62	265050	Nucleo rurale;
40.63	S. Godenzo	Migliari	A2	N.V.	64	265090	Casa colonica e annessi;
40.64	S. Godenzo	Grigiola	A2	N.V.	63	265090	Casa colonica e annessi;
40.65	S. Godenzo	Pratale	A2	N.V.	65	265090	Casa colonica e annessi
40.66	S. Godenzo	Le Casine	A2	N.V.	66	265050	Casa colonica e annessi;
40.67	S. Godenzo	Prato a Borgo	A2	N.V.	67	265050	Casa colonica e annessi;
40.68	S. Godenzo	Le Fosse	A2	N.V.	68	265050	Casa colonica e annessi;
40.69	S. Godenzo	Sambuchello	A2	N.V.	69	265050	Nucleo rurale;
40.70	S. Godenzo	Massete	A2	N.V.	71	264080	Casa colonica e annessi;
40.71	S. Godenzo	Soagi	A2	N.V.	72	264080	Casa colonica e annessi;
40.72	S. Godenzo	Lavacchio	A2	N.V.	73	264080	Casa colonica e annessi;
40.73	S. Godenzo	Le Calle	A2	N.V.	74	264080	Nucleo rurale;
40.74	S. Godenzo	Fonte Lucci	A2	N.V.	75	264080	Casa colonica e annessi;
40.75	S. Godenzo	Affrico di sopra	A2	N.V.	76	264080	Nucleo rurale;
40.76	S. Godenzo	Affrico di sotto	A2	N.V.	77	264080	Casa colonica e annessi;
40.77	S. Godenzo	Affrico, pressi	A2	N.V.	78	264080	Casa colonica e annessi;
40.78	S. Godenzo	Castello	A2	N.V.	79	264080	Casa colonica e annessi;
40.79	S. Godenzo	Lastri	A2	N.V.	80	264080	Casa colonica e annessi;
40.80	S. Godenzo	Piancava	A2	N.V.	81	264080	Casa colonica e annessi;
40.81	S. Godenzo	Varmiano	A2	N.V.	82	264080	Casa colonica e annessi;
40.82	S. Godenzo	Val Beraglia	A2	N.V.	83	264080	Casa colonica e annessi;
40.83	S. Godenzo	Petrognano	A2	N.V.	84	264080	Chiesa di S. Giorgio e can.
40.84	S. Godenzo	Corti	A2	N.V.	85	264080	Mulino;
40.85	S. Godenzo	Petrognano	A2	N.V.	86	264080	
40.86	S. Godenzo	Il Prato	A2	N.V.	87	264080	Casa colonica;
40.87	S. Godenzo	La Trappola	A2	N.V.	88	264040	Casa colonica;

N* - a sinistra è indicato
il numero del Comune
(vedi elenco) e a
destra il numero
progressivo dell'ogget-
to

B-tipo
V1 vincolati ai sensi della
L.1089/39
V2 vincolati ai sensi della
L.431
NV siti e manufatti di rilevanza
culturale censiti dagli Enti
locali e/o segnalati da
Università, Associazioni
Culturali etc.

C=scheda di riferimento

SITI E MANUFATTI DI RILEVANZA AMBIENTALE E STORICO-CULT.


N *	Comune	Località	A	B	C	Sezioni	
						1:10.000	Note
40.88	S. Godenzo	Trappolino	A2	N.V.		89	264040 Casa colonica e annessi;
40.89	S. Godenzo	Spicchio	A2	N.V.		90	264080 Casa colonica e annessi;
40.90	S. Godenzo	Mola	A2	N.V.		91	264080 Casa colonica e annessi;
40.91	S. Godenzo	La Casa	A2	N.V.		92	264040 Casa colonica;
40.92	S. Godenzo	Val di Capriaglia	A2	N.V.		93	264040 Casa colonica e annessi;
40.93	S. Godenzo	Rupino	A2	N.V.		94	264040 Casa colonica;
40.94	S. Godenzo	Bagnatoio	A2	N.V.		95	264040 Casa colonica e annessi;
40.95	S. Godenzo	I Romiti	A2	N.V.		96	264040 Nucleo rurale;
40.96	S. Godenzo	Il Vallone	A2	N.V.		97	264040 Casa colonica;
40.97	S. Godenzo	Eremo	A2	N.V.		98	264040 Eremo di S. Maria;
40.98	S. Godenzo	Macinelli	A2	N.V.		99	264040 Casa colonica e annessi;
40.99	S. Godenzo	La Vacchiella	A2	N.V.		100	264080 Casa colonica;
40-100	S. Godenzo	Pian de' Bocci	A2	N.V.		101	264080 Casa colonica e annessi;
40-101	S. Godenzo	Muschieto	A2	N.V.		102	264080 Casa colonica e annessi;
40-102	S. Godenzo	Il Fornello	A2	N.V.		103	264040 Casa colonica e annessi;
40-103	S. Godenzo	La Piana	A2	N.V.		104	264040 Casa colonica e annessi;
40-104	S. Godenzo	Fonte al Trogolo	A2	N.V.		70	265050 Casa colonica e annessi;

N* - a sinistra è indicato il numero del Comune (vedi elenco) e a destra il numero progressivo dell'oggetto

B-tipo
 V1 vincolati ai sensi della L.1089/39
 V2 vincolati ai sensi della L.431
 NV siti e manufatti di rilevanza culturale censiti dagli Enti locali e/o segnalati da Università, Associazioni Culturali etc.

C-scheda di riferimento

Comune di Londa: estratto da Lo statuto dei luoghi



P.R.G. '98

Piano Strutturale

**Comune di
Londa**

Marzo '99

QUADRO D'INSIEME
della Comunità
di
LONDA



APPENDICI

A) Elenco delle sorgenti e dei pozzi individuati dal PS

B) Siti culturali

C) Siti e manufatti archeologici

D) Siti di interesse comunitario (SIC)

E) Fauna



B) Siti culturali

Questa appendice contiene l'elenco dei siti e dei manufatti di rilevanza ambientale e storico-culturale, vincolati e ritenuti meritevoli di tutela. I siti sono riportati nelle Carte dello Statuto dei luoghi di scala 1:10.000 e 1:2.000.

LEGENDA**SITI E MANUFATTI DI
RILEVANZA AMBIENTALE E
STORICO-CULTURALE**

N° A sinistra è indicato il codice del Comune di Londa e a destra il numero progressivo del dato

B Tipo

V Vincolato ai sensi della L. 1089/39

V* Equiparati ad edifici vincolati

C Elenchi e/o Schede di riferimento

#C Elenchi comunali capoluogo

Elenchi comunali -

S Soprintendenza B.A.

SEZIONI Scala 1:10.000

N.L. Non localizzato in cartografia per non rappresentabilità grafica alla scala 1:10.000

NOTE Descrizione

N.R. Non rilevato

LONDA

N°	LOCALITA'	B	C	SEZIONI	NOTE
25.1	capoluogo, Via Roma 38	V	S551	264110	Palazzetto Baglioni
25.1	capoluogo, Via Roma 32-34-36		#C41	264110	
25.2	S. Leolino	V	S3220 - #184	264150	Rocca di S. Leolino resti
25.3	Villa Belvedere a Caiano, Via di Caiano		#115	264110	Villa Passerini
25.4	capoluogo, Via di Vierle (Villa di Londa già V. Visani)	V	#C68	264110	Villa Pesciolin-Visani oggi Spagnoli
25.5	Fornace		#134	264120	Villa di Fornace e parco
25.6	Fornace			264120	Chiesa di S.Lorenzo
25.7	Caiano			264120	Chiesa di S.Maria
25.8	Caiano		#112	264120	Villa Gori e parco
25.9	Petrolo			264120	Chiesa di S.Stefano
25.10	Rincine			264120	Pieve di S.Elena
25.11	Pervecchia		#187	264150	Oratorio di S.Anna
25.12	Rata			264150	Pieve di S.Maria
25.13	Rata		#158	264150	Villa della Rata
25.14	capoluogo			264110	Chiesa della SS.Concezione
25.15	S.Leolino			264150	Pieve di S.Leolino a Monti
25.16	S.Leolino		#185	264150	Villa
25.17	Bucigna			264150	Chiesa di S.Andrea
25.18	Vierle			264150	Chiesa di S.Lorenzo
25.19	Sambucheta		#216	264160	Chiesa e Canonica
25.20	Belvedere			264110	parco Villa Passerini
25.21	capoluogo			264110	Villa Pesciolin-Visani oggi Spagnoli, giardino
25.22	Caiano			264120	parco Villa Gori
25.23	Villa di Fornace			264120	parco
25.24	Rincine, Fornace	V	S3219	264120	resti del Castello di Rincine
25.25	capoluogo, P.zza Umberto I 50		#C1	264110	
25.26	capoluogo, P.zza Umberto I 45		#C2	264110	
25.27	capoluogo, P.zza Umberto I 42-43		#C3	264110	
25.28	capoluogo, P.zza Umberto I 39-40		#C4	264110	
25.29	capoluogo, P.zza Umberto I 30-31		#C5	264110	
25.30	capoluogo, P.zza Umberto I 28-29		#C6	264110	
25.31	capoluogo, P.zza Umberto I 26		#C7	264110	
25.32	capoluogo, P.zza Umberto I 22-23		#C8	264110	
25.33	capoluogo, P.zza Umberto I 21-21		#C9	264110	
25.34	capoluogo, P.zza Umberto I 18-19		#C10	264110	
25.35	capoluogo, P.zza Umberto I 16-17		#C11	264110	
25.36	capoluogo, P.zza Umberto I 14-15		#C12	264110	
25.37	capoluogo, P.zza Umberto I 12-13		#C13	264110	
25.38	capoluogo, P.zza Umberto I 10		#C14	264110	
25.39	capoluogo, P.zza Umberto I 9		#C15	264110	
25.40	capoluogo, P.zza Umberto I 7		#C16	264110	
25.41	capoluogo, P.zza Umberto I 4-5-6		#C17	264110	
25.42	capoluogo, Via Etrusca - P.zza Umberto I 4		#C18	264110	
25.43	capoluogo, P.zza Umberto I 51-52-53		#C19	264110	
25.44	capoluogo, Via Etrusca 14-16-18		#C20	264110	
25.45	capoluogo, P.zza Donatori di Sangue 1		#C21	264110	
25.46	capoluogo, Via Etrusca 3-5-7-11		#C22	264110	
25.47	capoluogo, Via Etrusca 13		#C23	264110	
25.48	capoluogo, Via Montebello		#C24	264110	

LONDA

N°	LOCALITA'	B	C	SEZIONI	NOTE
25.49	capoluogo, Via Montebello 27		#C34	264110	
25.50	capoluogo, P.zza della Rimembranza		#C35	264110	
25.51	capoluogo, Via Montebello 25		#C33	264110	
25.52	capoluogo, Via Montebello 21		#C32	264110	
25.53	capoluogo, Via Montebello 23		#C31	264110	
25.54	capoluogo, Via Montebello		#C66	264110	
25.55	capoluogo, Via Montebello 24		#C25	264110	
25.56	capoluogo, Via Montebello 20-22		#C26	264110	
25.57	capoluogo, Via Montebello 18		#C27	264110	
25.58	capoluogo, Via Montebello 14		#C28	264110	
25.59	capoluogo, Via Montebello 12		#C29	264110	
25.60	capoluogo, Via Montebello 8-10		#C30	264110	
25.61	capoluogo, Via La Cava		#C69	264110	
25.62	capoluogo, Via J.Ricci		#C56	264110	
25.63	capoluogo, Via J.Ricci 16		#C61	264110	
25.64	capoluogo, Via J.Ricci 37-39-41		#C53	264110	
25.65	capoluogo, Via J.Ricci 33		#C54	264110	
25.66	capoluogo, Via J.Ricci 27-29-31		#C55	264110	
25.67	capoluogo, Via J.Ricci 23-25		#C57	264110	
25.68	capoluogo, Via J.Ricci		#C58	264110	
25.69	capoluogo, Via J.Ricci 13		#C59	264110	
25.70	capoluogo, Via J.Ricci		#C60	264110	
25.71	capoluogo, Via J.Ricci 38-40		#C52	264110	
25.72	capoluogo, Via della Rimembranza		#C62	264110	
25.73	capoluogo, Via della Rimembranza		#C63	264110	
25.74	capoluogo, Via della Rimembranza		#C64	264110	
25.75	capoluogo, Via della Rimembranza		#C65	264110	
25.76	capoluogo, Via della Rimembranza - Via di Vierle		#C67	264110	
25.77	capoluogo, Via di Vierle 8 (La Vigna)		#C70	264110	
25.78	capoluogo, Via Roma 17-19		#C36	264110	
25.79	capoluogo, Via Roma 15-17		#C37	264110	
25.80	capoluogo, Via Roma 11-13		#C38	264110	
25.81	capoluogo, Via Roma 9-7		#C39	264110	
25.82	capoluogo, Via Roma		#C40	264110	
25.83	capoluogo, Via Roma 30		#C42	264110	
25.84	capoluogo, Via Roma 26-28		#C43	264110	
25.85	capoluogo, Via Roma		#C44	264110	
25.86	capoluogo, Via Roma		#C45	264110	
25.87	capoluogo, Via J.Ricci 12		#C46	264110	
25.88	capoluogo, Via Roma		#C47	264110	
25.89	capoluogo, Via Roma		#C48	264110	
25.90	capoluogo, Via Europa		#C49	264110	
25.91	capoluogo, Via Europa 3		#C50	264110	
25.92	capoluogo, Via Europa 10-14		#C51	264110	
25.93	Il Condotto, Via di Vicatorati 5		#35	264110	
25.94	Vicatorati - Imberta		#36	264110	
25.95	Vicatorati, Via di vicatorati 6-7		#37	264110	
25.96	Vicatorati, Via di Vicatorati		#38	264110	
25.97	Vicatorati - Castello, Via di Vicatorati		#40	264110	
25.98	capoluogo - La Torre, Via Giovanni XXIII		#39	264110	
25.99	Gorazzaio		#42	264110	

LONDA

N°	LOCALITA'	B	C	SEZIONI	NOTE
25.100	capoluogo, Via Europa		#43	264110	
25.101	Gorazzaio - Il Casone		#44	264110	
25.102	Londa (Il Casone)		#45	264110	
25.103	Gorazzaio - Mulino di Gorazzaio		#104	264110	
25.104	capoluogo - Il Fosso		#171	264110	
25.105	capoluogo - Casa Nuova		#175	264110	
25.106	Molin di Pino - Mulino		#59	264110	
25.107	Molin di Pino		#60	264110	
25.108	capoluogo - Il Mulino, Via Rocca Secca		#91	264110	
25.109	capoluogo - La Casaccia		#92	264110	
25.110	Caiano - Canonica		#105	264120	
25.111	Caiano - Podere Chiesa		#106	264120	
25.112	Caiano - Casa Cantoniera		#107	264120	
25.113	Caiano - Podere Nuovo		#108	264110	
25.114	Caiano - Cerre (o Cerreta)		#109	264110	
25.115	Caiano - Movilla		#110	264110	
25.116	Caiano - casa colonica Tenuta Gori		#111	264110	
25.117	Caiano - Casa Lucheri		#113	264120	
25.118	Caiano - Paterno		#114	264120	
25.119	Caiano di Sotto, casa colonica Via di Caiano		#116	264110	
25.120	Caiano - Il Poggiolo, Via di Caiano		#117	264120	
25.121	Caiano - Palazzo		#118	264120	
25.122	Caiano - La Noce		#119	264120	
25.123	Caiano - Secchiano		#120	264120	
25.124	Caiano - Tiglio Grande		#121	264120	
25.125	Caiano - Tiglio Piccolo		#122	264120	
25.126	Petroio - Le Giuncheta		#1	264120	
25.127	Petroio - I Piani		#2	264120	
25.128	Petroio - Bizzeto		#3	264120	
25.129	Petroio - Casa Sommovilla		#4	264120	
25.130	Cornia - Petroio - Corna di Sotto		#5	264120	
25.131	Petroio - I Gocci		#6	264120	
25.132	Cornia - Petroio - Chiesa a Cornia		#7	264120	
25.133	Petroio Pangiani		#8	264120	
25.134	Petroio - Casa Petroio		#9	264120	
25.135	Petroio - Poggiolino		#46	264120	
25.136	Petroio		#47	264120	
25.137	Petroio - La Viottola		#48	264120	
25.138	Petroio - La Lastra		#49	264120	
25.139	Petroio - La Lastra		#50	264120	
25.140	Petroio - Bifolco		#51	264120	
25.141	Petroio - Scassi Nuovi		#52	264110	
25.142	Petroio - Il Palazzo		#53	264120	
25.143	Petroio - Il Palazzo, Via di Petroio		#54	264120	
25.144	Petroio - Valpiana		#55	264120	
25.145	Petroio - Le Campora		#56	264110	
25.146	Petroio - Casa Novella		#57	264120	
25.147	Petroio - La Fornacina		#58	264120	
25.148	Bucigna - La Casina		#234	264150	
25.149	Bucigna Nuova, Via di Bucigna		#235	264150	
25.150	Bucigna Nuova		#236	264150	
25.151	Bucigna Vecchia		#237	264150	

LONDA

N°	LOCALITA'	B	C	SEZIONI	NOTE
25.152	Bucigna Vecchia		#238	264150	
25.153	Bucigna Vecchia		#239	264150	
25.154	Bucigna Vecchia		#240	264150	
25.155	Bucigna Vecchia		#241	264150	
25.156	Bucigna		#242	264150	
25.157	Bucigna Nuova		#243	264150	
25.158	Bucigna Nuova		#244	264150	
25.159	Bucigna Nuova		#245	264150	
25.160	Bucigna Nuova		#246	264150	
25.161	Bucigna Nuova		#247	264150	
25.162	Bucigna Nuova		#248	264150	
25.163	Bucigna - Cimitero		#	264150	
25.164	Rincine - La Casina		#10	264120	Casa rurale
25.165	Rincine - Casa al Fabbro		#11	264120	Casa rurale
25.166	Rincine - Casa Morini		#12	264120	
25.167	Rincine - Il Prato		#13	264120	Casa rurale
25.168	Rincine - Risegni		#14	264120	Casa rurale
25.169	Rincine - Il Pozzo		#15	264120	Casa padronale
25.170	Rincine - Il Pozzo		#16	264120	Casa rurale
25.171	Rincine - Borgo di Sotto		#17	264120	Casa rurale
25.172	Rincine - Borgo di Sotto		#18	264120	Casa rurale - annesso
25.173	Rincine - Casa Nuova		#19	264120	
25.174	Rincine - Le Romita		#20	264120	Casa rurale
25.175	Rincine - Rimbecchia		#21	264120	Casa rurale
25.176	Rincine - Chiesa a Rincine		#22	264120	Casa del pievano
25.177	Rincine - Casa al Vento		#23	264120	Casa rurale
25.178	Rincine - Casa al Vento		#24	264120	Casa rurale
25.179	Rincine - Il Molino di Rincine		#25	264120	Mulino
25.180	Rincine - Vaialli		#26	264120	Casa rurale
25.181	Rincine - Vaialli		#27	264120	
25.182	Rincine - Vaialli		#28	264120	
25.183	Rincine - Vaialli		#29	264120	
25.184	Rincine - Campo Ritroso		#30	264120	Casa rurale
25.185	Rincine - Calimara		#31	264120	Casa rurale
25.186	Rincine - Le Castelletta		#32	264120	Casa rurale
25.187	Rincine - Le Stabbie		#33	264120	Casa rurale
25.188	Rincine - Vaialli		#61	264120	
25.189	Rincine - Il Masso		#62	264120	Casa rurale
25.190	Rincine - Il Masso		#63	264120	Annesso rurale
25.191	Rincine - Il Masso		#64	264120	Casa rurale
25.192	Rincine - La Cuna		#65	264120	Casa rurale
25.193	Rincine - La Cuna		#66	264120	Casa rurale
25.194	Rincine - La Cuna		#67	264120	Casa rurale
25.195	Rincine - Casa al Vento		#68	264120	Casa rurale
25.196	Rincine - Casa al Vento		#69	264120	
25.197	Rincine - Pratozzolo		#70	264120	Annesso rurale
25.198	Rincine - Pratozzolo		#71	264120	Casa rurale
25.199	Rincine - Pratozzolo		#72	264120	Annesso rurale
25.200	Rincine - La Cuna - Casa Bazzi		#73	264120	Casa rurale
25.201	Rincine - La Cuna - Casa Bazzi		#74	264120	Casa padronale
25.202	Rincine - La Cuna - Casa Bazzi		#75	264120	Casa rurale
25.203	Rincine - Le Capanne		#76	264120	Casa rurale
25.204	Selva		#77	264120	Casa rurale
25.205	Selva		#78	264120	Casa rurale
25.206	Selva		#79	264120	Casa rurale

LONDA

N°	LOCALITA'	B	C	SEZIONI	NOTE
25.207	Selva		#80	264120	Casa rurale
25.208	Selva		#81	264120	Casa rurale
25.209	Mandri		#82	264120	Seccatoio
25.210	Mandri		#83	264120	Annesso rurale
25.211	Casa Rocca Secca		#84	264110	Casa rurale
25.212	Sussinete di Là		#85	264110	Casa rurale
25.213	Rata - Calcinaia		#86	264110	Casa rurale
25.214	Sussinete di Qua		#87	264110	Casa rurale
25.215	Fabbretole		#88	264110	Casa rurale
25.216	Fabbretole		#89	264110	Casa rurale
25.217	Fabbretole		#90	264110	Casa rurale
25.218	Rata - Casa Nuova di Qua		#149	264150	Torre, poi casa rurale
25.219	Rata - Casa Nuova di Qua		#150	264150	
25.220	Rata - Il Sorbo		#151	264150	Complesso rurale
25.221	Rata - Casa Nuova di là		#152	264150	Complesso rurale
25.222	Rata - Poggio di Mezzo		#153	264150	Casa rurale
25.223	Rata - Poggio di Mezzo		#154	264150	Casa rurale
25.224	Rata		#155	264510	Casa rurale
25.225	Rata - Casa Mazzi		#156	264150	Casa rurale
25.226	Rata - Moro		#157	264150	Casa rurale
25.227	Rata - Borgo		#159	264150	Casa rurale
25.228	Rata - Borgo		#160	264150	Complesso rurale
25.229	Rata - La Riccia		#161	264150	Casa rurale
25.230	Rata - Canonica della Pieve		#162	264150	Canonica
25.231	Rata - Poggio di sotto		#163	264150	Casa rurale
25.232	Rata - Le Caselle		#164	264150	Casa rurale
25.233	Vamperti		#165	264150	Casa rurale
25.234	Vamperti		#166	264150	Casa rurale
25.235	Rata - Casa Grosseto		#186	264150	Casa rurale
25.236	Rata - Praticolle		#188	264150	Casa rurale
25.237	Rata - cimitero		#	264150	cimitero
25.248	Fornace - Il Molino		#124	264120	Mulino
25.249	Fornace - S. Lorenzo		#125	264120	Casa rurale
25.250	Fornace - S. Lorenzo		#126	264120	Canonica
25.251	Fornace - Lastreto		#127	264120	Complesso rurale
25.252	Fornace - Lastreto		#128	264120	Casa rurale
25.253	Fornace - Lastreto		#129	264120	Complesso rurale
25.254	Fornace - Castello		#130	264120	Casa rurale
25.255	Fornace - Castello		#131	264120	Casa rurale
25.256	Fornace - Castello		#132	264120	Casa rurale
25.257	Fornace		#133	264120	Complesso rurale
25.258	Fornace		#135	264120	Casa rurale
25.259	Fornace - Casa vivaio		#136	264120	Casa rurale
25.260	Fornace		#137	264120	Casa rurale
25.261	Fornace - Borgo		#138	264120	Casa rurale
25.262	Fornace - Borgo		#139	264120	Casa rurale
25.263	Fornace - Borgo		#140	264120	Casa rurale
25.264	Fornace - Borgo		#141	264120	Casa rurale
25.265	Fornace - Borgo		#142	264120	Casa rurale
25.266	Fornace - Borgo		#143	264120	Casa rurale
25.267	Fornace - Borgo		#144	264120	Casa rurale
25.268	Fornace - Borgo		#145	264120	Casa rurale
25.269	Fornace - Borgo		#146	264120	Casa rurale
25.270	Fornace - Borgo		#147	264120	Casa rurale
25.271	Fornace - Borgo		#148	264120	Casa rurale

LONDA

N°	LOCALITA'	B	C	SEZIONI	NOTE
25.272	Chiesa a Varena		#94	264110	Complesso rurale
25.273	La Casina		#95	264110	Casa rurale
25.274	Panicale		#96	264110	Casa rurale
25.275	Varena di sotto		#97	264110	Casa rurale
25.276	Varena di sotto		#98	264110	Casa rurale
25.277	Varena di sotto		#99	264110	Casa rurale
25.278	Varena - Cas'alta		#100	264110	Casa rurale
25.279	Comioleta		#101	264110	Complesso rurale
25.280	Varena		#102	264110	Complesso rurale
25.281	Varena		#103	264110	Casa rurale
25.282	Varena		#167	264110	Casa rurale
25.283	Casa Baldini		#177	264110	Casa rurale
25.284	Vierle - Gli Scassi		#168	264150	Casa rurale
25.285	S. Leolino - Le Tagliate		#169	264150	Casa rurale
25.286	S. Leolino in monti - La Torre		#170	264150	Casa rurale
25.287	S. Leolino in monti - Poggio di sopra		#172	264150	Casa rurale
25.288	S. Leolino in monti - Poggio di sopra		#173	264150	Casa rurale
25.289	S. Leolino in monti		#174	264150	Canonica
25.290	S. Leolino in monti		#176	264150	Casa rurale
25.291	S. leolino in monti - La Corte		#178	264150	Complesso rurale
25.292	S. leolino in monti - La Corte		#179	264150	Complesso rurale
25.293	S. leolino in monti - La Doccia di Sotto		#180	264150	Casa rurale
25.294	Vierle - Pian casale		#181	264150	Casa rurale
25.295	Vierle - La Casa		#182	264160	Casa rurale
25.296	Vierle - La Casa		#183	264160	Casa rurale
25.297	Vierle - L'Intento		#189	264150	Casa rurale
25.298	Vierle - La Massa		#190	264150	Casa rurale
25.299	Vierle - La Massa		#191	264150	Casa rurale
25.300	Vierle - La Massa		#192	264150	Casa rurale
25.301	Vierle - La Massa		#193	264150	Casa rurale
25.302	Vierle		#194	264150	Casa rurale
25.303	Vierle - La Massa		#195	264150	Casa rurale
25.304	Vierle		#196	264150	Casa rurale
25.305	Vierle - Razzoletto		#197	264150	Complesso rurale
25.306	Vierle - Il Poggiolo		#198	264150	Casa rurale
25.307	Vierle - La Casaccia		#199	264150	Casa rurale
25.308	Vierle		#200	264150	Casa rurale
25.309	Vierle - Borgo		#201	264150	Casa rurale
25.310	Vierle - Borgo		#202	264150	Casa rurale
25.311	Vierle - Borgo		#209	264150	Casa rurale
25.312	Vierle - Borgo		#210	264150	Canonica di San Lorenzo
25.313	Vierle - Rio		#203	264150	Casa rurale
25.314	Vierle - Val Moscia		#204	264150	Casa rurale
25.315	Vierle - Il Nespolo		#205	264150	Casa rurale
25.316	Vierle - Trebbio		#206	264150	
25.317	Vierle - Trebbio		#207	264150	Casa rurale
25.318	Vierle - Trebbio		#208	264150	Casa rurale
25.319	Vierle - Conguiglioli		#211	264150	Casa rurale
25.320	Vierle - Querceto		#212	264150	Casa rurale
25.321	Vierle		#213	264150	
25.322	Vierle - Poggio a Vierle		#214	264150	Casa rurale
25.323	Vierle - Poggio a Vierle		#215	264150	

LONDA

N°	LOCALITA'	B	C	SEZIONI	NOTE
25.324	Sambucheta - Le Vigne		#217	264160	Casa rurale
25.325	Sambucheta - Caldino o Le Vigne		#218	264160	Casa rurale
25.326	Sambucheta - Fonte alle Case		#219	264160	Casa rurale
25.327	Sambucheta - Fonte alle Case		#220	264160	Casa rurale
25.328	Sambucheta - Fonte alle Case		#221	264160	Casa rurale
25.329	Pian Sambucheta		#222	264160	Casa rurale
25.330	Pian Sambucheta		#223	264160	Casa rurale
25.331	Pian Sambucheta		#224	264160	Casa rurale
25.332	Sambucheta		#225	264160	Casa rurale
25.333	Sambucheta		#226	264160	Casa rurale
25.334	Pian Sambucheta		#227	264160	Casa rurale
25.335	Sambucheta - La Lamuccia		#228	264160	Casa rurale
25.336	Sambucheta - Casa Bartoli		#229	264160	Casa rurale
25.337	Sambucheta - Casa Bartoli		#230	264160	Casa rurale
25.338	Vierle - L'Arpicella		#231	264160	Casa rurale
25.339	Vierle - La Poggiola		#232	264160	Casa rurale
25.340	Vierle - Casale		#233	264160	Complesso rurale
25.341	Vierle - Gattaiola		#249	264160	Casa rurale
25.342	Vierle		#	264150	Cimitero
25.343	Rincine		#	264120	Cimitero
25.344	Pallereta - La Casina della Federica		#34	264120	
25.345	La Fontaccia		#123	264120	
25.346	Varnese		#93	264110	Casa rurale
25.347	Rata			264110	Casa rurale
25.348	Rosino - Rata			264110	Casa rurale
25.349	Casina - Rata			264110	Casa rurale
25.350	Rata			264110	Casa rurale
25.351	Petroio			264110	Casa rurale
25.352	capoluogo			264110	Casa rurale
25.353	Rata			264110	Casa rurale
25.354	Caiano - Podere Tondo			264110	Casa rurale
25.355	Rincine			264120	Casa rurale
25.356	Rincine			264120	Casa rurale
25.357	La Mugnaina			264120	Casa rurale
25.358	Casa Rupino			264120	Casa rurale
25.359	Caiano			264120	Casa rurale
25.360	Rincine			264120	Casa rurale
25.361	Rincine			264120	Casa rurale
25.362	Casa Orzale			264120	Casa rurale
25.363	Pian dell'Aina			264120	Casa rurale
25.364	Pian dell'Aina			264120	Casa rurale
25.365	Fornace			264120	Casa rurale
25.366	Fornace			264120	Casa rurale
25.367	Casa Lavacchio			264120	Casa rurale
25.368	Fornace			264120	Casa rurale
25.369	La Faggiola			264120	Casa rurale
25.370	Casa Foresta			264120	Casa rurale
25.371	Croce ai Mori			264120	Casa rurale
25.372	La Fornacina			264120	Casa rurale
25.373	La Fornacina			264120	Casa rurale
25.374	Fornace			264120	Casa rurale
25.375	Rincine			264120	Casa rurale
25.376	Selva			264120	Casa rurale
25.377	Selva			264120	Casa rurale

LONDA

N°	LOCALITA'	B	C	SEZIONI	NOTE
25.378	Poggiaccio			264160	Casa rurale
25.379	Passo di Caspiano			264160	Casa rurale
25.380	Tracolle			264160	Casa rurale
25.381	Sambucheta			264160	Casa rurale
25.382	Caspiano di Sopra			264160	Complesso rurale
25.383	Caspiano di Sotto			264160	Complesso rurale
25.384	Casale			264160	Casa rurale
25.385	Casa Gattaiola			264160	Casa rurale
25.386	Bucigna			264160	Casa rurale
25.387	Bucigna Vecchia			264160	Casa rurale
25.388	Casa Gorazzano			264160	Complesso rurale
25.389	La Cava			264160	Casa rurale
25.390	La Cava			264160	Casa rurale
25.391	Rata			264150	Casa rurale
25.392	Rata			264150	Casa rurale
25.393	Casa Vamperti			264150	Casa rurale
25.394	Trebbio			264150	Casa rurale
25.395	Vierle			264150	Casa rurale
25.396	Vierle			264150	Casa rurale
25.397	Bucigna Vecchia			264150	Casa rurale
25.398	Bucigna Vecchia			264150	Casa rurale
25.399	Bucigna Vecchia			264150	Casa rurale
25.400	capoluogo, Via Roma			264110	
25.401	capoluogo			264110	Ponte medievale

COMUNE DI LONDA

SITI E MANUFATTI DI RILEVANZA AMBIENTALE
E STORICO-CULTURALE

CENTRI MINORI E INSEDIAMENTI SPARSI

Scheda Edificio
Principale:

N° elenco:

34

Schede allegate:


Data di
rilevazione:

SETTEMBRE 1998

Località PALLERETA Toponimo PALLERETA - LA CASINA
Via/Piazza _____ N° _____
Foglio Catastale 14 Particelle 7

Cartografia

SCALA 1:5000



Foto

Rif.
Foto:



Datazione	
<input type="checkbox"/>	Precedente al 1820
<input checked="" type="checkbox"/>	Dal 1820 al 1900
<input type="checkbox"/>	Dal 1900 al 1934
<input type="checkbox"/>	Dal 1934 al 1960
<input type="checkbox"/>	Successivo al 1960
Datazione documentata: anno	
<input type="checkbox"/>	Sul camino
<input type="checkbox"/>	Su lapide esterna
<input type="checkbox"/>	Su intonaco
Uso originario	
<input type="checkbox"/>	Rurale
<input type="checkbox"/>	Residenziale:
<input type="checkbox"/>	Produttivo:
<input type="checkbox"/>	Specialistico: RIFUGIO & SECCATOIO
Uso attuale prevalente	
<input type="checkbox"/>	Residenza
<input type="checkbox"/>	Produttivo
<input type="checkbox"/>	Produttivo agricolo
<input type="checkbox"/>	Specialistico:
<input type="checkbox"/>	Permanente
<input type="checkbox"/>	Saltuario
<input checked="" type="checkbox"/>	Abbandonato
Alterazioni architettoniche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Assenti
<input type="checkbox"/>	Leggere
<input type="checkbox"/>	Gravi
Stato di conservazione	
<input type="checkbox"/>	Buono
<input type="checkbox"/>	Medio
<input type="checkbox"/>	Cattivo
<input checked="" type="checkbox"/>	Pessimo
Viabilità di accesso	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sterrata pedonale
<input type="checkbox"/>	Sterrata carrabile
<input type="checkbox"/>	Selciata
<input type="checkbox"/>	Bitumata

LOCALIZZAZIONE	
Fascia altimetrica	
<input type="checkbox"/>	Fino a 100 m.s.l.m.
<input type="checkbox"/>	101/200 m.s.l.m.
<input type="checkbox"/>	201/300 m.s.l.m.
<input type="checkbox"/>	301/400 m.s.l.m.
<input type="checkbox"/>	401/500 m.s.l.m.
<input type="checkbox"/>	501/600 m.s.l.m.
<input type="checkbox"/>	601/700 m.s.l.m.
<input type="checkbox"/>	701/800 m.s.l.m.
<input type="checkbox"/>	801/900 m.s.l.m.
<input checked="" type="checkbox"/>	Oltre 900 m.s.l.m. : 1277
Intorno territoriale	
<input type="checkbox"/>	Fondovalle
<input type="checkbox"/>	Fondovalle largo
<input type="checkbox"/>	Fondovalle stretto
<input type="checkbox"/>	Pedecolle
<input type="checkbox"/>	Mezzacosta
<input checked="" type="checkbox"/>	Cacume colinare
<input type="checkbox"/>	Crinale
<input type="checkbox"/>	Terrazzo
<input type="checkbox"/>	Lingua alla confluenza di corsi d'acqua
Densità colt. Intorno	
<input type="checkbox"/>	Coltivi continui
<input type="checkbox"/>	Prevalenza di coltivi
<input checked="" type="checkbox"/>	Prevalenza di boschi e pascoli
<input type="checkbox"/>	Isola di coltivo interna al bosco
Caratteri pianoaltimetrici del sito	
<input type="checkbox"/>	Piatto
<input type="checkbox"/>	Ondulato
<input checked="" type="checkbox"/>	Cacumine
<input type="checkbox"/>	Pendio
<input type="checkbox"/>	Pendio leggero
<input type="checkbox"/>	Pendio pronunciato
AGGREGAZIONE DEGLI EDIFICI COMPONENTI	
Rapporto con la viabilità di accesso	
<input type="checkbox"/>	Cul de sac
<input checked="" type="checkbox"/>	Tangente
<input type="checkbox"/>	Secante

Sviluppo istantaneo e sviluppo continuo	
<input type="checkbox"/>	Edificio unitario sincronico
<input type="checkbox"/>	Edificio unitario diacronico
<input type="checkbox"/>	Edificio complesso a sviluppo diacronico
<input type="checkbox"/>	Edifici dispersi intorno all'aia
<input type="checkbox"/>	Aggregato complesso di case
Rustici separati	
<input type="checkbox"/>	Capanna
<input type="checkbox"/>	Stalla
<input type="checkbox"/>	Porcile
<input type="checkbox"/>	Forno
<input type="checkbox"/>	Fienile
<input type="checkbox"/>	Parata
<input type="checkbox"/>	Tinaia
<input type="checkbox"/>	Cantina
Rapporto abitazione/rustici	
<input type="checkbox"/>	Sovrapposti
<input type="checkbox"/>	Giustapposti
<input type="checkbox"/>	Separati
<input type="checkbox"/>	Sincronici
<input type="checkbox"/>	Diacronici
Elementi esterni	
<input type="checkbox"/>	Aia:
<input type="checkbox"/>	sul fronte principale
<input type="checkbox"/>	laterale
<input type="checkbox"/>	materiali:
<input type="checkbox"/>	Pozzo:
<input type="checkbox"/>	esterno separato
<input type="checkbox"/>	addossato a fronte esterno
<input type="checkbox"/>	Giardino
<input type="checkbox"/>	Emergenze arboree
TIPO DI ORGANISMO ARCHITETTONICO DELL'EDIFICIO PRINCIPALE CONTENENTE L'ABITAZIONE	
<input type="checkbox"/>	N° piani: 1 + S.C.
<input type="checkbox"/>	Spazi interni interclusi
Pianta	
<input type="checkbox"/>	Rettangolare
<input checked="" type="checkbox"/>	Quadrata
<input type="checkbox"/>	Irregolare
Tetto	
<input type="checkbox"/>	N° spioventi: 2

Ingresso alla casa	
<input checked="" type="checkbox"/>	Frontale
<input type="checkbox"/>	Laterale
<input checked="" type="checkbox"/>	Tergale
<input checked="" type="checkbox"/>	Al piano terra
<input type="checkbox"/>	Al piano primo
Rapporto ingresso/interno	
<input type="checkbox"/>	Diretto in cucina
<input type="checkbox"/>	Vano ingresso
<input type="checkbox"/>	Vano scale
Portico	
<input type="checkbox"/>	Giustapposto ai fronti
<input type="checkbox"/>	Interno ai fronti
<input type="checkbox"/>	Nella corte interna
<input type="checkbox"/>	Frontale continuo
<input type="checkbox"/>	Frontale parziale
<input type="checkbox"/>	Parziale centrale
<input type="checkbox"/>	Parziale asimmetrico
<input type="checkbox"/>	Ad archi
<input type="checkbox"/>	Architravato
<input type="checkbox"/>	N° luci
Loggia	
<input type="checkbox"/>	Continua su tutto il fronte
<input type="checkbox"/>	Centrale
<input type="checkbox"/>	Asimmetrica
<input type="checkbox"/>	Loggia/profferlo
<input type="checkbox"/>	Ad archi
<input type="checkbox"/>	Architravata
<input type="checkbox"/>	N° luci:
Scale	
<input type="checkbox"/>	Esterne scoperte
<input type="checkbox"/>	Esterne coperte
<input type="checkbox"/>	Perpendicolare al fronte
<input type="checkbox"/>	Parallele al fronte
<input type="checkbox"/>	Interne
<input type="checkbox"/>	Seminterne
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	
Muri	
<input type="checkbox"/>	Pietra squadrata
<input type="checkbox"/>	Pietrame:
<input checked="" type="checkbox"/>	a vista
<input checked="" type="checkbox"/>	intonacato

Pietrame misto a mattoni:
<input type="checkbox"/> a vista
<input type="checkbox"/> intonacato
<input type="checkbox"/> con ricorsi regolari
<input type="checkbox"/> conci d'angolo
Mattoni:
<input type="checkbox"/> a vista
<input type="checkbox"/> intonacati
Presenza di materiali di recupero
<input type="checkbox"/> Tamponamenti
<input type="checkbox"/> Discontinuità nella muratura
<input type="checkbox"/> Contrafforti sul fronte:
<input type="checkbox"/>
Manto di copertura
<input type="checkbox"/> Lastre di pietra
<input type="checkbox"/> Laterizio:
<input type="checkbox"/> coppi ed embrici
<input type="checkbox"/> marsigliesi
<input type="checkbox"/> altri laterizi
<input checked="" type="checkbox"/> Misto LASTRE e MARSIGUESI
<input type="checkbox"/>
Gronda
<input type="checkbox"/> Correnti in legno e mezzane
<input checked="" type="checkbox"/> Lastra di pietra
<input type="checkbox"/> Correnti in legno e lat. for.
<input type="checkbox"/> Lastre in cotto
<input type="checkbox"/> Menzolotti in c.a. e laterizio
<input type="checkbox"/>
Apertura di ingresso
<input type="checkbox"/> Senza finiture
<input checked="" type="checkbox"/> Con stipiti e architrave in pietra
<input type="checkbox"/> Con mostre squadrate e/o lavorate in pietra
<input type="checkbox"/> Con mostre in malta
<input type="checkbox"/>
Porta
<input checked="" type="checkbox"/> In legno
<input type="checkbox"/> In ferro
<input type="checkbox"/>
Altre aperture
<input type="checkbox"/> Senza elementi di finitura
<input type="checkbox"/> Con stipiti e architrave in pietra
<input checked="" type="checkbox"/> Con mostre squadrate e/o lavorate in pietra
<input type="checkbox"/> Con mostre in malta
<input type="checkbox"/>
Infissi e serramenti
<input checked="" type="checkbox"/> In legno
<input type="checkbox"/> In ferro
<input type="checkbox"/>


ELEMENTI ARCHITETTONICI E/O DECORATIVI DI PREGIO
PORTA CON ARCHITRAVE CUSPIMATA

Vincolato ai sensi della L. 1089/39

ALTERAZIONI
<input checked="" type="checkbox"/>

NOTE

QUADRO D'UNIONE





	Edificato al 1820
	Edificato al 1900
	Edificato al 1960
	Edificato alla data di aggiornamento cartografia
	Idrografia
	Metanodotti
	Elettrodotti
	Acquedotti
	Art. 5 - Pozzi e Sorgenti selezionati
	Art. 5 - Zone di rispetto delle risorse idriche superficiali
	Art. 5 - Zone di protezione delle risorse idriche sotterranee
	Art. 6 - Tutela paesaggistica ed ambientale del territorio aperto, abitati minori ed edifici sparsi
	Art. 6 - Abitati minori
	Art. 7 - Aree protette (Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi)
	Art. 8 - "Aree fragili" da sottoporre a Programma di Paesaggio
	Art. 9 - Aree di protezione paesistica e/o storico ambientale
	Art. 10 - Siti e manufatti di rilevanza ambientale e storico-culturale
	Art. 11 - Aree e manufatti di interesse archeologico
	Art. 12 - S.I.C. Siti di Interesse Comunitario
	Fauna
	Art. 13 - Reti di sentieri e percorsi escursionistici
	Art. 14 - Aree boschive e forestali
	Art. 16 - Aree agricole di interesse primario
	Art. 17 - Insediamenti urbani
	Art. 19 - Strade
	Stazioni (sosta, visuali panoramiche, informazioni, ecc.)
	extraurbane secondarie (classe C) - D.Lgs 285/92
	locali extraurbane (classe F) - D.Lgs 285/92

b.

1

Legend:

- ▲ punctaj
- △ punctaj
- punctaj
- ◻ punctaj
- ◁ areal
- Că
- Luce
- Lepe
- Poana
- Salmoizi
- Stacii (panoramice
- ▲ Alex
- ▲ Clari
- ▲ Martin des
- ▲ Poana
- ▲ Salmoizi
- ▲ Stacii (panoramice



**Comune di S. Godenzo: estratto da "Analisi del
patrimonio edilizio extraurbano"**

ANALISI PATRIMONIO EDILIZIO EXTRAURBANO

N°
192

Foglio 1:10000 : 265010 Foglio U.T.E. : 13
Tavola 1:2000 : Particella : 71

TOPONIMO: C. ERTA
Località :
via..... n°.....
COMUNE DI S.GODENZO(FI)

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificato fino al 1832 | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato ex L. 1089/39 |
| <input type="checkbox"/> Edificato dal 1832 al 1930/40 | <input type="checkbox"/> Edificio in zona ex L. 1497/39 |
| <input type="checkbox"/> Edificato dal 1930/40 al 1979 | <input type="checkbox"/> Edificio ricadente nel Parco Nazionale |
| <input type="checkbox"/> Edificato dopo il 1979 | <input type="checkbox"/> Edificio in zona ex L. 431/85 |

TIPI EDILIZI

- Casa Rurale
- Annessi Agricoli incorporati separati
- fienile
- stalla
- capanna
-
- Mulino
- Villa
- Ed. Religioso
- Ed. Produttivo
- Ed. di Abitazione
-



Note : RUDERE
1972 - 1973

PIANI FUORI TERRA :

USO PREVALENTE IN ATTO

- Agricolo
- Residenziale Stabile
- Saltuaria
- Agriturismo
- Turistico
- Industriale/Artig.
- Non Occupata
- Abbandonata

Note : R



CARATTERI DEL SITO

- | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Valle in Piano | <input type="checkbox"/> Mezzacosta di collina | <input type="checkbox"/> Pendio Falsopiano | <input type="checkbox"/> Poggio |
| <input type="checkbox"/> Valle Incassata | <input type="checkbox"/> Pedecollinare | <input checked="" type="checkbox"/> Pendio | <input type="checkbox"/> Crinale |

Note :

COMPONENTI TECN. DI FACCIATA

Strutture portanti verticali	<input type="checkbox"/> Murature	<input type="checkbox"/> Mur. con cordolo C;A.	<input type="checkbox"/>
Paramento esterno	<input type="checkbox"/> Pietra <input type="checkbox"/> Pietra + int(parti)	<input type="checkbox"/> Intonaco civile <input type="checkbox"/> Pietra con R. P.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Tetto	<input type="checkbox"/> A Falde	<input type="checkbox"/> con > pendenza	<input type="checkbox"/> Piano
Manto di copertura	<input type="checkbox"/> Pietra in Lastre <input type="checkbox"/> Tegole e Coppi T.	<input type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Tegole e Coppi	<input type="checkbox"/>
Gronda	<input type="checkbox"/> Pietra <input type="checkbox"/> Legno correnti	<input type="checkbox"/> Legno e Tavelle <input type="checkbox"/> Legno e Pianelle	<input type="checkbox"/> C. A. <input type="checkbox"/>
Parapetti	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Ferro batt./Ghisa	<input type="checkbox"/>
Cornici	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Pintonacate	<input type="checkbox"/>
Infissi Esterni	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infissi di Oscuramento	<input type="checkbox"/> Imposte interne	<input type="checkbox"/> Imposte esterne	<input type="checkbox"/>

18

MODIFICAZIONI

Fisiche	Degrado Fisico	<input type="checkbox"/> Basso	<input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Lav. in corso	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Rudere
	Cause del degrado	<input type="checkbox"/> Abbandono	<input type="checkbox"/> Cedimenti struttura	<input type="checkbox"/> Fenomeni gravitativi
Tipologiche	Sostituzione delle coperture	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Parziale	<input type="checkbox"/> Totale
	Aggiunta volumi esterni	<input type="checkbox"/> Nessuno	<input type="checkbox"/> Materiali precari	<input type="checkbox"/> In muratura
	Modifica aperture	<input type="checkbox"/> Nessuna	<input type="checkbox"/> Ampliamenti	<input type="checkbox"/> Tamp. e nuove apert.
	Stato complessivo delle modif.	<input type="checkbox"/> Lievi	<input type="checkbox"/> Medie	<input type="checkbox"/> Gravi

RICONOSCIBILITA' DEL CARATTERE STORICO

Note: Pr. Impugnabile

CARATTERI DELL' AREA

Accessibilità	Terreni circostanti	Pertinenze(manufatti notevoli)
<input type="checkbox"/> Strada asfaltata	<input type="checkbox"/> Coltivi	<input type="checkbox"/> Forno
<input type="checkbox"/> Sterrati	<input type="checkbox"/> Preval. Prato/Pascol	<input type="checkbox"/> Fonte
<input checked="" type="checkbox"/> Solo Pedonali	<input checked="" type="checkbox"/> Area Boscata	<input type="checkbox"/> Seccatoio
	<input type="checkbox"/> Cespugliato	<input type="checkbox"/> Aia
Infrastrutture	<input type="checkbox"/> Dissesti Geomorfologici	<input type="checkbox"/> Abbeveratoio
<input type="checkbox"/> Linea elettrica	<input type="checkbox"/> Giardino	<input type="checkbox"/> Muro a secco
<input type="checkbox"/> Linea telefonica	<input type="checkbox"/> Abbandonati	<input type="checkbox"/> Gora
<input type="checkbox"/> Rete idrica--- <input type="checkbox"/> Sorg. locale <input type="checkbox"/> Acquedotto		<input type="checkbox"/> Bottaccio
<input type="checkbox"/> Metano		<input type="checkbox"/>

Note: È stato
espresso il parere
in merito del Bosco

Rel: 7/6 Foto: 1 NEG.

N°
191

Foglio 1:10000 : 265010 Foglio U.T.E. : 13
Tavola 1:2000 : Particella : 23

TOPONIMO: CASA BARGELLI
Località :
via..... n°.....
COMUNE DI S.GODENZO(FI)

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificato fino al 1832 | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato ex L. 1089/39 |
| <input type="checkbox"/> Edificato dal 1832 al 1930/40 | <input type="checkbox"/> Edificio in zona ex L. 1497/39 |
| <input type="checkbox"/> Edificato dal 1930/40 al 1979 | <input type="checkbox"/> Edificio ricadente nel Parco Nazionale |
| <input type="checkbox"/> Edificato dopo il 1979 | <input type="checkbox"/> Edificio in zona ex L. 431/85 |

TIPI EDILIZI

- Casa Rurale
- Annessi Agricoli incorporati separati
- fienile
- stalla
- capanna
-
- Mulino
- Villa
- Ed. Religioso
- Ed. Produttivo
- Ed. di Abitazione
-



Note :

PIANI FUORI TERRA :

USO PREVALENTE IN ATTO

- Agricolo
- Residenziale -----
 Stabile
 Saltuaria
- Agriturismo
- Turistico
- Industriale/Artig.
- Non Occupata
- Abbandonata

Note :



CARATTERI DEL SITO

- | | | | |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Valle in Piano | <input type="checkbox"/> Mezzacosta di collina | <input type="checkbox"/> Pendio Falsopiano | <input type="checkbox"/> Poggio |
| <input type="checkbox"/> Valle Incassata | <input type="checkbox"/> Pedecollinare | <input type="checkbox"/> Pendio | <input checked="" type="checkbox"/> Crinale |

Note :

COMPONENTI TECN. DI FACCIATA

Strutture portanti verticali	<input checked="" type="checkbox"/> Murature	<input type="checkbox"/> Mur. con cordolo C;A.	<input type="checkbox"/>
Paramento esterno	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra <input type="checkbox"/> Pietra + int(parti)	<input type="checkbox"/> Intonaco civile <input type="checkbox"/> Pietra con R. P.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Tetto	<input checked="" type="checkbox"/> A Falde	<input type="checkbox"/> con > pendenza	<input type="checkbox"/> Piano
Manto di copertura	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra in Lastre <input type="checkbox"/> Tegole e Coppi T.	<input type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Tegole e Coppi	<input type="checkbox"/>
Gronda	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra <input type="checkbox"/> Legno correnti	<input type="checkbox"/> Legno e Tavelle <input type="checkbox"/> Legno e Pianelle	<input type="checkbox"/> C. A. <input type="checkbox"/>
Parapetti	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Ferro batt./Ghisa	<input type="checkbox"/>
Cornici	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Pintonacate	<input type="checkbox"/>
Infissi Esterni	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infissi di Oscuramento	<input checked="" type="checkbox"/> Imposte interne	<input type="checkbox"/> Imposte esterne	<input type="checkbox"/>

OS

MODIFICAZIONI

Fisiche	Degrado Fisico	<input type="checkbox"/> Basso	<input checked="" type="checkbox"/> Medio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
			<input type="checkbox"/> Lav. in corso	<input type="checkbox"/> Rudere
Tipologiche	Cause del degrado	<input checked="" type="checkbox"/> Abbandono	<input type="checkbox"/> Cedimenti struttura	<input type="checkbox"/> Fenomeni gravitativi
	Sostituzione delle coperture	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Parziale	<input type="checkbox"/> Totale
	Aggiunta volumi esterni	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuno	<input type="checkbox"/> Materiali precari	<input type="checkbox"/> In muratura
	Modifica aperture	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuna	<input type="checkbox"/> Ampliamenti	<input type="checkbox"/> Tamp. e nuove apert.
	Stato complessivo delle modif.	<input checked="" type="checkbox"/> Lievi	<input type="checkbox"/> Medie	<input type="checkbox"/> Gravi

RICONOSCIBILITA' DEL CARATTERE STORICO 44

Note: *Caratteri Tecnici di Polimeri in corso S.V. (Relativa)*
Solo in area 2/2

CARATTERI DELL'AREA

Accessibilità	Terreni circostanti	Pertinenze(manufatti notevoli)
<input checked="" type="checkbox"/> Strada asfaltata	<input checked="" type="checkbox"/> Coltivi	<input checked="" type="checkbox"/> Forno
<input checked="" type="checkbox"/> Sterrati	<input type="checkbox"/> Preval. Prato/Pascol	<input type="checkbox"/> Fonte
<input type="checkbox"/> Solo Pedonali	<input checked="" type="checkbox"/> Area Boscata	<input type="checkbox"/> Seccatoio
Infrastrutture	<input type="checkbox"/> Cespugliato	<input type="checkbox"/> Aia
<input type="checkbox"/> Linea elettrica	<input type="checkbox"/> Dissesti Geomorfologici	<input type="checkbox"/> Abbeveratoio
<input type="checkbox"/> Linea telefonica	<input type="checkbox"/> Giardino	<input type="checkbox"/> Muro a secco
<input type="checkbox"/> Rete idrica--- <input type="checkbox"/> Sorg. locale <input type="checkbox"/> Acquedotto	<input type="checkbox"/> Abbandonati	<input type="checkbox"/> Gora
<input type="checkbox"/> Metano		<input type="checkbox"/> Bottaccio
		<input type="checkbox"/>

Note :

VALUTAZIONE QUALITATIVA

CATEGORIE	PARAMETRI	VALORI
V. SOCIO/ECONOMICO	OCCUPAZIONE PATRIM. EDILIZIO ESISTENTE	B
	CONSISTENZA DIMENSIONALE	M
	CONSISTENZA ECONOMIE TRADIZIONALI	M/B
	STATO DI CONSERVAZIONE FISICO	M
V. STORICO/ARCH.	VETUSTA'	A
	PRES. CARATTERI TIPOLOGICI ORIGINALI	A
	STATO DI CONSERVAZIONE FISICO TRAD	A/M
	CONSISTENZA PERTINENZE TRADIZIONALI	M
V. AMBIENTALE	PRESENZA VISUALI PANORAMICHE	A
	INSERIMENTO PAESAGGISTICO	A
	PRESENZA CARATT. NATURAL. NOTEVOLI	M
RECUPERABILITA' DEL SITO	CANTIERABILITA'	A
	ACCESSIBILITA'	M
	GRADO DI INFRASTRUTTURAZIONE	B

DOCUMENTI E FOTOGRAFIE : NEG. 7/5/2-3-4

DATA RILEVAMENTO :

RULL. : 7/5 FOTO : 2-3-4

RILEVATORE :

RULL. : FOTO :

RULL. : FOTO :

N°
182

Foglio 1:10000 265050 Foglio U.T.E. : 74
Tavola 1:2000 : Particella : 4

TOPONIMO: Prato A. Borge
Località :
via..... n°.....
COMUNE DI S.GODENZO(FI)

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Edificato fino al 1832 | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato ex L. 1089/39 |
| <input type="checkbox"/> Edificato dal 1832 al 1930/40 | <input type="checkbox"/> Edificio in zona ex L. 1497/39 |
| <input type="checkbox"/> Edificato dal 1930/40 al 1979 | <input type="checkbox"/> Edificio ricadente nel Parco Nazionale |
| <input type="checkbox"/> Edificato dopo il 1979 | <input type="checkbox"/> Edificio in zona ex L. 431/85 |

TIPI EDILIZI

- Casa Rurale
- Annessi Agricoli incorporati separati
- fienile
 - stalla
 - capanna
 -
- Mulino
- Villa
- Ed. Religioso
- Ed. Produttivo
- Ed. di Abitazione
-

Note :

PIANI FUORI TERRA : 2


USO PREVALENTE IN ATTO

- Agricolo
- Residenziale ----- } Stabile
- Saltuaria
- Agriturismo
- Turistico
- Industriale/Artig.
- Non Occupata
- Abbandonata

Note :



Estratto CatastaleScala 1:2000



Estratto C. T. R.Scala 1:10000

CARATTERI DEL SITO

- | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Valle in Piano | <input type="checkbox"/> Mezzacosta di collina | <input type="checkbox"/> Pendio Falsopiano | <input type="checkbox"/> Poggio |
| <input type="checkbox"/> Valle Incassata | <input type="checkbox"/> Pedecollinare | <input type="checkbox"/> Pendio | <input type="checkbox"/> Crinale |

Note :

COMPONENTI TECN. DI FACCIATA

Strutture portanti verticali	<input checked="" type="checkbox"/> Murature	<input type="checkbox"/> Mur. con cordolo C;A.	<input type="checkbox"/>
Paramento esterno	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra <input type="checkbox"/> Pietra + int(parti)	<input type="checkbox"/> Intonaco civile <input type="checkbox"/> Pietra con R. P.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Tetto	<input checked="" type="checkbox"/> A Falde	<input type="checkbox"/> con > pendenza	<input type="checkbox"/> Piano
Manto di copertura	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra in Lastre <input type="checkbox"/> Tegole e Coppi T.	<input checked="" type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Tegole e Coppi	<input type="checkbox"/>
Gronda	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra <input type="checkbox"/> Legno correnti	<input type="checkbox"/> Legno e Tavelle <input type="checkbox"/> Legno e Pannelle	<input type="checkbox"/> C. A. <input type="checkbox"/>
Parapetti	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Ferro batt./Ghisa	<input type="checkbox"/>
Cornici	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> PIntonacate	<input type="checkbox"/>
Infissi Esterni	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infissi di Oscuramento	<input type="checkbox"/> Imposte interne	<input type="checkbox"/> Imposte esterne	<input type="checkbox"/>

MODIFICAZIONI

Fisiche	Degrado Fisico	<input type="checkbox"/> Basso	<input type="checkbox"/> Medio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
			<input type="checkbox"/> Lav. in corso	<input type="checkbox"/> Rudere
Tipologiche	Cause del degrado	<input checked="" type="checkbox"/> Abbandono	<input checked="" type="checkbox"/> Cedimenti struttura	<input type="checkbox"/> Fenomeni gravitativi
	Sostituzione delle coperture	<input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Parziale	<input type="checkbox"/> Totale
	Aggiunta volumi esterni	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuno	<input type="checkbox"/> Materiali precari	<input type="checkbox"/> In muratura
	Modifica aperture	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuna	<input type="checkbox"/> Ampliamenti	<input type="checkbox"/> Tamp. e nuove apert.
	Stato complessivo delle modif.	<input checked="" type="checkbox"/> Lievi	<input type="checkbox"/> Medie	<input type="checkbox"/> Gravi

RICONOSCIBILITA' DEL CARATTERE STORICO

Note: *Parziale e Stato / pre =*

CARATTERI DELL'AREA

Accessibilità	Terreni circostanti	Pertinenze(manufatti notevoli)
<input type="checkbox"/> Strada asfaltata	<input type="checkbox"/> Coltivi -	<input checked="" type="checkbox"/> Forno
<input checked="" type="checkbox"/> Sterrati <i>sfelci</i>	<input type="checkbox"/> Preval. Prato/Pascol	<input type="checkbox"/> Fonte
<input type="checkbox"/> Solo Pedonali	<input checked="" type="checkbox"/> Area Boscata	<input type="checkbox"/> Seccatoio
Infrastrutture	<input type="checkbox"/> Cespugliato	<input type="checkbox"/> Aia
<input type="checkbox"/> Linea elettrica	<input type="checkbox"/> Dissesti Geomorfologici	<input type="checkbox"/> Abbeveratoio
<input type="checkbox"/> Linea telefonica	<input type="checkbox"/> Giardino	<input checked="" type="checkbox"/> Muro a secco
<input type="checkbox"/> Rete idrica--- <input type="checkbox"/> Sorg. locale <input type="checkbox"/> Acquedotto	<input checked="" type="checkbox"/> Abbandonati	<input type="checkbox"/> Gora
<input type="checkbox"/> Metano		<input type="checkbox"/> Bottaccio
		<input type="checkbox"/>

Note: *acc. temporanei Pavelli*

VALUTAZIONE QUALITATIVA

CATEGORIE	PARAMETRI	VALORI		
V. SOCIO/ECONOMICO	OCCUPAZIONE PATRIM. EDILIZIO ESISTENTE			✓
	CONSISTENZA DIMENSIONALE		M	
	CONSISTENZA ECONOMIE TRADIZIONALI			B
	STATO DI CONSERVAZIONE FISICO			B
V. STORICO/ARCH.	VETUSTA'	A		
	PRES. CARATTERI TIPOLOGICI ORIGINALI		M	
	STATO DI CONSERVAZIONE FISICO		M/B	
	CONSISTENZA PERTINENZE TRADIZIONALI			B
V. AMBIENTALE	PRESENZA VISUALI PANORAMICHE	A		
	INSERIMENTO PAESAGGISTICO	A		
	PRESENZA CARATT. NATURAL. NOTEVOLI	A		
RECUPERABILITA' DEL SITO	CANTIERABILITA'	A		
	ACCESSIBILITA'			B
	GRADO DI INFRASTRUTTURAZIONE			B

DOCUMENTI E FOTOGRAFIE :

Architettura con data "1776"
 e una con "1900" (~~restano ristrutturando?~~)
 Neg. 4/8/3.4
 4/3/1

DATA RILEVAMENTO :

RULL. : 4/8 FOTO : 3-4

RILEVATORE :

RULL. : 4/3 FOTO : 1

RULL. : FOTO :

ANALISI PATRIMONIO EDILIZIO EXTRAURBANO

N°
16

Foglio 1:10000 : *264040* Foglio U.T.E. : *6* TOPONIMO: *IL VALLONE*
 Tavola 1:2000 : Particella : *7-8-9-10-11-12* Località :
 via n°
 COMUNE DI S.GODENZO(FI)

- Edificato fino al 1832
- Edificato dal 1832 al 1930/40
- Edificato dal 1930/40 al 1979
- Edificato dopo il 1979
- Edificio vincolato ex L. 1089/39
- Edificio in zona ex L. 1497/39
- Edificio ricadente nel Parco Nazionale
- Edificio in zona ex L. 431/85

TIPI EDILIZI

- Casa Rurale
 - Annessi Agricoli incorporati separati
 - fienile
 - stalla
 - capanna
 -
- Mulino
- Villa
- Ed. Religioso
- Ed. Produttivo
- Ed. di Abitazione
-



Note :

PIANI FUORI TERRA : *2/3*

USO PREVALENTE IN ATTO

- Agricolo
- Residenziale -----
 - Stabile
 - Saltuaria
- Agriturismo
- Turistico
- Industriale/Artig.
- Non Occupata
- Abbandonata

Note :



CARATTERI DEL SITO

- Valle in Piano
- Valle Incassata
- Mezzacosta di collina
- Pedecollinare
- Pendio Falsopiano
- Pendio
- Poggio
- Crinale (*Basso*)

Note : *fuori valle vic. alla confluenza del Fiume*

COMPONENTI TECN. DI FACCIATA

Strutture portanti verticali	<input checked="" type="checkbox"/> Murature	<input type="checkbox"/> Mur. con cordolo C;A.	<input type="checkbox"/>
Paramento esterno	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra <input type="checkbox"/> Pietra + int(parti)	<input type="checkbox"/> Intonaco civile <input type="checkbox"/> Pietra con R. P.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Tetto	<input checked="" type="checkbox"/> A Falde	<input type="checkbox"/> con > pendenza	<input type="checkbox"/> Piano
Manto di copertura	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra in Lastre <input checked="" type="checkbox"/> Tegole e Coppi T.	<input type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Tegole e Coppi	<input type="checkbox"/>
Gronda	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra <input type="checkbox"/> Legno correnti	<input type="checkbox"/> Legno e Tavelle <input checked="" type="checkbox"/> Legno e Pannelle	<input type="checkbox"/> C. A. <input type="checkbox"/>
Parapetti	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Ferro batt./Ghisa	<input type="checkbox"/>
Cornici	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Pintonacate	<input type="checkbox"/>
Infissi Esterni	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infissi di Oscuramento	<input checked="" type="checkbox"/> Imposte interne	<input type="checkbox"/> Imposte esterne	<input type="checkbox"/>

10

MODIFICAZIONI

Fisiche	Degrado Fisico	<input checked="" type="checkbox"/> Basso	<input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Lav. in corso	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Rudere
	Cause del degrado	<input type="checkbox"/> Abbandono	<input type="checkbox"/> Cedimenti struttura	<input type="checkbox"/> Fenomeni gravitativi
Tipologiche	Sostituzione delle coperture	<input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Parziale	<input type="checkbox"/> Totale
	Aggiunta volumi esterni	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuno	<input type="checkbox"/> Materiali precari	<input type="checkbox"/> In muratura
	Modifica aperture	<input type="checkbox"/> Nessuna	<input checked="" type="checkbox"/> Ampliamenti <i>varie</i>	<input type="checkbox"/> Tamp. e nuove apert.
	Stato complessivo delle modif.	<input checked="" type="checkbox"/> Lievi	<input type="checkbox"/> Medie	<input type="checkbox"/> Gravi

RICONOSCIBILITA' DEL CARATTERE STORICO

Note: *Scale esterne d'una /*

CARATTERI DELL' AREA

<p>Accessibilità</p> <input type="checkbox"/> Strada asfaltata <input checked="" type="checkbox"/> Sterrati <input type="checkbox"/> Solo Pedonali	<p>Terreni circostanti</p> <input type="checkbox"/> Coltivi <input checked="" type="checkbox"/> Preval. Prato/Pascol <input checked="" type="checkbox"/> Area Boscata <input type="checkbox"/> Cespugliato <input type="checkbox"/> Dissesti Geomorfologici <input type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Abbandonati	<p>Pertinenze(manufatti notevoli)</p> <input checked="" type="checkbox"/> Forno <input checked="" type="checkbox"/> Fonte <input type="checkbox"/> Seccatoio <input checked="" type="checkbox"/> Aia <input checked="" type="checkbox"/> Abbeveratoio <input type="checkbox"/> Muro a secco <input type="checkbox"/> Gora <input type="checkbox"/> Bottaccio <input type="checkbox"/>
<p>Infrastrutture</p> <input checked="" type="checkbox"/> Linea elettrica <input type="checkbox"/> Linea telefonica <input checked="" type="checkbox"/> Rete idrica---- <input type="checkbox"/> Sorg. locale <input type="checkbox"/> Acquedotto <input type="checkbox"/> Metano		

Note :

VALUTAZIONE QUALITATIVA

CATEGORIE	PARAMETRI	VALORI	
V. SOCIO/ECONOMICO	OCCUPAZIONE PATRIM. EDILIZIO ESISTENTE	A	
	CONSISTENZA DIMENSIONALE	A	
	CONSISTENZA ECONOMIE TRADIZIONALI		B
	STATO DI CONSERVAZIONE FISICO	A	
V. STORICO/ARCH.	VETUSTA'	A	
	PRES. CARATTERI TIPOLOGICI ORIGINALI	A	
	STATO DI CONSERVAZIONE FISICO	A	
	CONSISTENZA PERTINENZE TRADIZIONALI		M
V. AMBIENTALE	PRESENZA VISUALI PANORAMICHE	A	
	INSERIMENTO PAESAGGISTICO	A	
	PRESENZA CARATT. NATURAL. NOTEVOLI		M
RECUPERABILITA' DEL SITO	CANTIERABILITA'		M
	ACCESSIBILITA'		M
	GRADO DI INFRASTRUTTURAZIONE		M

DOCUMENTI E FOTOGRAFIE :

NEG. 6/8
6/10, 1-2-3

DATA RILEVAMENTO :

RULL : 6/8 FOTO : 4

RULL : 6/10 FOTO : 1-2-3

RILEVATORE :

RULL : FOTO :

N°
15

Foglio 1:10000 : 264040 Foglio U.T.E. : 3 | 5
Tavola 1:2000 : Particella : 75 | 5

TOPONIMO: BAGNAFOIO
Località :
via..... n°.....
COMUNE DI S.GODENZO(FI)

- Edificato fino al 1832
- Edificato dal 1832 al 1930/40
- Edificato dal 1930/40 al 1979
- Edificato dopo il 1979
- Edificio vincolato ex L. 1089/39
- Edificio in zona ex L. 1497/39
- Edificio ricadente nel Parco Nazionale
- Edificio in zona ex L. 431/85

TIPI EDILIZI

- Casa Rurale
- Annessi Agricoli
 - incorporati
 - separati
 - fienile
 - stalla
 - capanna
 -
- Mulino
- Villa
- Ed. Religioso
- Ed. Produttivo
- Ed. di Abitazione
-


Note :

PIANI FUORI TERRA : 2


USO PREVALENTE IN ATTO

- Agricolo
- Residenziale
 - Stabile
 - Saltuaria
- Agriturismo
- Turistico
- Industriale/Artig.
- Non Occupata
- Abbandonata ?

Note : Probabilmente deposito di materiale



Estratto CatastaleScala 1:2000



Estratto C. T. R.Scala 1:10000

CARATTERI DEL SITO

- Valle in Piano
- Valle Incassata
- Mezzacosta di collina
- Pedecollinare
- Pendio Falsopiano
- Pendio
- Poggio
- Crinale

Note :

COMPONENTI TECN. DI FACCIATA

Strutture portanti verticali	<input checked="" type="checkbox"/> Murature	<input type="checkbox"/> Mur. con cordolo C;A.	<input type="checkbox"/>
Paramento esterno	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra <input type="checkbox"/> Pietra + int(parti)	<input type="checkbox"/> Intonaco civile <input type="checkbox"/> Pietra con R. P.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Tetto	<input checked="" type="checkbox"/> A Falde	<input type="checkbox"/> con > pendenza	<input type="checkbox"/> Piano
Manto di copertura	<input type="checkbox"/> Pietra in Lastre <input type="checkbox"/> Tegole e Coppi T.	<input checked="" type="checkbox"/> Marsigliesi $\frac{1}{2}$ <input type="checkbox"/> Tegole e Coppi	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Cementitepla</i> $\frac{1}{2}$
Gronda	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra <input type="checkbox"/> Legno correnti	<input type="checkbox"/> Legno e Tavelle <input type="checkbox"/> Legno e Pianelle	<input type="checkbox"/> C. A. <input type="checkbox"/>
Parapetti	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Ferro batt./Ghisa	<input checked="" type="checkbox"/> <i>legno</i>
Cornici	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Pintonacate	<input type="checkbox"/>
Infissi Esterni	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infissi di Oscuramento	<input checked="" type="checkbox"/> Imposte interne	<input type="checkbox"/> Imposte esterne	<input type="checkbox"/>

MODIFICAZIONI

Fisiche	Degrado Fisico	<input type="checkbox"/> Basso	<input checked="" type="checkbox"/> Medio $\frac{1}{2}$ <input type="checkbox"/> Lav. in corso	<input type="checkbox"/> Alto $\frac{1}{2}$ <input checked="" type="checkbox"/> Rudere $\frac{1}{2}$
	Cause del degrado	<input checked="" type="checkbox"/> Abbandono	<input checked="" type="checkbox"/> Cedimenti struttura	<input checked="" type="checkbox"/> Fenomeni gravitativi !
Tipologiche	Sostituzione delle coperture	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Parziale	<input checked="" type="checkbox"/> Totale
	Aggiunta volumi esterni	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuno	<input type="checkbox"/> Materiali precari	<input type="checkbox"/> In muratura
	Modifica aperture	<input type="checkbox"/> Nessuna	<input checked="" type="checkbox"/> Ampliamenti	<input type="checkbox"/> Tamp. e nuove apert.
	Stato complessivo delle modif.	<input type="checkbox"/> Lievi	<input checked="" type="checkbox"/> Medie	<input type="checkbox"/> Gravi

RICONOSCIBILITA' DEL CARATTERE STORICO

Note: *Recentemente ristrutturato (1960) ma una parte è più vecchia (tetto / scale esterne originali / Fiacole in Prato e Stab. Veto all'origine - Terrino e Filaretto e Duplo -*

CARATTERI DELL'AREA

Accessibilità	Terreni circostanti	Pertinenze(manufatti notevoli)
<input type="checkbox"/> Strada asfaltata	<input type="checkbox"/> Coltivi	<input type="checkbox"/> Forno
<input type="checkbox"/> Sterrati	<input checked="" type="checkbox"/> Preval. Prato/Pascol	<input type="checkbox"/> Fonte
<input checked="" type="checkbox"/> Solo Pedonali	<input checked="" type="checkbox"/> Area Boscata	<input type="checkbox"/> Seccatoio
Infrastrutture	<input type="checkbox"/> Cespugliato	<input type="checkbox"/> Aia
<input type="checkbox"/> Linea elettrica	<input type="checkbox"/> Dissesti Geomorfologici	<input type="checkbox"/> Abbeveratoio
<input type="checkbox"/> Linea telefonica	<input type="checkbox"/> Giardino	<input type="checkbox"/> Muro a secco
<input type="checkbox"/> Rete idrica--- <input type="checkbox"/> Sorg. locale <input type="checkbox"/> Acquedotto	<input type="checkbox"/> Abbandonati	<input type="checkbox"/> Gora
<input type="checkbox"/> Metano		<input type="checkbox"/> Bottaccio
		<input type="checkbox"/>

Note :

VALUTAZIONE QUALITATIVA

CATEGORIE	PARAMETRI	VALORI	
V. SOCIO/ECONOMICO	OCCUPAZIONE PATRIM. EDILIZIO ESISTENTE		B
	CONSISTENZA DIMENSIONALE	9	
	CONSISTENZA ECONOMIE TRADIZIONALI		B
	STATO DI CONSERVAZIONE FISICO	M	
V. STORICO/ARCH.	VETUSTA'	A	
	PRES. CARATTERI TIPOLOGICI ORIGINALI	A	
	STATO DI CONSERVAZIONE FISICO	M	
	CONSISTENZA PERTINENZE TRADIZIONALI		B
V. AMBIENTALE	PRESENZA VISUALI PANORAMICHE	A	
	INSERIMENTO PAESAGGISTICO	A	
	PRESENZA CARATT. NATURAL. NOTEVOLI	M	
RECUPERABILITA' DEL SITO	CANTIERABILITA'	M	
	ACCESSIBILITA'		B
	GRADO DI INFRASTRUTTURAZIONE		B

DOCUMENTI E FOTOGRAFIE : NEG. 7/1-1-2-3

DATA RILEVAMENTO : RULL. : 7/1 FOTO : 1-2-3

RILEVATORE : RULL. : FOTO :

RULL. : FOTO :

ANALISI PATRIMONIO EDILIZIO EXTRAURBANO

N°
27

Foglio 1:10000 264010 Foglio U.T.E. : 15
Tavola 1:2000 : Particella : 234567

TOPONIMO: CASETTO
Località : CASETTO
via..... n°.....
COMUNE DI S.GODENZO(FI)

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Edificato fino al 1832 | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato ex L. 1089/39 |
| <input type="checkbox"/> Edificato dal 1832 al 1930/40 | <input type="checkbox"/> Edificio in zona ex L. 1497/39 |
| <input type="checkbox"/> Edificato dal 1930/40 al 1979 | <input type="checkbox"/> Edificio ricadente nel Parco Nazionale |
| <input type="checkbox"/> Edificato dopo il 1979 | <input type="checkbox"/> Edificio in zona ex L. 431/85 |

TIPI EDILIZI

- Casa Rurale
- Annessi Agricoli incorporati separati
- fienile
- stalla
- capanna
-
- Mulino
- Villa
- Ed. Religioso
- Ed. Produttivo
- Ed. di Abitazione
-


Note : RUDERE

PIANI FUORI TERRA :


USO PREVALENTE IN ATTO

- Agricolo
- Residenziale ----- { Stabile
- Saltuaria
- Agrituristico
- Turistico
- Industriale/Artig.
- Non Occupata
- Abbandonata

Note : R



Estratto CatastaleScala 1:2000



Estratto C. T. R.Scala 1:10000

CARATTERI DEL SITO

- | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Valle in Piano | <input type="checkbox"/> Mezzacosta di collina | <input type="checkbox"/> Pendio Falsopiano | <input type="checkbox"/> Poggio |
| <input type="checkbox"/> Valle Incassata | <input type="checkbox"/> Pedecollinare | <input checked="" type="checkbox"/> Pendio | <input type="checkbox"/> Crinale |

Note :

COMPONENTI TECN. DI FACCIATA

Strutture portanti verticali	<input type="checkbox"/> Murature	<input type="checkbox"/> Mur. con cordolo C;A.	<input type="checkbox"/>
Paramento esterno	<input type="checkbox"/> Pietra <input type="checkbox"/> Pietra + int(parti)	<input type="checkbox"/> Intonaco civile <input type="checkbox"/> Pietra con R. P.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Tetto	<input type="checkbox"/> A Falde	<input type="checkbox"/> con > pendenza	<input type="checkbox"/> Piano
Manto di copertura	<input type="checkbox"/> Pietra in Lastre <input type="checkbox"/> Tegole e Coppi T.	<input type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Tegole e Coppi	<input type="checkbox"/>
Gronda	<input type="checkbox"/> Pietra <input type="checkbox"/> Legno correnti	<input type="checkbox"/> Legno e Tavelle <input type="checkbox"/> Legno e Pianelle	<input type="checkbox"/> C. A. <input type="checkbox"/>
Parapetti	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Ferro batt./Ghisa	<input type="checkbox"/>
Cornici	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> PIntonacate	<input type="checkbox"/>
Infissi Esterni	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infissi di Oscuramento	<input type="checkbox"/> Imposte interne	<input type="checkbox"/> Imposte esterne	<input type="checkbox"/>

22

MODIFICAZIONI

Fisiche	Degrado Fisico	<input type="checkbox"/> Basso	<input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Lav. in corso	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Rudere
Tipologiche	Cause del degrado	<input type="checkbox"/> Abbandono	<input type="checkbox"/> Cedimenti struttura	<input type="checkbox"/> Fenomeni gravitativi
	Sostituzione delle coperture	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Parziale	<input type="checkbox"/> Totale
	Aggiunta volumi esterni	<input type="checkbox"/> Nessuno	<input type="checkbox"/> Materiali precari	<input type="checkbox"/> In muratura
	Modifica aperture	<input type="checkbox"/> Nessuna	<input type="checkbox"/> Ampliamenti	<input type="checkbox"/> Tamp. e nuove apert.
	Stato complessivo delle modif.	<input type="checkbox"/> Lievi	<input type="checkbox"/> Medie	<input type="checkbox"/> Gravi

RICONOSCIBILITA' DEL CARATTERE STORICO

Note : R

C A R A T T E R I D E L L ' A R E A

<p>Accessibilità</p> <p><input type="checkbox"/> Strada asfaltata</p> <p><input type="checkbox"/> Sterrati</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Solo Pedonali</p> <p>Infrastrutture</p> <p><input type="checkbox"/> Linea elettrica</p> <p><input type="checkbox"/> Linea telefonica</p> <p><input type="checkbox"/> Rete idrica --- <input type="checkbox"/> Sorg. locale <input type="checkbox"/> Acquedotto</p> <p><input type="checkbox"/> Metano</p>	<p>Terreni circostanti</p> <p><input type="checkbox"/> Coltivi .</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Preval. Prato/Pascol</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Area Boscata</p> <p><input type="checkbox"/> Cespugliato</p> <p><input type="checkbox"/> Dissesti Geomorfologici</p> <p><input type="checkbox"/> Giardino</p> <p><input type="checkbox"/> Abbandonati</p>	<p>Pertinenze(manufatti notevoli)</p> <p><input type="checkbox"/> Forno</p> <p><input type="checkbox"/> Fonte</p> <p><input type="checkbox"/> Seccatoio</p> <p><input type="checkbox"/> Aia</p> <p><input type="checkbox"/> Abbeveratoio</p> <p><input type="checkbox"/> Muro a secco</p> <p><input type="checkbox"/> Gora</p> <p><input type="checkbox"/> Bottaccio</p> <p><input type="checkbox"/></p>
---	--	---

Note :

ANALISI PATRIMONIO EDILIZIO EXTRAURBANO

N° **171**

Foglio 1:10000 : 265050 Foglio U.T.E. : 32
 Tavola 1:2000 : Particella : 39

TOPONIMO: CSE VAL CASTELLA
 Località :
 via n°
 COMUNE DI S.GODENZO(FI)

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificato fino al 1832 | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato ex L. 1089/39 |
| <input type="checkbox"/> Edificato dal 1832 al 1930/40 | <input type="checkbox"/> Edificio in zona ex L. 1497/39 |
| <input type="checkbox"/> Edificato dal 1930/40 al 1979 | <input checked="" type="checkbox"/> Edificio ricadente nel Parco Nazionale |
| <input type="checkbox"/> Edificato dopo il 1979 | <input type="checkbox"/> Edificio in zona ex L. 431/85 |

TIPI EDILIZI

- Casa Rurale
- | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Annessi Agricoli | <input type="checkbox"/> incorporati | <input type="checkbox"/> separati |
| <input type="checkbox"/> fienile | <input type="checkbox"/> stalla | <input type="checkbox"/> capanna |
| <input type="checkbox"/> | | |
- Mulino
 Villa
 Ed. Religioso
 Ed. Produttivo
 Ed. di Abitazione


Note : Prati Perdere
con Falciabile

PIANI FUORI TERRA : 2


USO PREVALENTE IN ATTO

- | | | |
|---|-------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Agricolo | ----- | <input type="checkbox"/> Stabile |
| <input type="checkbox"/> Residenziale | | <input type="checkbox"/> Saltuaria |
| <input type="checkbox"/> Agrituristico | | |
| <input type="checkbox"/> Turistico | | |
| <input type="checkbox"/> Industriale/Artig. | | |
| <input type="checkbox"/> Non Occupata | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Abbandonata | | |

Note : Prati



Estratto CatastaleScala 1:2000



Estratto C. T. R.Scala 1:10000

CARATTERI DEL SITO

- | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Valle in Piano | <input type="checkbox"/> Mezzacosta di collina | <input type="checkbox"/> Pendio Falsopiano | <input type="checkbox"/> Poggio |
| <input type="checkbox"/> Valle Incassata | <input type="checkbox"/> Pedecollinare | <input checked="" type="checkbox"/> Pendio | <input type="checkbox"/> Crinale |

Note :

COMPONENTI TECN. DI FACCIATA

Strutture portanti verticali	<input type="checkbox"/> Murature	<input type="checkbox"/> Mur. con cordolo C;A.	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Intonaco civile	<input type="checkbox"/>
Paramento esterno	<input type="checkbox"/> Pietra + int(parti)	<input type="checkbox"/> Pietra con R. P.	<input type="checkbox"/>
Tetto	<input type="checkbox"/> A Falde	<input type="checkbox"/> con > pendenza	<input type="checkbox"/> Piano
	<input type="checkbox"/> Pietra in Lastre	<input type="checkbox"/> Marsigliesi	<input type="checkbox"/>
Manto di copertura	<input type="checkbox"/> Tegole e Coppi T.	<input type="checkbox"/> Tegole e Coppi	<input type="checkbox"/>
Gronda	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Legno e Tavelle	<input type="checkbox"/> C. A.
	<input type="checkbox"/> Legno correnti	<input type="checkbox"/> Legno e Pianelle	<input type="checkbox"/>
Parapetti	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Ferro batt./Ghisa	<input type="checkbox"/>
Cornici	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Pintonacate	<input type="checkbox"/>
Infissi Esterni	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infissi di Oscuramento	<input type="checkbox"/> Imposte interne	<input type="checkbox"/> Imposte esterne	<input type="checkbox"/>

07

MODIFICAZIONI

Fisiche	Degrado Fisico	<input type="checkbox"/> Basso	<input type="checkbox"/> Medio	<input type="checkbox"/> Alto
			<input type="checkbox"/> Lav. in corso	<input type="checkbox"/> Rudere
Tipologiche	Cause del degrado	<input type="checkbox"/> Abbandono	<input type="checkbox"/> Cedimenti struttura	<input type="checkbox"/> Fenomeni gravitativi
	Sostituzione delle coperture	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Parziale	<input type="checkbox"/> Totale
	Aggiunta volumi esterni	<input type="checkbox"/> Nessuno	<input type="checkbox"/> Materiali precari	<input type="checkbox"/> In muratura
	Modifica aperture	<input type="checkbox"/> Nessuna	<input type="checkbox"/> Ampliamenti	<input type="checkbox"/> Tamp. e nuove apert.
	Stato complessivo delle modif.	<input type="checkbox"/> Lievi	<input type="checkbox"/> Medie	<input type="checkbox"/> Gravi

RICONOSCIBILITA' DEL CARATTERE STORICO

Note : R

CARATTERI DELL'AREA

Accessibilità	Terreni circostanti	Pertinenze(manufatti notevoli)
<input type="checkbox"/> Strada asfaltata	<input type="checkbox"/> Coltivi	<input type="checkbox"/> Forno
<input type="checkbox"/> Sterrati	<input type="checkbox"/> Preval. Prato/Pascol	<input type="checkbox"/> Fonte
<input checked="" type="checkbox"/> Solo Pedonali <i>senza ciclo scivolo</i>	<input type="checkbox"/> Area Boscata	<input type="checkbox"/> Seccatoio
Infrastrutture	<input type="checkbox"/> Cespugliato	<input type="checkbox"/> Aia
<input type="checkbox"/> Linea elettrica	<input type="checkbox"/> Dissesti Geomorfologici	<input type="checkbox"/> Abbeveratoio
<input type="checkbox"/> Linea telefonica	<input type="checkbox"/> Giardino	<input type="checkbox"/> Muro a secco
<input type="checkbox"/> Rete idrica--- <input type="checkbox"/> Sorg. locale <input type="checkbox"/> Acquedotto	<input type="checkbox"/> Abbandonati	<input type="checkbox"/> Gora
<input type="checkbox"/> Metano		<input type="checkbox"/> Bottaccio
		<input type="checkbox"/>

Note :

ANALISI PATRIMONIO EDILIZIO EXTRAURBANO

N°
28
b

Foglio 1:10000 : 265010

Foglio U.T.E. : 14

TOPONIMO: ONTANELLI DI SOTTO

Località :

Tavola 1:2000 :

Particella : 27

via..... n°.....

COMUNE DI S.GODENZO(FI)

Edificato fino al 1832

Edificato dal 1832 al 1930/40

Edificato dal 1930/40 al 1979

Edificato dopo il 1979

Edificio vincolato ex L. 1089/39

Edificio in zona ex L. 1497/39

Edificio ricadente nel Parco Nazionale

Edificio in zona ex L. 431/85

TIPI EDILIZI

Casa Rurale

Annessi Agricoli incorporati separati

fienile

stalla

capanna

.....

Mulino

Villa

Ed. Religioso

Ed. Produttivo

Ed. di Abitazione

.....

Note : RUDE RE

Non Recuperabile

PIANI FUORI TERRA :

USO PREVALENTE IN ATTO

Agricolo

Residenziale Stabile

Saltuaria

Agriturismo


Turistico

Industriale/Artig.


Non Occupata

Abbandonata

Note : R.



Estratto CatastaleScala 1:2000



Estratto C. T. R.Scala 1:10000

CARATTERI DEL SITO

Valle in Piano

Mezzacosta di collina

Pendio Falsopiano

Poggio

Valle Incassata

Pedecollinare

Pendio

Crinale

Note :

COMPONENTI TECN. DI FACCIATA

Strutture portanti verticali	<input type="checkbox"/> Murature	<input type="checkbox"/> Mur. con cordolo C;A.	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Intonaco civile	<input type="checkbox"/>
Paramento esterno	<input type="checkbox"/> Pietra + int(parti)	<input type="checkbox"/> Pietra con R. P.	<input type="checkbox"/>
Tetto	<input type="checkbox"/> A Falde	<input type="checkbox"/> con > pendenza	<input type="checkbox"/> Piano
Manto di copertura	<input type="checkbox"/> Pietra in Lastre	<input type="checkbox"/> Marsigliesi	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Tegole e Coppi T.	<input type="checkbox"/> Tegole e Coppi	
Gronda	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Legno e Tavelle	<input type="checkbox"/> C. A.
	<input type="checkbox"/> Legno correnti	<input type="checkbox"/> Legno e Piabelle	<input type="checkbox"/>
Parapetti	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Ferro batt./Ghisa	<input type="checkbox"/>
Cornici	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Pintonacate	<input type="checkbox"/>
Infissi Esterni	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infissi di Oscuramento	<input type="checkbox"/> Imposte interne	<input type="checkbox"/> Imposte esterne	<input type="checkbox"/>

0.11.01

MODIFICAZIONI

Fisiche	Degrado Fisico	<input type="checkbox"/> Basso	<input type="checkbox"/> Medio	<input type="checkbox"/> Alto
			<input type="checkbox"/> Lav. in corso	<input type="checkbox"/> Rudere
Tipologiche	Cause del degrado	<input type="checkbox"/> Abbandono	<input type="checkbox"/> Cedimenti struttura	<input type="checkbox"/> Fenomeni gravitativi
	Sostituzione delle coperture	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Parziale	<input type="checkbox"/> Totale
	Aggiunta volumi esterni	<input type="checkbox"/> Nessuno	<input type="checkbox"/> Materiali precari	<input type="checkbox"/> In muratura
	Modifica aperture	<input type="checkbox"/> Nessuna	<input type="checkbox"/> Ampliamenti	<input type="checkbox"/> Tamp. e nuove apert.
	Stato complessivo delle modif.	<input type="checkbox"/> Lievi	<input type="checkbox"/> Medie	<input type="checkbox"/> Gravi

RICONOSCIBILITA DEL CARATTERE STORICO

Note :

CARATTERI DELL'AREA

Accessibilità	Terreni circostanti	Pertinenze(manufatti notevoli)
<input type="checkbox"/> Strada asfaltata	<input type="checkbox"/> Coltivi .	<input type="checkbox"/> Forno
<input type="checkbox"/> Sterrati	<input type="checkbox"/> Preval. Prato/Pascol	<input type="checkbox"/> Fonte
<input checked="" type="checkbox"/> Solo Pedonali <i>No Scatole</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Area Boscata	<input type="checkbox"/> Seccatoio
	<input type="checkbox"/> Cespugliato	<input type="checkbox"/> Aia
Infrastrutture	<input type="checkbox"/> Dissesti Geomorfologici	<input type="checkbox"/> Abbeveratoio
<input type="checkbox"/> Linea elettrica	<input type="checkbox"/> Giardino	<input type="checkbox"/> Muro a secco
<input type="checkbox"/> Linea telefonica	<input type="checkbox"/> Abbandonati	<input type="checkbox"/> Gora
<input type="checkbox"/> Rete idrica----		<input type="checkbox"/> Bottaccio
<input type="checkbox"/> Sorg. locale		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Acquedotto		
<input type="checkbox"/> Metano		

Note :

N°
12b

Foglio 1:10000 : 264040 Foglio U.T.E. : 2
Tavola 1:2000 : Particella : 33 - 34

TOPONIMO: PRUGNOLO
Località :
via n°
COMUNE DI S.GODENZO(FI)

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificato fino al 1832 | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato ex L. 1089/39 |
| <input type="checkbox"/> Edificato dal 1832 al 1930/40 | <input type="checkbox"/> Edificio in zona ex L. 1497/39 |
| <input type="checkbox"/> Edificato dal 1930/40 al 1979 | <input type="checkbox"/> Edificio ricadente nel Parco Nazionale |
| <input type="checkbox"/> Edificato dopo il 1979 | <input type="checkbox"/> Edificio in zona ex L. 431/85 |

TIPI EDILIZI

- | | | | |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Casa Rurale | <input type="checkbox"/> Annessi Agricoli | <input type="checkbox"/> incorporati | <input type="checkbox"/> separati |
| | <input type="checkbox"/> fienile | | |
| | <input type="checkbox"/> stalla | | |
| | <input type="checkbox"/> capanna | | |
| | <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> Mulino | | | |
| <input type="checkbox"/> Villa | | | |
| <input type="checkbox"/> Ed. Religioso | | | |
| <input type="checkbox"/> Ed. Produttivo | | | |
| <input type="checkbox"/> Ed. di Abitazione | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |



Note : RUDERE

PIANI FUORI TERRA :

USO PREVALENTE IN ATTO

- | | | |
|---|-------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Agricolo | ----- | <input type="checkbox"/> Stabile |
| <input type="checkbox"/> Residenziale | | <input type="checkbox"/> Saltuaria |
| <input type="checkbox"/> Agriturismo | | |
| <input type="checkbox"/> Turistico | | |
| <input type="checkbox"/> Industriale/Artig. | | |
| <input type="checkbox"/> Non Occupata | | |
| <input type="checkbox"/> Abbandonata | | |

Note : RUDERE



CARATTERI DEL SITO

- | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Valle in Piano | <input type="checkbox"/> Mezzacosta di collina | <input type="checkbox"/> Pendio Falsopiano | <input type="checkbox"/> Poggio |
| <input type="checkbox"/> Valle Incassata | <input type="checkbox"/> Pedecollinare | <input checked="" type="checkbox"/> Pendio | <input type="checkbox"/> Crinale |

Note :

COMPONENTI TECN. DI FACCIATA

Strutture portanti verticali	<input type="checkbox"/> Murature	<input type="checkbox"/> Mur. con cordolo C;A.	<input type="checkbox"/>
Paramento esterno	<input type="checkbox"/> Pietra <input type="checkbox"/> Pietra + int(parti)	<input type="checkbox"/> Intonaco civile <input type="checkbox"/> Pietra con R. P.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Tetto	<input type="checkbox"/> A Falde	<input type="checkbox"/> con > pendenza	<input type="checkbox"/> Piano
Manto di copertura	<input type="checkbox"/> Pietra in Lastre <input type="checkbox"/> Tegole e Coppi T.	<input type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Tegole e Coppi	<input type="checkbox"/>
Gronda	<input type="checkbox"/> Pietra <input type="checkbox"/> Legno correnti	<input type="checkbox"/> Legno e Tavelle <input type="checkbox"/> Legno e Pianelle	<input type="checkbox"/> C. A. <input type="checkbox"/>
Parapetti	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Ferro batt./Ghisa	<input type="checkbox"/>
Cornici	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Pintoncate	<input type="checkbox"/>
Infissi Esterni	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infissi di Oscuramento	<input type="checkbox"/> Imposte interne	<input type="checkbox"/> Imposte esterne	<input type="checkbox"/>

MODIFICAZIONI

Fisiche	Degrado Fisico	<input type="checkbox"/> Basso	<input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Lav. in corso	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Rudere
	Cause del degrado	<input type="checkbox"/> Abbandono	<input type="checkbox"/> Cedimenti struttura	<input type="checkbox"/> Fenomeni gravitativi
Tipologiche	Sostituzione delle coperture	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Parziale	<input type="checkbox"/> Totale
	Aggiunta volumi esterni	<input type="checkbox"/> Nessuno	<input type="checkbox"/> Materiali precari	<input type="checkbox"/> In muratura
	Modifica aperture	<input type="checkbox"/> Nessuna	<input type="checkbox"/> Ampliamenti	<input type="checkbox"/> Tamp. e nuove apert.
	Stato complessivo delle modif.	<input type="checkbox"/> Lievi	<input type="checkbox"/> Medie	<input type="checkbox"/> Gravi

RICONOSCIBILITA' DEL CARATTERE STORICO

Note : *R*

CARATTERI DELL'AREA

<p>Accessibilità</p> <p><input type="checkbox"/> Strada asfaltata</p> <p><input type="checkbox"/> Sterrati</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Solo Pedonali</p> <p>Infrastrutture</p> <p><input type="checkbox"/> Linea elettrica</p> <p><input type="checkbox"/> Linea telefonica</p> <p><input type="checkbox"/> Rete idrica --- <input type="checkbox"/> Sorg. locale <input type="checkbox"/> Acquedotto</p> <p><input type="checkbox"/> Metano</p>	<p>Terreni circostanti</p> <p><input type="checkbox"/> Coltivi</p> <p><input type="checkbox"/> Preval. Prato/Pascol</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Area Boscata</p> <p><input type="checkbox"/> Cespugliato</p> <p><input type="checkbox"/> Dissesti Geomorfoloici</p> <p><input type="checkbox"/> Giardino</p> <p><input type="checkbox"/> Abbandonati</p>	<p>Pertinenze(manufatti notevoli)</p> <p><input type="checkbox"/> Forno</p> <p><input type="checkbox"/> Fonte</p> <p><input type="checkbox"/> Seccatoio</p> <p><input type="checkbox"/> Aia</p> <p><input type="checkbox"/> Abbeveratoio</p> <p><input type="checkbox"/> Muro a secco</p> <p><input type="checkbox"/> Gora</p> <p><input type="checkbox"/> Bottaccio</p> <p><input type="checkbox"/></p>
---	--	---

Note :

ANALISI PATRIMONIO EDILIZIO EXTRAURBANO

N° **13**

Foglio 1:10000 : 264040 Foglio U.T.E. : 1
 Tavola 1:2000 : Particella : 16-17

TOPONIMO: BRIGANZONE
 Località :
 via..... n°.....
COMUNE DI S.GODENZO(FI)

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificato fino al 1832 | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato ex L. 1089/39 |
| <input type="checkbox"/> Edificato dal 1832 al 1930/40 | <input type="checkbox"/> Edificio in zona ex L. 1497/39 |
| <input type="checkbox"/> Edificato dal 1930/40 al 1979 | <input type="checkbox"/> Edificio ricadente nel Parco Nazionale |
| <input type="checkbox"/> Edificato dopo il 1979 | <input type="checkbox"/> Edificio in zona ex L. 431/85 |

TIPI EDILIZI

- Casa Rurale
- Annessi Agricoli incorporati separati
- fienile
 - stalla
 - capanna
 -
- Mulino
- Villa
- Ed. Religioso
- Ed. Produttivo
- Ed. di Abitazione
-


Note :

PIANI FUORI TERRA :²⁰


USO PREVALENTE IN ATTO

- Agricolo
- Residenziale ----- } Stabile
- Saltuaria
- Agriturismo
- Turistico
- Industriale/Artig.
- Non Occupata
- Abbandonata

Note :



Estratto CatastaleScala 1:2000



Estratto C. T. R.Scala 1:10000

CARATTERI DEL SITO

- | | | | |
|--|--|---|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Valle in Piano | <input type="checkbox"/> Mezzacosta di collina | <input checked="" type="checkbox"/> Pendio Falsopiano | <input type="checkbox"/> Poggio |
| <input type="checkbox"/> Valle Incassata | <input type="checkbox"/> Pedecollinare | <input type="checkbox"/> Pendio | <input type="checkbox"/> Crinale |

Note :

COMPONENTI TECN. DI FACCIATA

Strutture portanti verticali	<input checked="" type="checkbox"/> Murature	<input type="checkbox"/> Mur. con cordolo C;A.	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Intonaco civile	<input type="checkbox"/>
Paramento esterno	<input type="checkbox"/> Pietra + int(parti)	<input type="checkbox"/> Pietra con R. P.	<input type="checkbox"/>
Tetto	<input checked="" type="checkbox"/> A Falde	<input type="checkbox"/> con > pendenza	<input type="checkbox"/> Piano
Manto di copertura	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra in Lastre	<input type="checkbox"/> Marsigliesi	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Tegole e Coppi T.	<input checked="" type="checkbox"/> Tegole e Coppi	
Gronda	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Legno e Tavelle	<input type="checkbox"/> C. A.
	<input type="checkbox"/> Legno correnti	<input type="checkbox"/> Legno e Pianelle	<input type="checkbox"/>
Parapetti	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Ferro batt./Ghisa	<input type="checkbox"/>
Cornici	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> PIntonacate	<input type="checkbox"/>
Infissi Esterni	<input checked="" type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infissi di Oscuramento	<input type="checkbox"/> Imposte interne	<input checked="" type="checkbox"/> Imposte esterne	<input type="checkbox"/>

MODIFICAZIONI

Fisiche	Degrado Fisico	<input type="checkbox"/> Basso	<input type="checkbox"/> Medio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
			<input type="checkbox"/> Lav. in corso	<input type="checkbox"/> Rudere
Tipologiche	Cause del degrado	<input checked="" type="checkbox"/> Abbandono	<input type="checkbox"/> Cedimenti struttura	<input type="checkbox"/> Fenomeni gravitativi
	Sostituzione delle coperture	<input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Parziale	<input type="checkbox"/> Totale
	Aggiunta volumi esterni	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuno	<input type="checkbox"/> Materiali precari	<input type="checkbox"/> In muratura
	Modifica aperture	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuna	<input type="checkbox"/> Ampliamenti	<input type="checkbox"/> Tamp. e nuove apert.
	Stato complessivo delle modif.	<input checked="" type="checkbox"/> Lievi	<input type="checkbox"/> Medie	<input type="checkbox"/> Gravi

RICONOSCIBILITA' DEL CARATTERE STORICO

Note :

CARATTERI DELL'AREA

Accessibilità	Terreni circostanti	Pertinenze(manufatti notevoli)
<input type="checkbox"/> Strada asfaltata	<input type="checkbox"/> Coltivi .	<input type="checkbox"/> Forno
<input type="checkbox"/> Sterrati	<input checked="" type="checkbox"/> Preval. Prato/Pascol	<input type="checkbox"/> Fonte
<input checked="" type="checkbox"/> Solo Pedonali	<input type="checkbox"/> Area Boscata	<input type="checkbox"/> Seccatoio
Infrastrutture	<input type="checkbox"/> Cespugliato	<input type="checkbox"/> Aia
<input type="checkbox"/> Linea elettrica	<input type="checkbox"/> Dissesti Geomorfologici	<input type="checkbox"/> Abbeveratoio
<input type="checkbox"/> Linea telefonica	<input type="checkbox"/> Giardino	<input type="checkbox"/> Muro a secco
<input type="checkbox"/> Rete idrica--- <input type="checkbox"/> Sorg. locale <input type="checkbox"/> Acquedotto	<input type="checkbox"/> Abbandonati	<input type="checkbox"/> Gora
<input type="checkbox"/> Metano		<input type="checkbox"/> Bottaccio
		<input type="checkbox"/>

Note :

VALUTAZIONE QUALITATIVA

CATEGORIE	PARAMETRI	VALORI		
V. SOCIO/ECONOMICO	OCCUPAZIONE PATRIM. EDILIZIO ESISTENTE			B
	CONSISTENZA DIMENSIONALE		1	
	CONSISTENZA ECONOMIE TRADIZIONALI			B
	STATO DI CONSERVAZIONE FISICO			B
V. STORICO/ARCH.	VETUSTA'	A		A
	PRES. CARATTERI TIPOLOGICI ORIGINALI	A/M		
	STATO DI CONSERVAZIONE FISICO		M	
	CONSISTENZA PERTINENZE TRADIZIONALI		1	
V. AMBIENTALE	PRESENZA VISUALI PANORAMICHE	A		
	INSERIMENTO PAESAGGISTICO	A		
	PRESENZA CARATT. NATURAL. NOTEVOLI	A		
RECUPERABILITA' DEL SITO	CANTIERABILITA'			B
	ACCESSIBILITA'			B
	GRADO DI INFRASTRUTTURAZIONE			B

DOCUMENTI E FOTOGRAFIE :

DATA RILEVAMENTO :

RULL. : FOTO :

RILEVATORE :

RULL. : FOTO :

RULL. : FOTO :

ANALISI PATRIMONIO EDILIZIO EXTRAURBANO

N°
29

Foglio 1:10000 : 2650/10 Foglio U.T.E. : 15
Tavola 1:2000 : Particella : 60

TOPONIMO: MIGLIORINA
Località :
via..... n°.....
COMUNE DI S.GODENZO(FI)

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Edificato fino al 1832 | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato ex L. 1089/39 |
| <input type="checkbox"/> Edificato dal 1832 al 1930/40 | <input type="checkbox"/> Edificio in zona ex L. 1497/39 |
| <input type="checkbox"/> Edificato dal 1930/40 al 1979 | <input type="checkbox"/> Edificio ricadente nel Parco Nazionale |
| <input type="checkbox"/> Edificato dopo il 1979 | <input type="checkbox"/> Edificio in zona ex L. 431/85 |

TIPI EDILIZI

- | | | | |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Casa Rurale | <input type="checkbox"/> Annessi Agricoli | <input type="checkbox"/> incorporati | <input type="checkbox"/> separati |
| | <input type="checkbox"/> fienile | | |
| | <input type="checkbox"/> stalla | | |
| | <input type="checkbox"/> capanna | | |
| | <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> Mulino | | | |
| <input type="checkbox"/> Villa | | | |
| <input type="checkbox"/> Ed. Religioso | | | |
| <input type="checkbox"/> Ed. Produttivo | | | |
| <input type="checkbox"/> Ed. di Abitazione | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |



Note : RODERE
Non Rappresentabile

PIANI FUORI TERRA :

USO PREVALENTE IN ATTO

- | | |
|---|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Agricolo | |
| <input type="checkbox"/> Residenziale | <input type="checkbox"/> Stabile |
| | <input type="checkbox"/> Saltuaria |
| <input type="checkbox"/> Agriturismo | |
| <input type="checkbox"/> Turistico | |
| <input type="checkbox"/> Industriale/Artig. | |
| <input type="checkbox"/> Non Occupata | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Abbandonata | |

Note :



CARATTERI DEL SITO

- | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Valle in Piano | <input type="checkbox"/> Mezzacosta di collina | <input type="checkbox"/> Pendio Falsopiano | <input type="checkbox"/> Poggio |
| <input type="checkbox"/> Valle Incassata | <input type="checkbox"/> Pedecollinare | <input checked="" type="checkbox"/> Pendio | <input type="checkbox"/> Crinale |

Note :

COMPONENTI TECN. DI FACCIATA

Strutture portanti verticali	<input type="checkbox"/> Murature	<input type="checkbox"/> Mur. con cordolo C;A.	<input type="checkbox"/>
Paramento esterno	<input type="checkbox"/> Pietra <input type="checkbox"/> Pietra + int(parti)	<input type="checkbox"/> Intonaco civile <input type="checkbox"/> Pietra con R. P.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Tetto	<input type="checkbox"/> A Falde	<input type="checkbox"/> con > pendenza	<input type="checkbox"/> Piano
Manto di copertura	<input type="checkbox"/> Pietra in Lastre <input type="checkbox"/> Tegole e Coppi T.	<input type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Tegole e Coppi	<input type="checkbox"/>
Gronda	<input type="checkbox"/> Pietra <input type="checkbox"/> Legno correnti	<input type="checkbox"/> Legno e Tavelle <input type="checkbox"/> Legno e Pianelle	<input type="checkbox"/> C. A. <input type="checkbox"/>
Parapetti	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Ferro batt./Ghisa	<input type="checkbox"/>
Cornici	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Pintonacate	<input type="checkbox"/>
Infissi Esterni	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infissi di Oscuramento	<input type="checkbox"/> Imposte interne	<input type="checkbox"/> Imposte esterne	<input type="checkbox"/>

32

MODIFICAZIONI

Fisiche	Degrado Fisico	<input type="checkbox"/> Basso	<input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Lav. in corso	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Rudere
	Cause del degrado	<input type="checkbox"/> Abbandono	<input type="checkbox"/> Cedimenti struttura	<input type="checkbox"/> Fenomeni gravitativi
Tipologiche	Sostituzione delle coperture	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Parziale	<input type="checkbox"/> Totale
	Aggiunta volumi esterni	<input type="checkbox"/> Nessuno	<input type="checkbox"/> Materiali precari	<input type="checkbox"/> In muratura
	Modifica aperture	<input type="checkbox"/> Nessuna	<input type="checkbox"/> Ampliamenti	<input type="checkbox"/> Tamp. e nuove apert.
	Stato complessivo delle modif.	<input type="checkbox"/> Lievi	<input type="checkbox"/> Medie	<input type="checkbox"/> Gravi

RICONOSCIBILITA' DEL CARATTERE STORICO

Note :

CARATTERI DELL'AREA

<p>Accessibilità</p> <p><input type="checkbox"/> Strada asfaltata</p> <p><input type="checkbox"/> Sterrati</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Solo Pedonali <i>No Sentieri</i></p> <p>Infrastrutture</p> <p><input type="checkbox"/> Linea elettrica</p> <p><input type="checkbox"/> Linea telefonica</p> <p><input type="checkbox"/> Rete idrica---- <input type="checkbox"/> Sorg. locale <input type="checkbox"/> Acquedotto</p> <p><input type="checkbox"/> Metano</p>	<p>Terreni circostanti</p> <p><input type="checkbox"/> Coltivi</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Preval. Prato/Pascol</p> <p><input type="checkbox"/> Area Boscata</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Cespugliato</p> <p><input type="checkbox"/> Dissesti Geomorfolgici</p> <p><input type="checkbox"/> Giardino</p> <p><input type="checkbox"/> Abbandonati</p>	<p>Pertinenze(manufatti notevoli)</p> <p><input type="checkbox"/> Forno</p> <p><input type="checkbox"/> Fonte</p> <p><input type="checkbox"/> Seccatoio</p> <p><input type="checkbox"/> Aia</p> <p><input type="checkbox"/> Abbeveratoio</p> <p><input type="checkbox"/> Muro a secco</p> <p><input type="checkbox"/> Gora</p> <p><input type="checkbox"/> Bottaccio</p> <p><input type="checkbox"/></p>
--	---	---

Note :

ANALISI PATRIMONIO EDILIZIO EXTRAURBANO

N°
296

Foglio 1:10000 265010 Foglio U.T.E. : 16
Tavola 1:2000 : Particella : 26

TOPONIMO: ONTANELLI DI SOPRA
Località :
via n°
COMUNE DI S.GODENZO(FI)

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificato fino al 1832 | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato ex L. 1089/39 |
| <input type="checkbox"/> Edificato dal 1832 al 1930/40 | <input type="checkbox"/> Edificio in zona ex L. 1497/39 |
| <input type="checkbox"/> Edificato dal 1930/40 al 1979 | <input type="checkbox"/> Edificio ricadente nel Parco Nazionale |
| <input type="checkbox"/> Edificato dopo il 1979 | <input type="checkbox"/> Edificio in zona ex L. 431/85 |

TIPI EDILIZI

- | | | | |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Casa Rurale | <input type="checkbox"/> Annessi Agricoli | <input type="checkbox"/> incorporati | <input type="checkbox"/> separati |
| | <input type="checkbox"/> fienile | | |
| | <input type="checkbox"/> stalla | | |
| | <input type="checkbox"/> capanna | | |
| | <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> Mulino | | | |
| <input type="checkbox"/> Villa | | | |
| <input type="checkbox"/> Ed. Religioso | | | |
| <input type="checkbox"/> Ed. Produttivo | | | |
| <input type="checkbox"/> Ed. di Abitazione | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |



Note : RUDERE
Non fotografabile

PIANI FUORI TERRA :

USO PREVALENTE IN ATTO

- | | |
|---|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Agricolo | |
| <input type="checkbox"/> Residenziale | <input type="checkbox"/> Stabile |
| | <input type="checkbox"/> Saltuaria |
| <input type="checkbox"/> Agriturismo | |
| <input type="checkbox"/> Turistico | |
| <input type="checkbox"/> Industriale/Artig. | |
| <input type="checkbox"/> Non Occupata | |
| <input type="checkbox"/> Abbandonata | |

Note : R
Sito per essere censito dal Piano



CARATTERI DEL SITO

- | | | | |
|---|--|--|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Valle in Piano | <input type="checkbox"/> Mezzacosta di collina | <input type="checkbox"/> Pendio Falsopiano | <input type="checkbox"/> Poggio |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valle Incassata | <input type="checkbox"/> Pedecollinare | <input type="checkbox"/> Pendio | <input type="checkbox"/> Crinale |

Note :

COMPONENTI TECN. DI FACCIATA

Strutture portanti verticali	<input type="checkbox"/> Murature	<input type="checkbox"/> Mur. con cordolo C;A.	<input type="checkbox"/>
Paramento esterno	<input type="checkbox"/> Pietra <input type="checkbox"/> Pietra + int(parti)	<input type="checkbox"/> Intonaco civile <input type="checkbox"/> Pietra con R. P.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Tetto	<input type="checkbox"/> A Falde	<input type="checkbox"/> con > pendenza	<input type="checkbox"/> Piano
Manto di copertura	<input type="checkbox"/> Pietra in Lastre <input type="checkbox"/> Tegole e Coppi T.	<input type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Tegole e Coppi	<input type="checkbox"/>
Gronda	<input type="checkbox"/> Pietra <input type="checkbox"/> Legno correnti	<input type="checkbox"/> Legno e Tavelle <input type="checkbox"/> Legno e Pianelle	<input type="checkbox"/> C. A. <input type="checkbox"/>
Parapetti	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Ferro batt./Ghisa	<input type="checkbox"/>
Cornici	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> PIntonacate	<input type="checkbox"/>
Infissi Esterni	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infissi di Oscuramento	<input type="checkbox"/> Imposte interne	<input type="checkbox"/> Imposte esterne	<input type="checkbox"/>

22

MODIFICAZIONI

Fisiche	Degrado Fisico	<input type="checkbox"/> Basso	<input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Lav. in corso	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Rudere
	Cause del degrado	<input type="checkbox"/> Abbandono	<input type="checkbox"/> Cedimenti struttura	<input type="checkbox"/> Fenomeni gravitativi
Tipologiche	Sostituzione delle coperture	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Parziale	<input type="checkbox"/> Totale
	Aggiunta volumi esterni	<input type="checkbox"/> Nessuno	<input type="checkbox"/> Materiali precari	<input type="checkbox"/> In muratura
	Modifica aperture	<input type="checkbox"/> Nessuna	<input type="checkbox"/> Ampliamenti	<input type="checkbox"/> Tamp. e nuove apert.
	Stato complessivo delle modif.	<input type="checkbox"/> Lievi	<input type="checkbox"/> Medie	<input type="checkbox"/> Gravi

RICONOSCIBILITA' DEL CARATTERE STORICO

Note :

C A R A T T E R I D E L L ' A R E A

<p>Accessibilità</p> <p><input type="checkbox"/> Strada asfaltata</p> <p><input type="checkbox"/> Sterrati</p> <p><input type="checkbox"/> Solo Pedonali</p> <p>Infrastrutture</p> <p><input type="checkbox"/> Linea elettrica</p> <p><input type="checkbox"/> Linea telefonica</p> <p><input type="checkbox"/> Rete idrica --- <input type="checkbox"/> Sorg. locale <input type="checkbox"/> Acquedotto</p> <p><input type="checkbox"/> Metano</p>	<p>Terreni circostanti</p> <p><input type="checkbox"/> Coltivi</p> <p><input type="checkbox"/> Preval. Prato/Pascol</p> <p><input type="checkbox"/> Area Boscata</p> <p><input type="checkbox"/> Cespugliato</p> <p><input type="checkbox"/> Dissesti Geomorfologici</p> <p><input type="checkbox"/> Giardino</p> <p><input type="checkbox"/> Abbandonati</p>	<p>Pertinenze(manufatti notevoli)</p> <p><input type="checkbox"/> Forno</p> <p><input type="checkbox"/> Fonte</p> <p><input type="checkbox"/> Seccatoio</p> <p><input type="checkbox"/> Aia</p> <p><input type="checkbox"/> Abbeveratoio</p> <p><input type="checkbox"/> Muro a secco</p> <p><input type="checkbox"/> Gora</p> <p><input type="checkbox"/> Bottaccio</p> <p><input type="checkbox"/></p>
--	--	---

Note :

N°
16b

Foglio 1:10000 : 264040 Foglio U.T.E. : 7
Tavola 1:2000 : Particella : 24

TOPONIMO: M. di Londa
Località :
via..... n°.....
COMUNE DI S.GODENZO(FI)

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificato fino al 1832 | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato ex L. 1089/39 |
| <input type="checkbox"/> Edificato dal 1832 al 1930/40 | <input type="checkbox"/> Edificio in zona ex L. 1497/39 |
| <input type="checkbox"/> Edificato dal 1930/40 al 1979 | <input type="checkbox"/> Edificio ricadente nel Parco Nazionale |
| <input type="checkbox"/> Edificato dopo il 1979 | <input type="checkbox"/> Edificio in zona ex L. 431/85 |

TIPI EDILIZI

- Casa Rurale
- Annessi Agricoli incorporati separati
- fienile
 - stalla
 - capanna
 -
- Mulino
- Villa
- Ed. Religioso
- Ed. Produttivo
- Ed. di Abitazione
-


Note : RUDERE

PIANI FUORI TERRA :


USO PREVALENTE IN ATTO

- Agricolo
- Residenziale ----- } Stabile
- Saltuaria
- Agrituristico
- Turistico
- Industriale/Artig.
- Non Occupata
- Abbandonata

Note : R



Estratto CatastaleScala 1:2000



Estratto C. T. R.Scala 1:10000

CARATTERI DEL SITO

- | | | | |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Valle in Piano | <input type="checkbox"/> Mezzacosta di collina | <input type="checkbox"/> Pendio Falsopiano | <input type="checkbox"/> Poggio |
| <input type="checkbox"/> Valle Incassata | <input type="checkbox"/> Pedecollinare | <input type="checkbox"/> Pendio | <input checked="" type="checkbox"/> Crinale |

Note :

COMPONENTI TECN. DI FACCIATA

<input type="checkbox"/> Strutture portanti verticali	<input type="checkbox"/> Murature	<input type="checkbox"/> Mur. con cordolo C;A.	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Paramento esterno	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Intonaco civile	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Pietra + int(parti)	<input type="checkbox"/> Pietra con R. P.	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Tetto	<input type="checkbox"/> A Falde	<input type="checkbox"/> con > pendenza	<input type="checkbox"/> Piano
<input type="checkbox"/> Manto di copertura	<input type="checkbox"/> Pietra in Lastre	<input type="checkbox"/> Marsigliesi	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Tegole e Coppi T.	<input type="checkbox"/> Tegole e Coppi	
<input type="checkbox"/> Gronda	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Legno e Tavelle	<input type="checkbox"/> C. A.
	<input type="checkbox"/> Legno correnti	<input type="checkbox"/> Legno e Pianelle	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Parapetti	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Ferro batt./Ghisa	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Cornici	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> PIntonacate	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Infissi Esterni	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Infissi di Oscuramento	<input type="checkbox"/> Imposte interne	<input type="checkbox"/> Imposte esterne	<input type="checkbox"/>

MODIFICAZIONI

Fisiche	<input type="checkbox"/> Degrado Fisico	<input type="checkbox"/> Basso	<input type="checkbox"/> Medio	<input type="checkbox"/> Alto
			<input type="checkbox"/> Lav. in corso	<input type="checkbox"/> Rudere
Tipologiche	<input type="checkbox"/> Cause del degrado	<input type="checkbox"/> Abbandono	<input type="checkbox"/> Cedimenti struttura	<input type="checkbox"/> Fenomeni gravitativi
	<input type="checkbox"/> Sostituzione delle coperture	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Parziale	<input type="checkbox"/> Totale
	<input type="checkbox"/> Aggiunta volumi esterni	<input type="checkbox"/> Nessuno	<input type="checkbox"/> Materiali precari	<input type="checkbox"/> In muratura
	<input type="checkbox"/> Modifica aperture	<input type="checkbox"/> Nessuna	<input type="checkbox"/> Ampliamenti	<input type="checkbox"/> Tamp. e nuove apert.
	<input type="checkbox"/> Stato complessivo delle modif.	<input type="checkbox"/> Lievi	<input type="checkbox"/> Medie	<input type="checkbox"/> Gravi

RICONOSCIBILITA' DEL CARATTERE STORICO

Note : *R*

CARATTERI DELL'AREA

Accessibilità	Terreni circostanti	Pertinenze(manufatti notevoli)
<input type="checkbox"/> Strada asfaltata	<input type="checkbox"/> Coltivi	<input type="checkbox"/> Forno
<input type="checkbox"/> Sterrati	<input type="checkbox"/> Preval. Prato/Pascol	<input type="checkbox"/> Fonte
<input checked="" type="checkbox"/> Solo Pedonali	<input checked="" type="checkbox"/> Area Boscata	<input type="checkbox"/> Seccatoio
Infrastrutture	<input type="checkbox"/> Cespugliato	<input type="checkbox"/> Aia
<input type="checkbox"/> Linea elettrica	<input type="checkbox"/> Dissesti Geomorfologici	<input type="checkbox"/> Abbeveratoio
<input type="checkbox"/> Linea telefonica	<input type="checkbox"/> Giardino	<input type="checkbox"/> Muro a secco
<input type="checkbox"/> Rete idrica	<input type="checkbox"/> Abbandonati	<input type="checkbox"/> Gora
<input type="checkbox"/> Sorg. locale		<input type="checkbox"/> Bottaccio
<input type="checkbox"/> Acquedotto		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Metano		

Note :

ANALISI PATRIMONIO EDILIZIO EXTRAURBANO

N°
146

Foglio 1:10000 : 264040 Foglio U.T.E. : 3
Tavola 1:2000 : Particella : 47

TOPONIMO: SODACCIO
Località :
via n°
COMUNE DI S.GODENZO(FI)

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificato fino al 1832 | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato ex L. 1089/39 |
| <input type="checkbox"/> Edificato dal 1832 al 1930/40 | <input type="checkbox"/> Edificio in zona ex L. 1497/39 |
| <input type="checkbox"/> Edificato dal 1930/40 al 1979 | <input type="checkbox"/> Edificio ricadente nel Parco Nazionale |
| <input type="checkbox"/> Edificato dopo il 1979 | <input type="checkbox"/> Edificio in zona ex L. 431/85 |

TIPI EDILIZI

- Casa Rurale
- Annessi Agricoli incorporati separati
- fienile
- stalla
- capanna
-
- Mulino
- Villa
- Ed. Religioso
- Ed. Produttivo
- Ed. di Abitazione
-


Note : RUDERE

PIANI FUORI TERRA :


USO PREVALENTE IN ATTO

- Agricolo
- Residenziale Stabile
- Saltuaria
- Agriturismo
- Turistico
- Industriale/Artig.
- Non Occupata
- Abbandonata

Note : R



Estratto CatastaleScala 1:2000



Estratto C. T. R.Scala 1:10000

CARATTERI DEL SITO

- | | | | |
|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Valle in Piano | <input type="checkbox"/> Mezzacosta di collina | <input type="checkbox"/> Pendio Falsopiano | <input checked="" type="checkbox"/> Poggio |
| <input type="checkbox"/> Valle Incassata | <input type="checkbox"/> Pedecollinare | <input type="checkbox"/> Pendio | <input type="checkbox"/> Crinale |

Note :

ANALISI PATRIMONIO EDILIZIO EXTRAURBANO

N°
177

Foglio 1:10000 265050 Foglio U.T.E. : 64
Tavola 1:2000 : Particella : 53-54-55-66-67

TOPONIMO: SASSELLO
Località :
via..... n°.....
COMUNE DI S.GODENZO(FI)

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Edificato fino al 1832 | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato ex L. 1089/39 |
| <input type="checkbox"/> Edificato dal 1832 al 1930/40 | <input type="checkbox"/> Edificio in zona ex L. 1497/39 |
| <input type="checkbox"/> Edificato dal 1930/40 al 1979 | <input type="checkbox"/> Edificio ricadente nel Parco Nazionale |
| <input type="checkbox"/> Edificato dopo il 1979 | <input type="checkbox"/> Edificio in zona ex L. 431/85 |

TIPI EDILIZI

- Casa Rurale
- Annessi Agricoli incorporati separati
- fienile
 - stalla
 - capanna
 -
- Mulino
- Villa
- Ed. Religioso
- Ed. Produttivo
- Ed. di Abitazione
-


Note: l'area è in parte sottile e in parte sottile

PIANI FUORI TERRA : 2


USO PREVALENTE IN ATTO

- Agricolo
- Residenziale ----- Stabile
- Saltuaria
- Agriturismo
- Turistico
- Industriale/Artig.
- Non Occupata
- Abbandonata

Note :



Estratto CatastaleScala 1:2000



Estratto C. T. R.Scala 1:10000

CARATTERI DEL SITO

- | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Valle in Piano | <input type="checkbox"/> Mezzacosta di collina | <input type="checkbox"/> Pendio Falsopiano | <input type="checkbox"/> Poggio |
| <input type="checkbox"/> Valle Incassata | <input type="checkbox"/> Pedecollinare | <input type="checkbox"/> Pendio | <input type="checkbox"/> Crinale |

Note :

COMPONENTI TECN. DI FACCIATA

Strutture portanti verticali	<input type="checkbox"/> Murature	<input type="checkbox"/> Mur. con cordolo C;A.	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Intonaco civile	<input type="checkbox"/>
Paramento esterno	<input type="checkbox"/> Pietra + int(parti)	<input type="checkbox"/> Pietra con R. P.	<input type="checkbox"/>
Tetto	<input type="checkbox"/> A Falde	<input type="checkbox"/> con > pendenza	<input type="checkbox"/> Piano
	<input type="checkbox"/> Pietra in Lastre	<input type="checkbox"/> Marsigliesi	<input type="checkbox"/>
Manto di copertura	<input type="checkbox"/> Tegole e Coppi T.	<input type="checkbox"/> Tegole e Coppi	<input type="checkbox"/>
Gronda	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Legno e Tavelle	<input type="checkbox"/> C. A.
	<input type="checkbox"/> Legno correnti	<input type="checkbox"/> Legno e Pianelle	<input type="checkbox"/>
Parapetti	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Ferro batt./Ghisa	<input type="checkbox"/>
Cornici	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Pintonacate	<input type="checkbox"/>
Infissi Esterni	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infissi di Oscuramento	<input type="checkbox"/> Imposte interne	<input type="checkbox"/> Imposte esterne	<input type="checkbox"/>

MODIFICAZIONI

Fisiche	Degrado Fisico	<input type="checkbox"/> Basso	<input type="checkbox"/> Medio	<input type="checkbox"/> Alto
			<input type="checkbox"/> Lav. in corso	<input type="checkbox"/> Rudere
Tipologiche	Cause del degrado	<input type="checkbox"/> Abbandono	<input type="checkbox"/> Cedimenti struttura	<input type="checkbox"/> Fenomeni gravitativi
	Sostituzione delle coperture	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Parziale	<input type="checkbox"/> Totale
	Aggiunta volumi esterni	<input type="checkbox"/> Nessuno	<input type="checkbox"/> Materiali precari	<input type="checkbox"/> In muratura
	Modifica aperture	<input type="checkbox"/> Nessuna	<input type="checkbox"/> Ampliamenti	<input type="checkbox"/> Tamp. e nuove apert.
	Stato complessivo delle modif.	<input type="checkbox"/> Lievi	<input type="checkbox"/> Medie	<input type="checkbox"/> Gravi

RICONOSCIBILITA' DEL CARATTERE STORICO

Note : R.

CARATTERI DELL' AREA

Accessibilità	Terreni circostanti	Pertinenze(manufatti notevoli)
<input type="checkbox"/> Strada asfaltata	<input type="checkbox"/> Coltivi	<input type="checkbox"/> Forno
<input type="checkbox"/> Sterrati	<input type="checkbox"/> Preval. Prato/Pascol	<input type="checkbox"/> Fonte
<input checked="" type="checkbox"/> Solo Pedonali	<input checked="" type="checkbox"/> Area Boscata	<input type="checkbox"/> Seccatoio
Infrastrutture	<input type="checkbox"/> Cespugliato	<input type="checkbox"/> Aia
<input type="checkbox"/> Linea elettrica	<input type="checkbox"/> Dissesti Geomorfologici	<input type="checkbox"/> Abbeveratoio
<input type="checkbox"/> Linea telefonica	<input type="checkbox"/> Giardino	<input type="checkbox"/> Muro a secco
<input type="checkbox"/> Rete idrica--- <input type="checkbox"/> Sorg. locale	<input type="checkbox"/> Abbandonati	<input type="checkbox"/> Gora
<input type="checkbox"/> Acquedotto		<input type="checkbox"/> Bottaccio
<input type="checkbox"/> Metano		<input type="checkbox"/>

Note :

COMPONENTI TECN. DI FACCIATA

Strutture portanti verticali	<input checked="" type="checkbox"/> Murature	<input type="checkbox"/> Mur. con cordolo C;A.	<input type="checkbox"/>
Paramento esterno	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra <input type="checkbox"/> Pietra + int(parti)	<input type="checkbox"/> Intonaco civile <input type="checkbox"/> Pietra con R. P.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Tetto	<input checked="" type="checkbox"/> A Falde	<input type="checkbox"/> con > pendenza	<input type="checkbox"/> Piano
Manto di copertura	<input type="checkbox"/> Pietra in Lastre <input type="checkbox"/> Tegole e Coppi T.	<input type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Tegole e Coppi	<input type="checkbox"/>
Gronda	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra <input type="checkbox"/> Legno correnti	<input type="checkbox"/> Legno e Tavelle <input type="checkbox"/> Legno e Pianelle	<input type="checkbox"/> C. A. <input type="checkbox"/>
Parapetti	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Ferro batt./Ghisa	<input type="checkbox"/>
Cornici	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Pintonacate	<input type="checkbox"/>
Infissi Esterni	<input checked="" type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infissi di Oscuramento	<input checked="" type="checkbox"/> Imposte interne	<input type="checkbox"/> Imposte esterne	<input type="checkbox"/>

MODIFICAZIONI

Fisiche	Degrado Fisico	<input checked="" type="checkbox"/> Basso	<input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Lav. in corso	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Rudere
	Cause del degrado	<input type="checkbox"/> Abbandono	<input type="checkbox"/> Cedimenti struttura	<input type="checkbox"/> Fenomeni gravitativi
Tipologiche	Sostituzione delle coperture	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Parziale	<input type="checkbox"/> Totale
	Aggiunta volumi esterni	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuno	<input type="checkbox"/> Materiali precari	<input type="checkbox"/> In muratura
	Modifica aperture	<input type="checkbox"/> Nessuna	<input type="checkbox"/> Ampliamenti	<input checked="" type="checkbox"/> Tamp. e nuove apert.
	Stato complessivo delle modif.	<input type="checkbox"/> Lievi	<input checked="" type="checkbox"/> Medie	<input type="checkbox"/> Gravi

RICONOSCIBILITA' DEL CARATTERE STORICO

Note: *La parte di ... è un ... è un ... stato, ma in un'occasione ... le ...*

CARATTERI DELL' AREA


<p>Accessibilità</p> <p><input type="checkbox"/> Strada asfaltata</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sterrati <i>difficili</i></p> <p><input type="checkbox"/> Solo Pedonali</p>	<p>Terreni circostanti</p> <p><input type="checkbox"/> Coltivi</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Preval. Prato/Pascol</p> <p><input type="checkbox"/> Area Boscata</p> <p><input type="checkbox"/> Cespugliato</p> <p><input type="checkbox"/> Dissesti Geomorfologici</p> <p><input type="checkbox"/> Giardino</p> <p><input type="checkbox"/> Abbandonati</p>	<p>Pertinenze(manufatti notevoli)</p> <p><input type="checkbox"/> Forno</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Fonte</p> <p><input type="checkbox"/> Seccatoio</p> <p><input type="checkbox"/> Aia</p> <p><input type="checkbox"/> Abbeveratoio</p> <p><input type="checkbox"/> Muro a secco</p> <p><input type="checkbox"/> Gora</p> <p><input type="checkbox"/> Bottaccio</p> <p><input type="checkbox"/></p>
<p>Infrastrutture</p> <p><input type="checkbox"/> Linea elettrica</p> <p><input type="checkbox"/> Linea telefonica</p> <p><input type="checkbox"/> Rete idrica --- <input type="checkbox"/> Sorg. locale <input type="checkbox"/> Acquedotto</p> <p><input type="checkbox"/> Metano</p>		

Note :

VALUTAZIONE QUALITATIVA

CATEGORIE	PARAMETRI	VALORI		
V. SOCIO/ECONOMICO	OCCUPAZIONE PATRIM. EDILIZIO ESISTENTE	H		B
	CONSISTENZA DIMENSIONALE		B	
	CONSISTENZA ECONOMIE TRADIZIONALI		B	
	STATO DI CONSERVAZIONE FISICO	H		
V. STORICO/ARCH.	VETUSTA'	Δ		M
	PRES. CARATTERI TIPOLOGICI ORIGINALI		B	
	STATO DI CONSERVAZIONE FISICO	H		
	CONSISTENZA PERTINENZE TRADIZIONALI		B	
V. AMBIENTALE	PRESENZA VISUALI PANORAMICHE	A		A+
	INSERIMENTO PAESAGGISTICO	A		
	PRESENZA CARATT. NATURAL. NOTEVOLI	A		
RECUPERABILITA' DEL SITO	CANTIERABILITA'	+		B
	ACCESSIBILITA'		B	
	GRADO DI INFRASTRUTTURAZIONE		B	

DOCUMENTI E FOTOGRAFIE :



DATA RILEVAMENTO :

RULL. : 11/2 FOTO : 2-3-4

RILEVATORE :

RULL. : FOTO :

RULL. : FOTO :

ANALISI PATRIMONIO EDILIZIO EXTRAURBANO

N°
176

Foglio 1:10000 : 265050 Foglio U.T.E. : 64
Tavola 1:2000 : Particella : 20-21-22-23

TOPONIMO: FRASSINE
Località :
via..... n°.....
COMUNE DI S.GODENZO(FI)

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Edificato fino al 1832 | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato ex L. 1089/39 |
| <input type="checkbox"/> Edificato dal 1832 al 1930/40 | <input type="checkbox"/> Edificio in zona ex L. 1497/39 |
| <input type="checkbox"/> Edificato dal 1930/40 al 1979 | <input type="checkbox"/> Edificio ricadente nel Parco Nazionale |
| <input type="checkbox"/> Edificato dopo il 1979 | <input type="checkbox"/> Edificio in zona ex L. 431/85 |

TIPI EDILIZI

- Casa Rurale
- Annessi Agricoli incorporati separati
- fienile
- stalla
- capanna
-
- Mulino
- Villa
- Ed. Religioso
- Ed. Produttivo
- Ed. di Abitazione
-


Note : Agricoltura Rurale - RUDERIO

PIANI FUORI TERRA :


USO PREVALENTE IN ATTO

- Agricolo
- Residenziale -----
 Stabile
 Saltuaria
- Agriturismo
- Turistico
- Industriale/Artig.
- Non Occupata
- Abbandonata

Note : Ruderie



Estratto CatastaleScala 1:2000



Estratto C. T. R.Scala 1:10000

CARATTERI DEL SITO

- | | | | |
|--|--|---|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Valle in Piano | <input type="checkbox"/> Mezzacosta di collina | <input checked="" type="checkbox"/> Pendio Falsopiano | <input type="checkbox"/> Poggio |
| <input type="checkbox"/> Valle Incassata | <input type="checkbox"/> Pedecollinare | <input type="checkbox"/> Pendio | <input type="checkbox"/> Crinale |

Note :

COMPONENTI TECN. DI FACCIATA

Strutture portanti verticali	<input type="checkbox"/> Murature	<input type="checkbox"/> Mur. con cordolo C;A.	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Intonaco civile	<input type="checkbox"/>
Paramento esterno	<input type="checkbox"/> Pietra + int(parti)	<input type="checkbox"/> Pietra con R. P.	<input type="checkbox"/>
Tetto	<input type="checkbox"/> A Falde	<input type="checkbox"/> con > pendenza	<input type="checkbox"/> Piano
Manto di copertura	<input type="checkbox"/> Pietra in Lastre	<input type="checkbox"/> Marsigliesi	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Tegole e Coppi T.	<input type="checkbox"/> Tegole e Coppi	
Gronda	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Legno e Tavelle	<input type="checkbox"/> C. A.
	<input type="checkbox"/> Legno correnti	<input type="checkbox"/> Legno e Pianelle	<input type="checkbox"/>
Parapetti	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Ferro batt./Ghisa	<input type="checkbox"/>
Cornici	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Pintonacate	<input type="checkbox"/>
Infissi Esterni	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infissi di Oscuramento	<input type="checkbox"/> Imposte interne	<input type="checkbox"/> Imposte esterne	<input type="checkbox"/>

MODIFICAZIONI

Fisiche	Degrado Fisico	<input type="checkbox"/> Basso	<input type="checkbox"/> Medio	<input type="checkbox"/> Alto
			<input type="checkbox"/> Lav. in corso	<input type="checkbox"/> Rudere
Tipologiche	Cause del degrado	<input type="checkbox"/> Abbandono	<input type="checkbox"/> Cedimenti struttura	<input type="checkbox"/> Fenomeni gravitativi
	Sostituzione delle coperture	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Parziale	<input type="checkbox"/> Totale
	Aggiunta volumi esterni	<input type="checkbox"/> Nessuno	<input type="checkbox"/> Materiali precari	<input type="checkbox"/> In muratura
	Modifica aperture	<input type="checkbox"/> Nessuna	<input type="checkbox"/> Ampliamenti	<input type="checkbox"/> Tamp. e nuove apert.
	Stato complessivo delle modif.	<input type="checkbox"/> Lievi	<input type="checkbox"/> Medie	<input type="checkbox"/> Gravi

RICONOSCIBILITA' DEL CARATTERE STORICO

Note :

CARATTERI DELL'AREA


Accessibilità	Terreni circostanti	Pertinenze(manufatti notevoli)
<input type="checkbox"/> Strada asfaltata	<input type="checkbox"/> Coltivi .	<input type="checkbox"/> Forno
<input type="checkbox"/> Sterrati	<input type="checkbox"/> Preval. Prato/Pascol	<input type="checkbox"/> Fonte
<input checked="" type="checkbox"/> Solo Pedonali	<input type="checkbox"/> Area Boscata	<input type="checkbox"/> Seccatoio
Infrastrutture	<input checked="" type="checkbox"/> Cespugliato	<input type="checkbox"/> Aia
<input type="checkbox"/> Linea elettrica	<input type="checkbox"/> Dissesti Geomorfologici	<input type="checkbox"/> Abbeveratoio
<input type="checkbox"/> Linea telefonica	<input type="checkbox"/> Giardino	<input type="checkbox"/> Muro a secco
<input type="checkbox"/> Rete idrica----	<input checked="" type="checkbox"/> Abbandonati	<input type="checkbox"/> Gora
<input type="checkbox"/> Sorg. locale		<input type="checkbox"/> Bottaccio
<input type="checkbox"/> Acquedotto		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Metano		

Note :

VALUTAZIONE QUALITATIVA

CATEGORIE	PARAMETRI	VALORI			
V. SOCIO/ECONOMICO	OCCUPAZIONE PATRIM. EDILIZIO ESISTENTE				✓
	CONSISTENZA DIMENSIONALE				
	CONSISTENZA ECONOMIE TRADIZIONALI				
	STATO DI CONSERVAZIONE FISICO				
V. STORICO/ARCH.	VETUSTA'				A
	PRES. CARATTERI TIPOLOGICI ORIGINALI				
	STATO DI CONSERVAZIONE FISICO				
	CONSISTENZA PERTINENZE TRADIZIONALI				
V. AMBIENTALE	PRESENZA VISUALI PANORAMICHE				AA
	INSERIMENTO PAESAGGISTICO				
	PRESENZA CARATT. NATURAL. NOTEVOLI				
RECUPERABILITA' DEL SITO	CANTIERABILITA'				✓
	ACCESSIBILITA'				
	GRADO DI INFRASTRUTTURAZIONE				

DOCUMENTI E FOTOGRAFIE :



DATA RILEVAMENTO :

RULL. : 11/2 FOTO : 5

RULL. : 11/1 FOTO : 3

RILEVATORE :

RULL. : FOTO :

ANALISI PATRIMONIO EDILIZIO EXTRAURBANO

N°
175

Foglio 1:10000 : 265050 Foglio U.T.E. : 51
Tavola 1:2000 : Particella : 36

TOPONIMO: PIAN DI CASTAGNO
Località :
via n°
COMUNE DI S.GODENZO(FI)

- Edificato fino al 1832
- Edificato dal 1832 al 1930/40
- Edificato dal 1930/40 al 1979
- Edificato dopo il 1979

- Edificio vincolato ex L. 1089/39
- Edificio in zona ex L. 1497/39
- Edificio ricadente nel Parco Nazionale
- Edificio in zona ex L. 431/85

TIPI EDILIZI

- Casa Rurale
- Annessi Agricoli incorporati separati
 - fienile
 - stalla
 - capanna
 -
- Mulino
- Villa
- Ed. Religioso
- Ed. Produttivo
- Ed. di Abitazione
-

Note :

PIANI FUORI TERRA : 2/3


USO PREVALENTE IN ATTO

- Agricolo
- Residenziale ----- } Stabile
- Saltuaria
- Agriturismo
- Turistico
- Industriale/Artig.
- Non Occupata
- Abbandonata

Note : Quasi Rurale



Estratto CatastaleScala 1:2000



Estratto C. T. R.Scala 1:10000

CARATTERI DEL SITO

- Valle in Piano Mezzacosta di collina Pendio Falsopiano Poggio
- Valle Incassata Pedecollinare Pendio Crinale

Note :

Strutture portanti verticali	<input checked="" type="checkbox"/> Murature	<input type="checkbox"/> Mur. con cordolo C;A.	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Pietra + int(parti)	<input type="checkbox"/> Intonaco civile	<input type="checkbox"/>
Paramento esterno	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Pietra con R. P.	<input type="checkbox"/>
Tetto	<input checked="" type="checkbox"/> A Falde	<input type="checkbox"/> con > pendenza	<input type="checkbox"/> Piano
	<input type="checkbox"/> Tegole e Coppi T.	<input type="checkbox"/> Marsigliesi	<input type="checkbox"/>
Manto di copertura	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra in Lastre	<input type="checkbox"/> Tegole e Coppi	<input type="checkbox"/>
Gronda	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Legno e Tavelle	<input type="checkbox"/> C. A.
	<input type="checkbox"/> Legno correnti	<input type="checkbox"/> Legno e Pianelle	<input type="checkbox"/>
Parapetti	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Ferro batt./Ghisa	<input type="checkbox"/>
Cornici	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> PIntonacate	<input type="checkbox"/>
Infissi Esterni	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infissi di Oscuramento	<input type="checkbox"/> Imposte interne	<input type="checkbox"/> Imposte esterne	<input type="checkbox"/>

Fisiche	Degrado Fisico	<input type="checkbox"/> Basso	<input type="checkbox"/> Medio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
			<input type="checkbox"/> Lav. in corso	<input checked="" type="checkbox"/> Rudere
Tipologiche	Cause del degrado	<input checked="" type="checkbox"/> Abbandono	<input checked="" type="checkbox"/> Cedimenti struttura	<input type="checkbox"/> Fenomeni gravitativi
	Sostituzione delle coperture	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Parziale	<input type="checkbox"/> Totale
	Aggiunta volumi esterni	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuno	<input type="checkbox"/> Materiali precari	<input type="checkbox"/> In muratura
	Modifica aperture	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuna	<input type="checkbox"/> Ampliamenti	<input type="checkbox"/> Tamp. e nuove apert.
	Stato complessivo delle modif.	<input checked="" type="checkbox"/> Lievi	<input type="checkbox"/> Medie	<input type="checkbox"/> Gravi

RICONOSCIBILITA' DEL CARATTERE STORICO

Note : fuori Regione - Interni al Parco
 Lo comparendo il carattere storico

CARATTERI DELL'AREA

Accessibilità	Terreni circostanti	Pertinenze(manufatti notevoli)
Strada asfaltata	<input type="checkbox"/> Coltivi	<input checked="" type="checkbox"/> Forno
Sterrati <i>Di facile</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Preval. Prato/Pascol	<input checked="" type="checkbox"/> Fonte
Solo Pedonali	<input type="checkbox"/> Area Boscata	<input type="checkbox"/> Seccatoio
Infrastrutture	<input type="checkbox"/> Cespugliato	<input type="checkbox"/> Aia
Linea elettrica	<input type="checkbox"/> Dissesti Geomorfolgici	<input type="checkbox"/> Abbeveratoio
Linea telefonica	<input type="checkbox"/> Giardino	<input type="checkbox"/> Muro a secco
Rete idrica--- <input type="checkbox"/> Sorg. locale	<input type="checkbox"/> Abbandonati	<input type="checkbox"/> Gora
		<input type="checkbox"/> Bottaccio
Metano		<input type="checkbox"/>

Note :

VALUTAZIONE QUALITATIVA

CATEGORIE	PARAMETRI	VALORI		
V. SOCIO/ECONOMICO	OCCUPAZIONE PATRIM. EDILIZIO ESISTENTE			B _e
	CONSISTENZA DIMENSIONALE		M	
	CONSISTENZA ECONOMIE TRADIZIONALI			B _a
	STATO DI CONSERVAZIONE FISICO			B _a
V. STORICO/ARCH.	VETUSTA'	A		
	PRES. CARATTERI TIPOLOGICI ORIGINALI	A/M		
	STATO DI CONSERVAZIONE FISICO <i>rel.</i>		M	
	CONSISTENZA PERTINENZE TRADIZIONALI			B
V. AMBIENTALE	PRESENZA VISUALI PANORAMICHE	A		AA
	INSERIMENTO PAESAGGISTICO	A		
	PRESENZA CARATT. NATURAL. NOTEVOLI	A		
RECUPERABILITA' DEL SITO	CANTIERABILITA'	A		
	ACCESSIBILITA'			B _e
	GRADO DI INFRASTRUTTURAZIONE			B _e

DOCUMENTI E FOTOGRAFIE :



DATA RILEVAMENTO :

RULL. : 11/1 FOTO : 1-2

RILEVATORE :

RULL. : FOTO :

RULL. : FOTO :

ANALISI PATRIMONIO EDILIZIO EXTRAURBANO

N°
174

Foglio 1:10000 : 265050 Foglio U.T.E. : 62
Tavola 1:2000 : Particella : 16.....

TOPONIMO: USCIAIOLI
Località :
via..... n°.....
COMUNE DI S.GODENZO(FI)

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificato fino al 1832 | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato ex L. 1089/39 |
| <input type="checkbox"/> Edificato dal 1832 al 1930/40 | <input type="checkbox"/> Edificio in zona ex L. 1497/39 |
| <input type="checkbox"/> Edificato dal 1930/40 al 1979 | <input type="checkbox"/> Edificio ricadente nel Parco Nazionale |
| <input type="checkbox"/> Edificato dopo il 1979 | <input type="checkbox"/> Edificio in zona ex L. 431/85 |

TIPI EDILIZI

- Casa Rurale
- Annessi Agricoli incorporati separati
- fienile
 - stalla
 - capanna
 -
- Mulino
- Villa
- Ed. Religioso
- Ed. Produttivo
- Ed. di Abitazione
-


Note: Residenza - con annessi
edificati in un unico lotto

PIANI FUORI TERRA :


USO PREVALENTE IN ATTO

- Agricolo
- Residenziale ----- } Stabile
- Saltuaria
- Agriturismo
- Turistico
- Industriale/Artig.
- Non Occupata
- Abbandonata

Note: Residenza
dentro il Piano



Estratto CatastaleScala 1:2000



Estratto C. T. R.Scala 1:10000

CARATTERI DEL SITO

- | | | | |
|--|--|---|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Valle in Piano | <input type="checkbox"/> Mezzacosta di collina | <input checked="" type="checkbox"/> Pendio Falsopiano | <input type="checkbox"/> Poggio |
| <input type="checkbox"/> Valle Incassata | <input type="checkbox"/> Pedecollinare | <input type="checkbox"/> Pendio | <input type="checkbox"/> Crinale |

Note :

COMPONENTI TECN. DI FACCIATA

Strutture portanti verticali	<input type="checkbox"/> Murature	<input type="checkbox"/> Mur. con cordolo C;A.	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Intonaco civile	<input type="checkbox"/>
Paramento esterno	<input type="checkbox"/> Pietra + int(parti)	<input type="checkbox"/> Pietra con R. P.	<input type="checkbox"/>
Tetto	<input type="checkbox"/> A Falde	<input type="checkbox"/> con > pendenza	<input type="checkbox"/> Piano
Manto di copertura	<input type="checkbox"/> Pietra in Lastre	<input type="checkbox"/> Marsigliesi	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Tegole e Coppi T.	<input type="checkbox"/> Tegole e Coppi	
Gronda	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Legno e Tavelle	<input type="checkbox"/> C. A.
	<input type="checkbox"/> Legno correnti	<input type="checkbox"/> Legno e Pianelle	<input type="checkbox"/>
Parapetti	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Ferro batt./Ghisa	<input type="checkbox"/>
Cornici	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> PIntonacate	<input type="checkbox"/>
Infissi Esterni	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infissi di Oscuramento	<input type="checkbox"/> Imposte interne	<input type="checkbox"/> Imposte esterne	<input type="checkbox"/>

MODIFICAZIONI

Fisiche	Degrado Fisico	<input type="checkbox"/> Basso	<input type="checkbox"/> Medio	<input type="checkbox"/> Alto
			<input type="checkbox"/> Lav. in corso	<input type="checkbox"/> Rudere
Tipologiche	Cause del degrado	<input type="checkbox"/> Abbandono	<input type="checkbox"/> Cedimenti struttura	<input type="checkbox"/> Fenomeni gravitativi
	Sostituzione delle coperture	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Parziale	<input type="checkbox"/> Totale
	Aggiunta volumi esterni	<input type="checkbox"/> Nessuno	<input type="checkbox"/> Materiali precari	<input type="checkbox"/> In muratura
	Modifica aperture	<input type="checkbox"/> Nessuna	<input type="checkbox"/> Ampliamenti	<input type="checkbox"/> Tamp. e nuove apert.
	Stato complessivo delle modif.	<input type="checkbox"/> Lievi	<input type="checkbox"/> Medie	<input type="checkbox"/> Gravi

RICONOSCIBILITA' DEL CARATTERE STORICO

Note : *Storici int. di Poggio nuovo in piet.*

CARATTERI DELL'AREA



Accessibilità	Terreni circostanti	Pertinenze(manufatti notevoli)
<input type="checkbox"/> Strada asfaltata	<input type="checkbox"/> Coltivi .	<input type="checkbox"/> Forno
<input type="checkbox"/> Sterrati	<input checked="" type="checkbox"/> Preval. Prato/Pascol	<input type="checkbox"/> Fonte
<input checked="" type="checkbox"/> Solo Pedonali	<input type="checkbox"/> Area Boscata	<input type="checkbox"/> Seccatoio
Infrastrutture	<input checked="" type="checkbox"/> Cespugliato	<input type="checkbox"/> Aia
<input type="checkbox"/> Linea elettrica	<input type="checkbox"/> Dissesti Geomorfologici	<input type="checkbox"/> Abbeveratoio
<input type="checkbox"/> Linea telefonica	<input type="checkbox"/> Giardino	<input type="checkbox"/> Muro a secco
<input type="checkbox"/> Rete idrica	<input type="checkbox"/> Abbandonati	<input type="checkbox"/> Gora
<input type="checkbox"/> Sorg. locale		<input type="checkbox"/> Bottaccio
<input type="checkbox"/> Acquedotto		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Metano		

Note : *Nel Poggio*

VALUTAZIONE QUALITATIVA

CATEGORIE	PARAMETRI	VALORI			
V. SOCIO/ECONOMICO	OCCUPAZIONE PATRIM. EDILIZIO ESISTENTE				/
	CONSISTENZA DIMENSIONALE				
	CONSISTENZA ECONOMIE TRADIZIONALI				
	STATO DI CONSERVAZIONE FISICO				
V. STORICO/ARCH.	VETUSTA'				A
	PRES. CARATTERI TIPOLOGICI ORIGINALI				
	STATO DI CONSERVAZIONE FISICO				
	CONSISTENZA PERTINENZE TRADIZIONALI				
V. AMBIENTALE	PRESENZA VISUALI PANORAMICHE				AA
	INSERIMENTO PAESAGGISTICO				
	PRESENZA CARATT. NATURAL. NOTEVOLI				
RECUPERABILITA' DEL SITO	CANTIERABILITA'				/
	ACCESSIBILITA'				
	GRADO DI INFRASTRUTTURAZIONE				

DOCUMENTI E FOTOGRAFIE :



DATA RILEVAMENTO :

RULL. : M/2 FOTO : 6

RILEVATORE :

RULL. : M/3 FOTO : 1-2
RULL. : FOTO :

ANALISI PATRIMONIO EDILIZIO EXTRAURBANO

N°
170

Foglio 1:10000 : 265050 Foglio U.T.E. : 32
Tavola 1:2000 : Particella : 10

TOPONIMO: MONTE DI GRALLI DI SOTTO
Località :
via n°
COMUNE DI S.GODENZO(FI)

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificato fino al 1832 | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato ex L. 1089/39 |
| <input type="checkbox"/> Edificato dal 1832 al 1930/40 | <input type="checkbox"/> Edificio in zona ex L. 1497/39 |
| <input type="checkbox"/> Edificato dal 1930/40 al 1979 | <input type="checkbox"/> Edificio ricadente nel Parco Nazionale |
| <input type="checkbox"/> Edificato dopo il 1979 | <input type="checkbox"/> Edificio in zona ex L. 431/85 |

TIPI EDILIZI

- Casa Rurale
- Annessi Agricoli incorporati separati
- fienile
 - stalla
 - capanna
 -
- Mulino
- Villa
- Ed. Religioso
- Ed. Produttivo
- Ed. di Abitazione
-

Note: Monte + P.le...

PIANI FUORI TERRA : 2

USO PREVALENTE IN ATTO


- Agricolo
- Residenziale ----- { Stabile
- Saltuaria
- Agriturismo
- Turistico
- Industriale/Artig.
- Non Occupata
- Abbandonata

Note: uso residenziale agricolo

9
Monte di Gralli di Sotto



Estratto CatastaleScala 1:2000



Estratto C. T. R.Scala 1:10000

CARATTERI DEL SITO

- | | | | |
|--|--|---|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Valle in Piano | <input type="checkbox"/> Mezzacosta di collina | <input checked="" type="checkbox"/> Pendio Falsopiano | <input type="checkbox"/> Poggio |
| <input type="checkbox"/> Valle Incassata | <input type="checkbox"/> Pedecollinare | <input type="checkbox"/> Pendio | <input type="checkbox"/> Crinale |

Note :

COMPONENTI TECN. DI FACCIATA

Strutture portanti verticali	<input checked="" type="checkbox"/> Murature	<input type="checkbox"/> Mur. con cordolo C;A.	<input type="checkbox"/>
Paramento esterno	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra <input type="checkbox"/> Pietra + int(parti)	<input checked="" type="checkbox"/> Intonaco civile <input type="checkbox"/> Pietra con R. P.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Tetto	<input checked="" type="checkbox"/> A Falde	<input type="checkbox"/> con > pendenza	<input type="checkbox"/> Piano
Manto di copertura	<input type="checkbox"/> Pietra in Lastre <input type="checkbox"/> Tegole e Coppi T.	<input type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Tegole e Coppi	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eterneit</i>
Gronda	<input type="checkbox"/> Pietra <input type="checkbox"/> Legno correnti	<input type="checkbox"/> Legno e Tavelle <input type="checkbox"/> Legno e Pianelle	<input type="checkbox"/> C. A. <input checked="" type="checkbox"/> <i>eterneit</i>
Parapetti	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Ferro batt./Ghisa	<input type="checkbox"/>
Cornici	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Pintonacate	<input type="checkbox"/>
Infissi Esterni	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infissi di Oscuramento	<input type="checkbox"/> Imposte interne	<input type="checkbox"/> Imposte esterne	<input type="checkbox"/>

MODIFICAZIONI

Fisiche	Degrado Fisico	<input type="checkbox"/> Basso	<input checked="" type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Lav. in corso	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Rudere
	Cause del degrado	<input checked="" type="checkbox"/> Abbandono	<input checked="" type="checkbox"/> Cedimenti struttura	<input type="checkbox"/> Fenomeni gravitativi
Tipologiche	Sostituzione delle coperture	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Parziale	<input checked="" type="checkbox"/> Totale
	Aggiunta volumi esterni	<input type="checkbox"/> Nessuno	<input type="checkbox"/> Materiali precari	<input type="checkbox"/> In muratura
	Modifica aperture	<input type="checkbox"/> Nessuna	<input checked="" type="checkbox"/> Ampliamenti	<input type="checkbox"/> Tamp. e nuove apert.
	Stato complessivo delle modif.	<input type="checkbox"/> Lievi	<input checked="" type="checkbox"/> Medie	<input type="checkbox"/> Gravi

RICONOSCIBILITA' DEL CARATTERE STORICO

Note: *Era solo l'annona epico - portante nel finto*

CARATTERI DELL'AREA

Accessibilità	Terreni circostanti	Pertinenze(manufatti notevoli)
<input type="checkbox"/> Strada asfaltata	<input checked="" type="checkbox"/> Coltivi	<input type="checkbox"/> Forno
<input checked="" type="checkbox"/> Sterrati	<input checked="" type="checkbox"/> Preval. Prato/Pascol	<input type="checkbox"/> Fonte
<input type="checkbox"/> Solo Pedonali	<input type="checkbox"/> Area Boscata	<input type="checkbox"/> Seccatoio
Infrastrutture	<input type="checkbox"/> Cespugliato	<input type="checkbox"/> Aia
<input type="checkbox"/> Linea elettrica	<input type="checkbox"/> Dissesti Geomorfologici	<input type="checkbox"/> Abbeveratoio
<input type="checkbox"/> Linea telefonica	<input type="checkbox"/> Giardino	<input type="checkbox"/> Muro a secco
<input type="checkbox"/> Rete idrica--- <input type="checkbox"/> Sorg. locale <input type="checkbox"/> Acquedotto	<input type="checkbox"/> Abbandonati	<input type="checkbox"/> Gora
<input type="checkbox"/> Metano		<input type="checkbox"/> Bottaccio
		<input checked="" type="checkbox"/> <i>Recinto x Cavelli</i>

Note :

VALUTAZIONE QUALITATIVA

CATEGORIE	PARAMETRI	VALORI	
SOCIO/ECONOMICO	OCCUPAZIONE PATRIM. EDILIZIO ESISTENTE	M	
	CONSISTENZA DIMENSIONALE		B
	CONSISTENZA ECONOMIE TRADIZIONALI	M	
	STATO DI CONSERVAZIONE FISICO	M	
STORICO/ARCH.	VETUSTA'	A/B	
	PRES. CARATTERI TIPOLOGICI ORIGINALI		B
	STATO DI CONSERVAZIONE FISICO	M/B	
	CONSISTENZA PERTINENZE TRADIZIONALI		B
AMBIENTALE	PRESENZA VISUALI PANORAMICHE	A	
	INSERIMENTO PAESAGGISTICO	M/B	
	PRESENZA CARATT. NATURAL. NOTEVOLI	A	
OPERABILITA' SITO	CANTIERABILITA'	A	
	ACCESSIBILITA'		B
	GRADO DI INFRASTRUTTURAZIONE		B

DOCUMENTI E FOTOGRAFIE :



DATA RILEVAMENTO :

RULL. : M/3 FOTO : 3-4-5

RILEVATORE :

RULL. : FOTO :

RULL. : FOTO :

ANALISI PATRIMONIO EDILIZIO EXTRAURBANO

N°
28

Foglio 1:10000 : 2650/10 Foglio U.T.E. : 15
Tavola 1:2000 : Particella : 12-13-24-61

TOPONIMO: RIO DEL FAGGIO
Località :
via..... n°.....
COMUNE DI S.GODENZO(FI)

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificato fino al 1832 | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato ex L. 1089/39 |
| <input type="checkbox"/> Edificato dal 1832 al 1930/40 | <input type="checkbox"/> Edificio in zona ex L. 1497/39 |
| <input type="checkbox"/> Edificato dal 1930/40 al 1979 | <input type="checkbox"/> Edificio ricadente nel Parco Nazionale |
| <input type="checkbox"/> Edificato dopo il 1979 | <input type="checkbox"/> Edificio in zona ex L. 431/85 |

TIPI EDILIZI

- Casa Rurale
- Annessi Agricoli incorporati separati
- fienile
 - stalla
 - capanna
 -
- Mulino
- Villa
- Ed. Religioso
- Ed. Produttivo
- Ed. di Abitazione
-



Note :

PIANI FUORI TERRA :

USO PREVALENTE IN ATTO

- Agricolo
- Residenziale ----- {
- Stabile
 - Saltuaria
- Agriturismo
- Turistico
- Industriale/Artig.
- Non Occupata
- Abbandonata

Note :



CARATTERI DEL SITO

- | | | | |
|--|--|---|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Valle in Piano | <input type="checkbox"/> Mezzacosta di collina | <input checked="" type="checkbox"/> Pendio Falsopiano | <input type="checkbox"/> Poggio |
| <input type="checkbox"/> Valle Incassata | <input type="checkbox"/> Pedecollinare | <input checked="" type="checkbox"/> Pendio | <input type="checkbox"/> Crinale |

Note :

COMPONENTI TECN. DI FACCIATA

Strutture portanti verticali	<input checked="" type="checkbox"/> Murature	<input type="checkbox"/> Mur. con cordolo C;A.	<input type="checkbox"/>
Paramento esterno	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra <input type="checkbox"/> Pietra + int(parti)	<input type="checkbox"/> Intonaco civile <input type="checkbox"/> Pietra con R. P.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Tetto	<input checked="" type="checkbox"/> A Falde	<input type="checkbox"/> con > pendenza	<input type="checkbox"/> Piano
Manto di copertura	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra in Lastre <input type="checkbox"/> Tegole e Coppi T.	<input checked="" type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Tegole e Coppi	<input type="checkbox"/>
Gronda	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra <input type="checkbox"/> Legno correnti	<input type="checkbox"/> Legno e Tavelle <input type="checkbox"/> Legno e Pianelle	<input type="checkbox"/> C. A. <input type="checkbox"/>
Parapetti	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Ferro batt./Ghisa	<input type="checkbox"/>
Cornici	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Plintonacate	<input type="checkbox"/>
Infissi Esterni	<input checked="" type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infissi di Oscuramento	<input type="checkbox"/> Imposte interne	<input checked="" type="checkbox"/> Imposte esterne	<input type="checkbox"/>

MODIFICAZIONI

Fisiche	Degrado Fisico	<input type="checkbox"/> Basso	<input checked="" type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Lav. in corso	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Rudere
	Cause del degrado	<input type="checkbox"/> Abbandono	<input type="checkbox"/> Cedimenti struttura	<input type="checkbox"/> Fenomeni gravitativi
Tipologiche	Sostituzione delle coperture	<input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Parziale	<input checked="" type="checkbox"/> Totale
	Aggiunta volumi esterni	<input type="checkbox"/> Nessuno	<input checked="" type="checkbox"/> Materiali precari	<input checked="" type="checkbox"/> In muratura
	Modifica aperture	<input type="checkbox"/> Nessuna	<input type="checkbox"/> Ampliamenti	<input type="checkbox"/> Tamp. e nuove apert.
	Stato complessivo delle modif.	<input type="checkbox"/> Lievi	<input checked="" type="checkbox"/> Medie	<input type="checkbox"/> Gravi

RICONOSCIBILITA' DEL CARATTERE STORICO

Note :

CARATTERI DELL' AREA


Accessibilità	Terreni circostanti	Pertinenze(manufatti notevoli)
<input type="checkbox"/> Strada asfaltata	<input checked="" type="checkbox"/> Coltivi .	<input checked="" type="checkbox"/> Forno
<input checked="" type="checkbox"/> Sterrati	<input type="checkbox"/> Preval. Prato/Pascol	<input type="checkbox"/> Fonte
<input type="checkbox"/> Solo Pedonali	<input type="checkbox"/> Area Boscata	<input type="checkbox"/> Seccatoio
Infrastrutture	<input type="checkbox"/> Cespugliato	<input type="checkbox"/> Aia
<input checked="" type="checkbox"/> Linea elettrica	<input type="checkbox"/> Dissesti Geomorfolgici	<input checked="" type="checkbox"/> Abbeveratoio
<input checked="" type="checkbox"/> Linea telefonica	<input type="checkbox"/> Giardino	<input type="checkbox"/> Muro a secco
<input checked="" type="checkbox"/> Rete idrica----	<input type="checkbox"/> Abbandonati	<input type="checkbox"/> Gora
<input type="checkbox"/> Sorg. locale		<input type="checkbox"/> Bottaccio
<input type="checkbox"/> Acquedotto		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Metano		

Note :

VALUTAZIONE QUALITATIVA

CATEGORIE	PARAMETRI	VALORI	
V. SOCIO/ECONOMICO	OCCUPAZIONE PATRIM. EDILIZIO ESISTENTE	A	
	CONSISTENZA DIMENSIONALE	A	
	CONSISTENZA ECONOMIE TRADIZIONALI	A	
	STATO DI CONSERVAZIONE FISICO		M
V. STORICO/ARCH.	VETUSTA'	A	
	PRES. CARATTERI TIPOLOGICI ORIGINALI		M/B
	STATO DI CONSERVAZIONE FISICO		M
	CONSISTENZA PERTINENZE TRADIZIONALI		M/B
V. AMBIENTALE	PRESENZA VISUALI PANORAMICHE		M
	INSERIMENTO PAESAGGISTICO	A	
	PRESENZA CARATT. NATURAL. NOTEVOLI		M
RECUPERABILITA' DEL SITO	CANTIERABILITA'	A	
	ACCESSIBILITA'	A/M	
	GRADO DI INFRASTRUTTURAZIONE	A/M	

DOCUMENTI E FOTOGRAFIE :



DATA RILEVAMENTO :

RILEVATORE :

RULL : 7/4 FOTO : 4

RULL : 7/5 FOTO : 1

RULL : FOTO :

ANALISI PATRIMONIO EDILIZIO EXTRAURBANO

N° **190**

Foglio 1:10000 265010 Foglio U.T.E. : 13
Tavola 1:2000 : Particella : 97

TOPONIMO: CASETTA
Località :
via n°
COMUNE DI S.GODENZO(FI)

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificato fino al 1832 | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato ex L. 1089/39 |
| <input type="checkbox"/> Edificato dal 1832 al 1930/40 | <input type="checkbox"/> Edificio in zona ex L. 1497/39 |
| <input type="checkbox"/> Edificato dal 1930/40 al 1979 | <input type="checkbox"/> Edificio ricadente nel Parco Nazionale |
| <input type="checkbox"/> Edificato dopo il 1979 | <input type="checkbox"/> Edificio in zona ex L. 431/85 |

TIPI EDILIZI

- Casa Rurale
- Annessi Agricoli incorporati separati
- fienile
- stalla
- capanna
-
- Mulino
- Villa
- Ed. Religioso
- Ed. Produttivo
- Ed. di Abitazione
-


Note :

PIANI FUORI TERRA : 2


USO PREVALENTE IN ATTO

- Agricolo
- Residenziale ----- Stabile
- Saltuaria
- Agriturismo
- Turistico
- Industriale/Artig.
- Non Occupata
- Abbandonata

Note :



Estratto CatastaleScala 1:2000



Estratto C. T. R.Scala 1:10000

CARATTERI DEL SITO

- | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Valle in Piano | <input type="checkbox"/> Mezzacosta di collina | <input type="checkbox"/> Pendio Falsopiano | <input type="checkbox"/> Poggio |
| <input type="checkbox"/> Valle Incassata | <input type="checkbox"/> Pedecollinare | <input checked="" type="checkbox"/> Pendio | <input type="checkbox"/> Crinale |

Note :

COMPONENTI TECN. DI FACCIATA

Strutture portanti verticali	<input checked="" type="checkbox"/> Murature	<input type="checkbox"/> Mur. con cordolo C;A.	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra	<input checked="" type="checkbox"/> Intonaco civile	<input type="checkbox"/>
Paramento esterno	<input type="checkbox"/> Pietra + int(parti)	<input type="checkbox"/> Pietra con R. P.	<input type="checkbox"/>
Tetto	<input checked="" type="checkbox"/> A Falde	<input type="checkbox"/> con > pendenza	<input type="checkbox"/> Piano
	<input type="checkbox"/> Pietra in Lastre	<input checked="" type="checkbox"/> Marsigliesi	<input type="checkbox"/>
Manto di copertura	<input type="checkbox"/> Tegole e Coppi T.	<input type="checkbox"/> Tegole e Coppi	<input type="checkbox"/>
Gronda	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Legno e Tavelle	<input type="checkbox"/> C. A.
	<input type="checkbox"/> Legno correnti	<input type="checkbox"/> Legno e Pianelle	<input type="checkbox"/>
Parapetti	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Ferro batt./Ghisa	<input checked="" type="checkbox"/> Fieno
Cornici	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> PIntonacate	<input type="checkbox"/>
Infissi Esterni	<input checked="" type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infissi di Oscuramento	<input checked="" type="checkbox"/> Imposte interne	<input type="checkbox"/> Imposte esterne	<input type="checkbox"/>

BR

MODIFICAZIONI

Fisiche	Degrado Fisico	<input checked="" type="checkbox"/> Basso	<input type="checkbox"/> Medio	<input type="checkbox"/> Alto
			<input type="checkbox"/> Lav. in corso	<input type="checkbox"/> Rudere
Tipologiche	Cause del degrado	<input type="checkbox"/> Abbandono	<input type="checkbox"/> Cedimenti struttura	<input type="checkbox"/> Fenomeni gravitativi
	Sostituzione delle coperture	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Parziale	<input checked="" type="checkbox"/> Totale
	Aggiunta volumi esterni	<input type="checkbox"/> Nessuno	<input type="checkbox"/> Materiali precari	<input checked="" type="checkbox"/> In muratura
	Modifica aperture	<input type="checkbox"/> Nessuna	<input type="checkbox"/> Ampliamenti	<input checked="" type="checkbox"/> Tamp. e nuove apert.
	Stato complessivo delle modif.	<input type="checkbox"/> Lievi	<input type="checkbox"/> Medie	<input checked="" type="checkbox"/> Gravi

RICONOSCIBILITA' DEL CARATTERE STORICO

Note :

CARATTERI DELL' AREA


<p>Accessibilità</p> <p><input type="checkbox"/> Strada asfaltata</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sterrati</p> <p><input type="checkbox"/> Solo Pedonali</p> <p>Infrastrutture</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Linea elettrica</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Linea telefonica</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Rete idrica --- <input type="checkbox"/> Sorg. locale</p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/> Acquedotto</p> <p><input type="checkbox"/> Metano</p>	<p>Terreni circostanti</p> <p><input type="checkbox"/> Coltivi</p> <p><input type="checkbox"/> Preval. Prato/Pascol</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Area Boscata</p> <p><input type="checkbox"/> Cespugliato</p> <p><input type="checkbox"/> Dissesti Geomorfologici</p> <p><input type="checkbox"/> Giardino</p> <p><input type="checkbox"/> Abbandonati</p>	<p>Pertinenze(manufatti notevoli)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Forno</p> <p><input type="checkbox"/> Fonte</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Seccatoio e ></p> <p><input type="checkbox"/> Aia</p> <p><input type="checkbox"/> Abbeveratoio</p> <p><input type="checkbox"/> Muro a secco</p> <p><input type="checkbox"/> Gora</p> <p><input type="checkbox"/> Bottaccio</p> <p><input type="checkbox"/></p>
--	--	---

Note :

VALUTAZIONE QUALITATIVA

CATEGORIE	PARAMETRI	VALORI		
V. SOCIO/ECONOMICO	OCCUPAZIONE PATRIM. EDILIZIO ESISTENTE	A		
	CONSISTENZA DIMENSIONALE		M	
	CONSISTENZA ECONOMIE TRADIZIONALI			B
	STATO DI CONSERVAZIONE FISICO	A		
V. STORICO/ARCH.	VETUSTA'	A		?
	PRES. CARATTERI TIPOLOGICI ORIGINALI			B
	STATO DI CONSERVAZIONE FISICO T.d.		M	
	CONSISTENZA PERTINENZE TRADIZIONALI			B
V. AMBIENTALE	PRESENZA VISUALI PANORAMICHE			B
	INSERIMENTO PAESAGGISTICO	A	M	
	PRESENZA CARATT. NATURAL. NOTEVOLI		M	
RECUPERABILITA' DEL SITO	CANTIERABILITA'		M	
	ACCESSIBILITA'	A		
	GRADO DI INFRASTRUTTURAZIONE	A		

DOCUMENTI E FOTOGRAFIE :



DATA RILEVAMENTO :

RULL. : 12/3 FOTO : 3-4

RILEVATORE :

RULL. : FOTO :

RULL. : FOTO :

ANALISI PATRIMONIO EDILIZIO EXTRAURBANO

N°
189

Foglio 1:10000 : 2650/10 Foglio U.T.E. : 13
Tavola 1:2000 : Particella : 57-110

TOPONIMO: OSTERIA Nova
Località :
via..... n°.....
COMUNE DI S.GODENZO(FI)

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Edificato fino al 1832 | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato ex L. 1089/39 |
| <input type="checkbox"/> Edificato dal 1832 al 1930/40 | <input type="checkbox"/> Edificio in zona ex L. 1497/39 |
| <input type="checkbox"/> Edificato dal 1930/40 al 1979 | <input type="checkbox"/> Edificio ricadente nel Parco Nazionale |
| <input type="checkbox"/> Edificato dopo il 1979 | <input type="checkbox"/> Edificio in zona ex L. 431/85 |

TIPI EDILIZI

- Casa Rurale
- Annessi Agricoli incorporati separati
- fienile
 - stalla
 - capanna
 -
- Mulino
- Villa
- Ed. Religioso
- Ed. Produttivo
- Ed. di Abitazione
-


Note : Ex Osteria
Messa Valere Sines Rospicelle

PIANI FUORI TERRA : 3


USO PREVALENTE IN ATTO

- Agricolo
- Residenziale Stabile
- Saltuaria
- Agriturismo
- Turistico
- Industriale/Artig.
- Non Occupata
- Abbandonata

Note :



Estratto CatastaleScala 1:2000



Estratto C. T. R.Scala 1:10000

CARATTERI DEL SITO

- | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Valle in Piano | <input type="checkbox"/> Mezzacosta di collina | <input type="checkbox"/> Pendio Falsopiano | <input type="checkbox"/> Poggio |
| <input type="checkbox"/> Valle Incassata | <input type="checkbox"/> Pedecollinare | <input type="checkbox"/> Pendio | <input type="checkbox"/> Crinale |

Note :

COMPONENTI TECN. DI FACCIATA

Strutture portanti verticali	<input type="checkbox"/> Murature	<input checked="" type="checkbox"/> Mur. con cordolo C;A.	<input type="checkbox"/>
Paramento esterno	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra <input type="checkbox"/> Pietra + int(parti)	<input type="checkbox"/> Intonaco civile <input checked="" type="checkbox"/> Pietra con R. P.	<input type="checkbox"/>
Tetto	<input type="checkbox"/> A Falde	<input type="checkbox"/> con > pendenza	<input type="checkbox"/> Piano
Manto di copertura	<input type="checkbox"/> Pietra in Lastre <input type="checkbox"/> Tegole e Coppi T.	<input type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Tegole e Coppi	<input type="checkbox"/>
Gronda	<input type="checkbox"/> Pietra <input type="checkbox"/> Legno correnti	<input type="checkbox"/> Legno e Tavelle <input type="checkbox"/> Legno e Pianelle	<input type="checkbox"/> C. A. <input type="checkbox"/>
Parapetti	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Ferro batt./Ghisa	<input type="checkbox"/>
Cornici	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Pintonacate	<input type="checkbox"/>
Infissi Esterni	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infissi di Oscuramento	<input type="checkbox"/> Imposte interne	<input type="checkbox"/> Imposte esterne	<input type="checkbox"/>

MODIFICAZIONI

Fisiche	Degrado Fisico	<input checked="" type="checkbox"/> Basso	<input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Lav. in corso	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Rudere
	Cause del degrado	<input type="checkbox"/> Abbandono	<input type="checkbox"/> Cedimenti struttura	<input type="checkbox"/> Fenomeni gravitativi
Tipologiche	Sostituzione delle coperture	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Parziale	<input checked="" type="checkbox"/> Totale
	Aggiunta volumi esterni	<input type="checkbox"/> Nessuno	<input type="checkbox"/> Materiali precari	<input type="checkbox"/> In muratura
	Modifica aperture	<input type="checkbox"/> Nessuna	<input type="checkbox"/> Ampliamenti	<input checked="" type="checkbox"/> Tamp. e nuove apert.
	Stato complessivo delle modif.	<input type="checkbox"/> Lievi	<input type="checkbox"/> Medie	<input checked="" type="checkbox"/> Gravi

RICONOSCIBILITA' DEL CARATTERE STORICO

Note : *Nessun valore storico riconoscibile*

CARATTERI DELL' AREA

Accessibilità	Terreni circostanti	Pertinenze(manufatti notevoli)
<input checked="" type="checkbox"/> Strada asfaltata	<input type="checkbox"/> Coltivi	<input type="checkbox"/> Forno
<input type="checkbox"/> Sterrati	<input type="checkbox"/> Preval. Prato/Pascol	<input type="checkbox"/> Fonte
<input type="checkbox"/> Solo Pedonali	<input checked="" type="checkbox"/> Area Boscata	<input type="checkbox"/> Seccatoio
Infrastrutture	<input type="checkbox"/> Cespugliato	<input type="checkbox"/> Aia
<input checked="" type="checkbox"/> Linea elettrica	<input type="checkbox"/> Dissesti Geomorfologici	<input type="checkbox"/> Abbeveratoio
<input checked="" type="checkbox"/> Linea telefonica	<input type="checkbox"/> Giardino	<input type="checkbox"/> Muro a secco
<input checked="" type="checkbox"/> Rete idrica	<input type="checkbox"/> Abbandonati	<input type="checkbox"/> Gora
<input type="checkbox"/> Sorg. locale		<input type="checkbox"/> Bottaccio
<input type="checkbox"/> Acquedotto		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Metano		

Note :

VALUTAZIONE QUALITATIVA

CATEGORIE	PARAMETRI	VALORI		
V. SOCIO/ECONOMICO	OCCUPAZIONE PATRIM. EDILIZIO ESISTENTE	A		
	CONSISTENZA DIMENSIONALE	A		
	CONSISTENZA ECONOMIE TRADIZIONALI			B
	STATO DI CONSERVAZIONE FISICO		M	
V. STORICO/ARCH.	VETUSTA'		M	
	PRES. CARATTERI TIPOLOGICI ORIGINALI			B
	STATO DI CONSERVAZIONE FISICO <small>TRAD</small>			B
	CONSISTENZA PERTINENZE TRADIZIONALI			
V. AMBIENTALE	PRESENZA VISUALI PANORAMICHE			
	INSERIMENTO PAESAGGISTICO			
	PRESENZA CARATT. NATURAL. NOTEVOLI			
RECUPERABILITA' DEL SITO	CANTIERABILITA'			
	ACCESSIBILITA'			
	GRADO DI INFRASTRUTTURAZIONE			

DOCUMENTI E FOTOGRAFIE :



DATA RILEVAMENTO :

RULL. : 12/3 FOTO : 6

RULL. : 12/4 FOTO : 1

RILEVATORE :

RULL. : FOTO :

N°
20

Foglio 1:10000 : 266040 Foglio U.T.E. :
Tavola 1:2000 : Particella :

TOPONIMO: LA PIAGA
Località :
via..... n°.....
COMUNE DI S.GODENZO(FI)

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificato fino al 1832 | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato ex L. 1089/39 |
| <input type="checkbox"/> Edificato dal 1832 al 1930/40 | <input type="checkbox"/> Edificio in zona ex L. 1497/39 |
| <input type="checkbox"/> Edificato dal 1930/40 al 1979 | <input type="checkbox"/> Edificio ricadente nel Parco Nazionale |
| <input type="checkbox"/> Edificato dopo il 1979 | <input type="checkbox"/> Edificio in zona ex L. 431/85 |

TIPI EDILIZI

- Casa Rurale
- Annessi Agricoli incorporati separati
- fienile
 - stalla
 - capanna
 -
- Mulino
 - Villa
 - Ed. Religioso
 - Ed. Produttivo
 - Ed. di Abitazione
 -


Note :

PIANI FUORI TERRA : 2


USO PREVALENTE IN ATTO

- Agricolo
- Residenziale ----- } Stabile
- Agriturismo
- Turistico
- Industriale/Artig.
- Non Occupata
- Abbandonata

Note :



Estratto CatastaleScala 1:2000



Estratto C. T. R.Scala 1:10000

CARATTERI DEL SITO

- | | | | |
|--|--|---|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Valle in Piano | <input type="checkbox"/> Mezzacosta di collina | <input checked="" type="checkbox"/> Pendio Falsopiano | <input type="checkbox"/> Poggio |
| <input type="checkbox"/> Valle Incassata | <input type="checkbox"/> Pedecollinare | <input type="checkbox"/> Pendio | <input type="checkbox"/> Crinale |

Note :

COMPONENTI TECN. DI FACCIATA

Strutture portanti verticali	<input checked="" type="checkbox"/> Murature	<input type="checkbox"/> Mur. con cordolo C;A.	<input type="checkbox"/>
Paramento esterno	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra <input type="checkbox"/> Pietra + int(parti)	<input type="checkbox"/> Intonaco civile <input type="checkbox"/> Pietra con R. P.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Tetto	<input checked="" type="checkbox"/> A Falde	<input type="checkbox"/> con > pendenza	<input type="checkbox"/> Piano
Manto di copertura	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra in Lastre <input checked="" type="checkbox"/> Tegole e Coppi T.	<input type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Tegole e Coppi	<input type="checkbox"/>
Gronda	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra <input type="checkbox"/> Legno correnti	<input type="checkbox"/> Legno e Tavelle <input type="checkbox"/> Legno e Pannelle	<input type="checkbox"/> C. A. <input type="checkbox"/>
Parapetti	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Ferro batt./Ghisa	<input type="checkbox"/>
Cornici	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Pintoncate	<input type="checkbox"/>
Infissi Esterni	<input type="checkbox"/> Legno <i>Massiccio</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infissi di Oscuramento	<input type="checkbox"/> Imposte interne <i>Massiccio</i>	<input type="checkbox"/> Imposte esterne	<input type="checkbox"/>

MODIFICAZIONI

Fisiche	Degrado Fisico	<input type="checkbox"/> Basso	<input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Lav. in corso	<input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Rudere
	Cause del degrado	<input checked="" type="checkbox"/> Abbandono	<input checked="" type="checkbox"/> Cedimenti struttura	<input type="checkbox"/> Fenomeni gravitativi
Tipologiche	Sostituzione delle coperture	<input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Parziale	<input type="checkbox"/> Totale
	Aggiunta volumi esterni	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuno	<input type="checkbox"/> Materiali precari	<input type="checkbox"/> In muratura
	Modifica aperture	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuna	<input type="checkbox"/> Ampliamenti	<input type="checkbox"/> Tamp. e nuove apert.
	Stato complessivo delle modif.	<input checked="" type="checkbox"/> Lievi	<input type="checkbox"/> Medie	<input type="checkbox"/> Gravi

RICONOSCIBILTA' DEL CARATTERE STORICO

Note :

CARATTERI DELL'AREA



Accessibilità	Terreni circostanti	Pertinenze(manufatti notevoli)
<input type="checkbox"/> Strada asfaltata	<input type="checkbox"/> Coltivi	<input checked="" type="checkbox"/> Forno
<input type="checkbox"/> Sterrati	<input checked="" type="checkbox"/> Preval. Prato/Pascol	<input checked="" type="checkbox"/> Fonte
<input checked="" type="checkbox"/> Solo Pedonali	<input type="checkbox"/> Area Boscata	<input type="checkbox"/> Seccatoio
Infrastrutture	<input type="checkbox"/> Cespugliato	<input type="checkbox"/> Aia
<input type="checkbox"/> Linea elettrica	<input type="checkbox"/> Dissesti Geomorfologici	<input checked="" type="checkbox"/> Abbeveratoio
<input type="checkbox"/> Linea telefonica	<input type="checkbox"/> Giardino	<input type="checkbox"/> Muro a secco
<input type="checkbox"/> Rete idrica--- <input type="checkbox"/> Sorg. locale <input type="checkbox"/> Acquedotto	<input checked="" type="checkbox"/> Abbandonati	<input type="checkbox"/> Gora
<input type="checkbox"/> Metano		<input type="checkbox"/> Bottaccio
		<input type="checkbox"/>

Note : *Fuoco e Abbeveratoio e altri manufatti*

VALUTAZIONE QUALITATIVA

CATEGORIE	PARAMETRI	VALORI	
V. SOCIO/ECONOMICO	OCCUPAZIONE PATRIM. EDILIZIO ESISTENTE		B
	CONSISTENZA DIMENSIONALE	M	
	CONSISTENZA ECONOMIE TRADIZIONALI		B
	STATO DI CONSERVAZIONE FISICO		B
V. STORICO/ARCH.	VETUSTA'	A	
	PRES. CARATTERI TIPOLOGICI ORIGINALI	A	
	STATO DI CONSERVAZIONE FISICO		B
	CONSISTENZA PERTINENZE TRADIZIONALI	A	
V. AMBIENTALE	PRESENZA VISUALI PANORAMICHE	A	
	INSERIMENTO PAESAGGISTICO	A	
	PRESENZA CARATT. NATURAL. NOTEVOLI	M	
RECUPERABILITA' DEL SITO	CANTIERABILITA'	M	
	ACCESSIBILITA'		B
	GRADO DI INFRASTRUTTURAZIONE		B

DOCUMENTI E FOTOGRAFIE :



DATA RILEVAMENTO :

RULL : 7/6 FOTO : 3-4

RILEVATORE :

RULL : 7/7 FOTO : 1-2

RULL : FOTO :

ANALISI PATRIMONIO EDILIZIO EXTRAURBANO

N°
18

Foglio 1:10000 : 264040 Foglio U.T.E. : 13
Tavola 1:2000 : Particella : 7

TOPONIMO: LA LASTRA
Località :
via..... n°.....
COMUNE DI S.GODENZO(FI)

- Edificato fino al 1832
- Edificato dal 1832 al 1930/40
- Edificato dal 1930/40 al 1979
- Edificato dopo il 1979
- Edificio vincolato ex L. 1089/39
- Edificio in zona ex L. 1497/39
- Edificio ricadente nel Parco Nazionale
- Edificio in zona ex L. 431/85

TIPI EDILIZI

- Casa Rurale
- Annessi Agricoli incorporati separati
 - fienile
 - stalla
 - capanna
 -
- Mulino
- Villa
- Ed. Religioso
- Ed. Produttivo
- Ed. di Abitazione
-


Note : Aloni Tevere - stabile
solida

PIANI FUORI TERRA : 2


USO PREVALENTE IN ATTO

- Agricolo
- Residenziale -----
 - Stabile
 - Saltuaria
- Agriturismo
- Turistico
- Industriale/Artig.
- Non Occupata
- Abbandonata

Note :



Estratto CatastaleScala 1:2000



Estratto C. T. R.Scala 1:10000

CARATTERI DEL SITO

- Valle in Piano
- Valle Incassata
- Mezzacosta di collina
- Pedecollinare
- Pendio Falsopiano
- Pendio
- Poggio
- Crinale

Note :

COMPONENTI TECN. DI FACCIATA

Strutture portanti verticali	<input checked="" type="checkbox"/> Murature	<input type="checkbox"/> Mur. con cordolo C;A.	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Pietra + int(parti)	<input type="checkbox"/> Intonaco civile	<input type="checkbox"/>
Paramento esterno	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Pietra con R. P.	<input type="checkbox"/>
Tetto	<input checked="" type="checkbox"/> A Falde	<input type="checkbox"/> con > pendenza	<input type="checkbox"/> Piano
	<input type="checkbox"/> Tegole e Coppi T.	<input type="checkbox"/> Marsigliesi	<input type="checkbox"/>
Manto di copertura	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra in Lastre	<input type="checkbox"/> Tegole e Coppi	<input type="checkbox"/>
Gronda	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Legno e Tavelle	<input type="checkbox"/> C. A.
	<input type="checkbox"/> Legno correnti	<input type="checkbox"/> Legno e Pianelle	<input type="checkbox"/>
Parapetti	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Ferro batt./Ghisa	<input type="checkbox"/>
Cornici	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra + legno	<input type="checkbox"/> PIntonacate	<input type="checkbox"/>
Infissi Esterni	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infissi di Oscuramento	<input checked="" type="checkbox"/> Imposte interne	<input type="checkbox"/> Imposte esterne	<input type="checkbox"/>

M

MODIFICAZIONI

Fisiche	Degrado Fisico	<input type="checkbox"/> Basso	<input type="checkbox"/> Medio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
			<input type="checkbox"/> Lav. in corso	<input checked="" type="checkbox"/> Rudere
Tipologiche	Cause del degrado	<input checked="" type="checkbox"/> Abbandono	<input checked="" type="checkbox"/> Cedimenti struttura	<input type="checkbox"/> Fenomeni gravitativi
	Sostituzione delle coperture	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Parziale	<input type="checkbox"/> Totale
	Aggiunta volumi esterni	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuno	<input type="checkbox"/> Materiali precari	<input type="checkbox"/> In muratura
	Modifica aperture	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuna	<input type="checkbox"/> Ampliamenti	<input type="checkbox"/> Tamp. e nuove apert.
	Stato complessivo delle modif.	<input checked="" type="checkbox"/> Lievi	<input type="checkbox"/> Medie	<input type="checkbox"/> Gravi

RICONOSCIBILITA' DEL CARATTERE STORICO

Note: *Non è stato rilevato alcun elemento storico*

CARATTERI DELL'AREA


Accessibilità	Terreni circostanti	Pertinenze(manufatti notevoli)
<input type="checkbox"/> Strada asfaltata	<input type="checkbox"/> Coltivi	<input type="checkbox"/> Forno
<input type="checkbox"/> Sterrati	<input type="checkbox"/> Preval. Prato/Pascol	<input type="checkbox"/> Fonte
<input checked="" type="checkbox"/> Solo Pedonali	<input type="checkbox"/> Area Boscata	<input type="checkbox"/> Seccatoio
Infrastrutture	<input type="checkbox"/> Cespugliato	<input type="checkbox"/> Aia
	<input type="checkbox"/> Dissesti Geomorfoloici	<input type="checkbox"/> Abbeveratoio
	<input type="checkbox"/> Giardino	<input type="checkbox"/> Muro a secco
	<input checked="" type="checkbox"/> Abbandonati	<input type="checkbox"/> Gora
<input type="checkbox"/> Linea elettrica		<input type="checkbox"/> Bottaccio
<input type="checkbox"/> Linea telefonica		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Rete idrica--- <input type="checkbox"/> Sorg. locale <input type="checkbox"/> Acquedotto		
<input type="checkbox"/> Metano		

Note :

VALUTAZIONE QUALITATIVA

CATEGORIE	PARAMETRI	VALORI	
V. SOCIO/ECONOMICO	OCCUPAZIONE PATRIM. EDILIZIO ESISTENTE		B
	CONSISTENZA DIMENSIONALE	M	
	CONSISTENZA ECONOMIE TRADIZIONALI		B
	STATO DI CONSERVAZIONE FISICO		B
V. STORICO/ARCH.	VETUSTA'	A	
	PRES. CARATTERI TIPOLOGICI ORIGINALI	M	
	STATO DI CONSERVAZIONE FISICO		B
	CONSISTENZA PERTINENZE TRADIZIONALI		B
V. AMBIENTALE	PRESENZA VISUALI PANORAMICHE	A	
	INSERIMENTO PAESAGGISTICO	A	
	PRESENZA CARATT. NATURAL. NOTEVOLI	A	
RECUPERABILITA' DEL SITO	CANTIERABILITA'	A	M
	ACCESSIBILITA'		B
	GRADO DI INFRASTRUTTURAZIONE		B

DOCUMENTI E FOTOGRAFIE :



AVAMENTO:

RULL. : 7/4 FOTO : 2-3


RULL. : FOTO :

RULL. : FOTO :

VALUTAZIONE QUALITATIVA

CATEGORIE	PARAMETRI	VALORI	
V. SOCIO/ECONOMICO	OCCUPAZIONE PATRIM. EDILIZIO ESISTENTE		β
	CONSISTENZA DIMENSIONALE	M	
	CONSISTENZA ECONOMIE TRADIZIONALI		β
	STATO DI CONSERVAZIONE FISICO		β
V. STORICO/ARCH.	VETUSTA'	A	
	PRES. CARATTERI TIPOLOGICI ORIGINALI	M	
	STATO DI CONSERVAZIONE FISICO		β
	CONSISTENZA PERTINENZE TRADIZIONALI		β
V. AMBIENTALE	PRESENZA VISUALI PANORAMICHE	A	
	INSERIMENTO PAESAGGISTICO	A	
	PRESENZA CARATT. NATURAL. NOTEVOLI	A	
RECUPERABILITA' DEL SITO	CANTIERABILITA'	A	M
	ACCESSIBILITA'		β
	GRADO DI INFRASTRUTTURAZIONE		β

DOCUMENTI E FOTOGRAFIE :



DATA RILEVAMENTO :

RULL. : 7/4 FOTO : 2-3

RILEVATORE :

RULL. : FOTO :

RULL. : FOTO :

COMPONENTI TECN. DI FACCIATA

Strutture portanti verticali	<input checked="" type="checkbox"/> Murature	<input type="checkbox"/> Mur. con cordolo C;A.	<input type="checkbox"/>
Paramento esterno	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra <input type="checkbox"/> Pietra + int(parti)	<input type="checkbox"/> Intonaco civile <input type="checkbox"/> Pietra con R. P.	<input type="checkbox"/>
Tetto	<input type="checkbox"/> A Falde	<input type="checkbox"/> con > pendenza	<input type="checkbox"/> Piano
Manto di copertura	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra in Lastre <input type="checkbox"/> Tegole e Coppi T.	<input type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Tegole e Coppi	<input type="checkbox"/>
Gronda	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra <input type="checkbox"/> Legno correnti	<input type="checkbox"/> Legno e Tavelle <input type="checkbox"/> Legno e Pianelle	<input type="checkbox"/> C. A. <input type="checkbox"/>
Parapetti	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Ferro batt./Ghisa	<input type="checkbox"/>
Cornici	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Pintonacate	<input type="checkbox"/>
Infissi Esterni	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infissi di Oscuramento	<input checked="" type="checkbox"/> Imposte interne	<input type="checkbox"/> Imposte esterne	<input type="checkbox"/>

21

MODIFICAZIONI

Fisiche	Degrado Fisico	<input type="checkbox"/> Basso	<input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Lav. in corso	<input checked="" type="checkbox"/> Alto <input checked="" type="checkbox"/> Rudere
	Cause del degrado	<input checked="" type="checkbox"/> Abbandono	<input checked="" type="checkbox"/> Cedimenti struttura	<input checked="" type="checkbox"/> Fenomeni gravitativi
Tipologiche	Sostituzione delle coperture	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Parziale	<input type="checkbox"/> Totale
	Aggiunta volumi esterni	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuno	<input type="checkbox"/> Materiali precari	<input type="checkbox"/> In muratura
	Modifica aperture	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuna	<input type="checkbox"/> Ampliamenti	<input type="checkbox"/> Tamp. e nuove apert.
	Stato complessivo delle modif.	<input checked="" type="checkbox"/> Lievi	<input checked="" type="checkbox"/> Medie	<input checked="" type="checkbox"/> Gravi (Dep. F. Inc.)

RICONOSCIBILITA' DEL CARATTERE STORICO

Note: *Totalemente riconoscibile al Con. Sin. e con il Dep. F. Inc.*

CARATTERI DELL'AREA


Accessibilità	Terreni circostanti	Pertinenze(manufatti notevoli)
<input type="checkbox"/> Strada asfaltata	<input type="checkbox"/> Coltivi	<input type="checkbox"/> Forno
<input type="checkbox"/> Sterrati	<input type="checkbox"/> Preval. Prato/Pascol	<input type="checkbox"/> Fonte
<input checked="" type="checkbox"/> Solo Pedonali <i>con Difficoltà</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Area Boscata	<input type="checkbox"/> Seccatoio
Infrastrutture	<input type="checkbox"/> Cespugliato	<input type="checkbox"/> Aia
<input type="checkbox"/> Linea elettrica	<input type="checkbox"/> Dissesti Geomorfologici	<input type="checkbox"/> Abbeveratoio
<input type="checkbox"/> Linea telefonica	<input type="checkbox"/> Giardino	<input type="checkbox"/> Muro a secco
<input type="checkbox"/> Rete idrica	<input type="checkbox"/> Abbandonati	<input type="checkbox"/> Gora
<input type="checkbox"/> Sorg. locale		<input type="checkbox"/> Bottaccio
<input type="checkbox"/> Acquedotto		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Metano		

Note:

VALUTAZIONE QUALITATIVA

CATEGORIE	PARAMETRI	VALORI	
V. SOCIO/ECONOMICO	OCCUPAZIONE PATRIM. EDILIZIO ESISTENTE		B
	CONSISTENZA DIMENSIONALE	H	
	CONSISTENZA ECONOMIE TRADIZIONALI		B
	STATO DI CONSERVAZIONE FISICO		B
V. STORICO/ARCH.	VETUSTA'	A	
	PRES. CARATTERI TIPOLOGICI ORIGINALI	M	
	STATO DI CONSERVAZIONE FISICO		B
	CONSISTENZA PERTINENZE TRADIZIONALI		B
V. AMBIENTALE	PRESENZA VISUALI PANORAMICHE	H	
	INSERIMENTO PAESAGGISTICO	A/M	
	PRESENZA CARATT. NATURAL. NOTEVOLI	H	
RECUPERABILITA' DEL SITO	CANTIERABILITA'		B
	ACCESSIBILITA'		B
	GRADO DI INFRASTRUTTURAZIONE		B

DOCUMENTI E FOTOGRAFIE :



DATA RILEVAMENTO :

RULL. : 7/3 FOTO : 4

RULL. : 7/4 FOTO : 1

RILEVATORE :

RULL. : FOTO :

COMPONENTI TECN. DI FACCIATA

Strutture portanti verticali	<input checked="" type="checkbox"/> Murature	<input type="checkbox"/> Mur. con cordolo C;A.	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Intonaco civile	<input type="checkbox"/>
Paramento esterno	<input type="checkbox"/> Pietra + int(parti)	<input type="checkbox"/> Pietra con R. P.	<input type="checkbox"/>
Tetto	<input checked="" type="checkbox"/> A Falde	<input type="checkbox"/> con > pendenza	<input type="checkbox"/> Piano
Manto di copertura	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra in Lastre	<input type="checkbox"/> Marsigliesi	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Tegole e Coppi T.	<input type="checkbox"/> Tegole e Coppi	
Gronda	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Legno e Tavelle	<input type="checkbox"/> C. A.
	<input type="checkbox"/> Legno correnti	<input type="checkbox"/> Legno e Pianelle	<input type="checkbox"/>
Parapetti	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Ferro batt./Ghisa	<input type="checkbox"/>
Cornici	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Pintonacate	<input type="checkbox"/>
Infissi Esterni	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infissi di Oscuramento	<input checked="" type="checkbox"/> Imposte interne	<input type="checkbox"/> Imposte esterne	<input type="checkbox"/>

MODIFICAZIONI

Fisiche	Degrado Fisico	<input type="checkbox"/> Basso	<input type="checkbox"/> Medio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
			<input type="checkbox"/> Lav. in corso	<input type="checkbox"/> Rudere
Tipologiche	Cause del degrado	<input checked="" type="checkbox"/> Abbandono	<input checked="" type="checkbox"/> Cedimenti struttura	<input type="checkbox"/> Fenomeni gravitativi
	Sostituzione delle coperture	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Parziale	<input type="checkbox"/> Totale
	Aggiunta volumi esterni	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuno	<input type="checkbox"/> Materiali precari	<input type="checkbox"/> In muratura
	Modifica aperture	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuna	<input type="checkbox"/> Ampliamenti	<input type="checkbox"/> Tamp. e nuove apert.
	Stato complessivo delle modif.	<input checked="" type="checkbox"/> Lievi	<input type="checkbox"/> Medie	<input type="checkbox"/> Gravi

RICONOSCIBILITA' DEL CARATTERE STORICO

Note: *Termitina Municip. di Popio - (Firenze)*

CARATTERI DELL'AREA

Accessibilità

- Strada asfaltata
- Sterrati
- Solo Pedonali

Infrastrutture

- Linea elettrica
- Linea telefonica
- Rete idrica---
 - Sorg. locale
 - Acquedotto
- Metano

Terreni circostanti

- Coltivi
- Preval. Prato/Pascol
- Area Boscata
- Cespuigliato
- Dissesti Geomorfologici
- Giardino
- Abbandonati

Pertinenze(manufatti notevoli)

- Forno
- Fonte
- Seccatoio
- Aia
- Abbeveratoio
- Muro a secco
- Gora
- Bottaccio
-


Note :

VALUTAZIONE QUALITATIVA

CATEGORIE	PARAMETRI	VALORI		
V. SOCIO/ECONOMICO	OCCUPAZIONE PATRIM. EDILIZIO ESISTENTE		BB	M/B
	CONSISTENZA DIMENSIONALE	A		
	CONSISTENZA ECONOMIE TRADIZIONALI		B	
	STATO DI CONSERVAZIONE FISICO		B	
V. STORICO/ARCH.	VETUSTA'	AA		AEcc
	PRES. CARATTERI TIPOLOGICI ORIGINALI	AA		
	STATO DI CONSERVAZIONE FISICO		B	
	CONSISTENZA PERTINENZE TRADIZIONALI	A	B	
V. AMBIENTALE	PRESENZA VISUALI PANORAMICHE	AA		AEcc
	INSERIMENTO PAESAGGISTICO	AA		
	PRESENZA CARATT. NATURAL. NOTEVOLI	AA		
RECUPERABILITA' DEL SITO	CANTIERABILITA'	A		M
	ACCESSIBILITA'		B	
	GRADO DI INFRASTRUTTURAZIONE		B	

DOCUMENTI E FOTOGRAFIE :

neg. 7/1/4
7/2/1-2-3-4
7/3/1-2



DATA RILEVAMENTO :

RULL. : 7/1 FOTO : 4

RULL. : 7/2 FOTO : 1-2-3-4

RILEVATORE :

RULL. : 7/3 FOTO : 1-2-3-4

**Comune di S. Sofia: estratto da "Indagine sulla
evoluzione degli organismi insediativi (...)"**



COMUNE DI S. SOFIA 1983

VARIANTE AL P.R.G. PER LE ZONE STORICHE
IN ADEGUAMENTO ALL'ART. N° 36
L.R. 7 dicembre 1978 N° 47.sost. dall'art. 29
L.R. 29 marzo 1980. N° 23

921 ARCHITETTO
CORBARA
DELIO *Delio Corbara*
tecnico incaricato
EMILIA-ROMAGNA
dott. arch. D. CORBARA
ING. GI. P. TAMBURINI

INDAGINE OPERATIVA SULLA EVOLUZIONE DEGLI ORGANISMI INSEDIATIVI E SULLA TIPOLOGIA EDILIZIA RELATIVA AL PIANO DI CONSERVAZIONE E RISANAMENTO DEI NUCLEI

delibera : n°

collaboratori
dott. arch. G. CONTI
dott. in arch. L. MOSCHEN
dott. in arch. C. VERONA
NARRIGONI

Adozione
DELIBERA P. C.
N. *19* del *11/1/83*

SCHEMA DI INDAGINE STORICA-DOCUMENTARIA, COMPARAZIONE CATASTALE,
LETTURA TIPOLOGICA E PIANO OPERATIVO DELLA CONSERVAZIONE

Toponimo **CAMPIGNA**


elaborato n° 16

organismo
insedivativo n° 5

LOCALIZZAZIONE DEL NUCLEO
C.T.R. rilievo 1976 foglio 265092

rapp. 1:5000

1



Secolo	Anno	Notizia	Fonte
--------	------	---------	-------

Comune: S. Sofia

Località: Campigna

I.G.M.: F. 107 I SO (q. 1068)

Top. - Dal latino campinea, campinia. Derivato da campus,
-i = propriamente "campo (agricolo) piano" opposto
 a mons.

1223 - La parrocchia di S. Maria delle Celle, cui appartie-
 ne Campigna, dipende dalla pieve di Galeata.

fine - La foresta, in prossimità di Campigna, appartenente
 s.XV ai conti Guidi e all'abbazia di S. Ellero, passa in
 proprietà all'opera di S. Maria del Fiore di Firenze.

fine - A causa di numerosi rivolgimenti politici la foresta
 s.XVIII si presenta in stato di abbandono.

1619 - Il patrimonio forestale viene ceduto ai monaci di
 Camaldoli.

1857 - Il granduca di Toscana, venuto in possesso della fo-
 resta, vi immette daini e cervi dalla Germania e mu-
 floni dalla Sardegna.

1914 - Tutto il manto boschivo diventa proprietà dello Sta-
 to.

Bibl.: Mambrini 1935, pp. 271-273; Polloni 1961, pp. 63-64.



COMUNE DI S. SOFIA 1983

VARIANTE AL P.R.G. PER LE ZONE STORICHE
IN ADEGUAMENTO ALL'ART. N° 36

L.R. 7 dicembre 1978 N° 47, sost. dall'art. 29
L.R. 29 marzo 1980, N° 23

tecnico incaricato

dott. arch. D. CORBARA

P. TAMBURINI

INDAGINE OPERATIVA SULLA EVOLUZIONE DEGLI ORGANISMI INSEDIATIVI E SULLA TIPOLOGIA EDILIZIA RELATIVA AL PIANO DI CONSERVAZIONE E RISANAMENTO DEI NUCLEI

delibera : n°

collaboratori	ADOZIONE DELIB. C.C. 49 DEL 19.9.85
dott. arch. CONTI	CONTRORSELAZIONI DELIB. C.C. 37 DEL 21.2.85
dott. in arch. MOSCHEN	CONTRORSELAZIONI DELIB. C.C. 209 DEL 25.11.85
dott. in arch. VERONA	APPROVATO DAL M.P.E.R. CON DELIB. G.R. 2950 DEL 14.6.82
NARRIGONI	

SCHEDA DI INDAGINE STORICA-DOCUMENTARIA, COMPARAZIONE CATASTALE,
LETTURA TIPOLOGICA E PIANO OPERATIVO DELLA CONSERVAZIONE

Toponimo **CAMPIGNA**


elaborato n° 16

organismo insediativo n° 5

LOCALIZZAZIONE DEL NUCLEO
C.T.R. rilievo 1976 foglio 265092

rapp. 1:5000

1



Vol.	Anno	Notizia	Fonte
------	------	---------	-------

Comune: S. Sofia

Località: Campigna

I.G.M.: F. 107 I SO (q. 1068)

Top. - Dal latino campinea, campinia. Derivato da campus,
-i = propriamente "campo (agricolo) piano" opposto
 a mons.

1223 - La parrocchia di S. Maria delle Celle, cui appartie-
 ne Campigna, dipende dalla pieve di Galeata.

fine - La foresta, in prossimità di Campigna, appartenente
 s.XV ai conti Guidi e all'abbazia di S. Ellero, passa in
 proprietà all'opera di S. Maria del Fiore di Firenze.

fine - A causa di numerosi rivolgimenti politici la foresta
 s.XVIII si presenta in stato di abbandono.

1619 - Il patrimonio forestale viene ceduto ai monaci di
 Camaldoli.

1857 - Il granduca di Toscana, venuto in possesso della fo-
 resta, vi immette daini e cervi dalla Germania e mu-
 floni dalla Sardegna.

1914 - Tutto il manto boschivo diventa proprietà dello Sta-
 to.

Bibl.: Mambrini 1935, pp. 271-273; Polloni 1961, pp. 63-64.

colo	Anno	Notizia	Fonte
------	------	---------	-------

Comune: S. Sofia

Località: Isola (S.Maria in Cosmedin)

I.G.M.: F. 107 I NE (q. 343)

Top. - Dal latino classico insula, ae: "isola, specialmente fluviale"; nel latino medioevale isula, anche "locus fossa circumcintus", isolato.

1091 - L'antico ed importante monastero benedettino risalente a prima del mille viene notevolmente arricchito da ingenti donazioni di Ugo da Bleda in favore dell'abate Rambaldo.

1137 - Nel chiostro del monastero si stipula un atto di vendita.

1431 - Passato in proprietà ai camaldolesi, il monastero viene visitato da Ambrogio Traversari che lo trova in rovina.

1520 - Il monastero viene unito all'abbazia di S. Ellero.

1785 - Viene soppressa la commenda.

1894 - La parrocchia di S. Maria in Cosmedin dell'Isola conta 383 abitanti.

1918 - Il complesso conventuale subisce gravissimi danni in seguito al terremoto. La chiesa parrocchiale viene successivamente ricostruita in un'altra zona, presso la strada statale.

Bibl.: Repetti 1833, I, pp. 183-184; Rosetti 1894, p. 398; Mini 1901, pp. 105-106; Polloni 1961, p. 159; Santa Sofia 1952, pp. 82, 118.



COMUNE DI S. SOFIA 1983

VARIANTE AL P.R.G. PER LE ZONE STORICHE
IN ADEGUAMENTO ALL'ART. N° 36

L.R. 7 dicembre 1978, N° 47, sost. dall'art. 29
L.R. 29 marzo 1980, N° 23

921
ARCHITETTO
CORBARA
DELIO
tecnico incaricato
EMILIA-ROMAGNA
dott. arch. D. CORBARA
dott. arch. P. TAMBURINI

INDAGINE OPERATIVA SULLA EVOLUZIONE DEGLI ORGANISMI INSEDIATIVI E SULLA TIPOLOGIA EDILIZIA RELATIVA AL PIANO DI CONSERVAZIONE E RISANAMENTO DEI NUCLEI

delibera : n°

collaboratori
dott. arch. G. CONTI
dott. in arch. L. MOSCHEN
dott. in arch. C. VERONA
NARBIGONI

Adozione
DELIBERA C. C.

N. 196 del 11-1-83

SCHEDA DI INDAGINE STORICA-DOCUMENTARIA, COMPARAZIONE CATASTALE,
LETTURA TIPOLOGICA E PIANO OPERATIVO DELLA CONSERVAZIONE

Toponimo **BERLETA**

elaborato n°12


organismo insediativo n° 1

LOCALIZZAZIONE DEL NUCLEO

C.T.R. rilievo 1976 foglio 265062 - 265073

rapp. 1:5000

1



colo	Anno	Notizia	Fonte
------	------	---------	-------

Comune: S. Sofia

Località: Berleta

I.G.M.: F. 107 I SE (q. 430)

Top. - Dal latino beruta = crescione d'acqua; o dal latino greco brillus = saliviminalis.

1256 - L'abate di S. Ellero Massario dà come pegno ad un debito di 400 libbre d'oro il castello di S. Benedetto a Filippo Fontana arcivescovo di Ravenna. Il castello si trovava in un monte chiamato Castellaccio, a circa tre chilometri dalla chiesa di Berleta.

1371 - Secondo l'Anglico: "Castrum S. Benedicti de Gallia ta est super quodam altissimo et fortissimo monte in Alpiibus, habet roccam fortissimam et est castrum aptum ad guerram, et est prope stratam qua itur in Tusciam per unum milliare: in quo sunt focularia 10".

1573 - L'uditore monsignor Ragazzeno si reca, il 5 settembre, alla chiesa di S. Benedetto alla Berleta e riscontra una rendita parrocchiale annua di tre scudi.

1705 - La parrocchia conta 23 famiglie con 145 anime.

1786 - Le persone residenti ammontano a 176.

1894 - La popolazione sparsa è di 179 abitanti.

Bibl.: Anglico 1371, p. 509; Repetti 1843, III, pp. 510-519; Rosetti 1894, p. 137; Mamorini 1935, pp. 262-264; Mancini-Vichi 1959, p. 139; Polloni 1961, p. 30 (n. 136); Rocche e castelli 1971, II, p. 401; Insediamenti rurali 1974, pp. 104-105 (n. 91).

colo	Anno	Notizia	Fonte
------	------	---------	-------

Comune: S. Sofia

Località: Corniolo

I.G.M.: P. 107 I SO (q. 534-509)

Top. - Dal latino corneolus, (corneus), cornus-i = cornio-
lo, terra a cornioli.

1179 - Nel luogo in cui più tardi si insedierà il borgo di Corniolo c'è la corte di Paffareta dove, secondo una bolla di Alessandro III, si trova una chiesa dedicata a S. Pietro e dipendente dall'abbazia d'Isola.

1220 - Castrum Cornioli viene confermato da Federico II ai Guidi di Modigliana.

1242 - Placido, abate d'Isola, cede a Zora di Paffareta una casa in Franculisi e un pezzo di terra in Verchereto; questi si trovano là dove esisteva una chiesa dedicata a S. Martino annessa poi a S. Pietro in Corniolo.

1371 - Il castello, in possesso a Enrico di Corniolo, viene così descritto dall'Anglico: "Castrum Cornioli est Alpibus in quadam valle super quòdam altissimo et inexpugnabili monte, habet roccham et turrim fortissimam, et supra dictam roccam habet aliam turrim fortissimam prope per unam balistatam, que vocatur La Rovore, confinat cum Tuscia, S. Benedicto, Biserno et Premelcorio, habet transitum in Tusciam per stratum magistrum, que itur de Galleata in Tusciam, que via vadit inter castrum et Rovorem predictam. et claudit ita dictam stratum, quod nullo modo possit transiri invitis nominibus dicti castri, et est castrum multum aptum ad guerram, in quo sunt focularia 100: recipit quolibet mense pro provisione a Camera flor. 30".

Secolo	Anno	Notizia	Fonte
--------	------	---------	-------

1378 - Il 3 ottobre donna Riguzia Neri vende una casa posta nel borgo del Corniolo ed un podere collocato nel Campomaggio. Il 17 giugno dell'anno seguente un certo Biagio vende a Matteo e Piero figli di Amadore un casamento che si trova nel castello del Corniolo.

1440 - Il castello viene assediato ed espugnato dai Fiorentini.

1595 - Monsignor Peruzzi, nella sua visita del 12 agosto, conta nella parrocchia 400 anime atte alla comunione e 300 non atte.

1746 - Durante la visita pastorale gli abitanti risultano 543.

1894 - Frazione del comune di Premilcuore ha 1102 abitanti, 99 concentrati nella borgata, gli altri sparsi nella campagna.

Bibl.: Anglico 1371, p. 503; Repetti 1843, I, pp. 604-605; Rosetti 1894, p. 229; Mini 1901, p. 116; Mambrini 1935, pp. 267-270; Mancini-Vichi 1959, p. 138; Poloni 1961, p. 94 (n. 392); Rocche e castelli 1971, II, pp. 214-216.



COMUNE DI S. SOFIA 1983

VARIANTE AL P.R.G. PER LE ZONE STORICHE
IN ADEGUAMENTO ALL'ART. N°36

L.R. 7 dicembre 1978, N° 47, sost. dall'art. 29
L.R. 29 marzo 1980, N° 23

921
ARCHITETTO
CORBARA
DELIO
tecnico incaricato
EMILIA-ROMAGNA
dott. arch. D. CORBARA
dott. arch. P. TAMBURINI

INDAGINE OPERATIVA SULLA EVOLUZIONE DEGLI ORGANISMI INSEDIATIVI E SULLA TIPOLOGIA EDILIZIA RELATIVA AL PIANO DI CONSERVAZIONE E RISANAMENTO DEI NUCLEI

delibera : n°

Adozione

DELIBERA C. C.

N. 136 del 19-9-88

collaboratori
dott. arch. G. CONI
dott. in arch. L. MOSCHEN
dott. in arch. G. VERONA
N. ARRIGNI

SCHEMA DI INDAGINE STORICA-DOCUMENTARIA, COMPARAZIONE CATASTALE,
LETTURA TIPOLOGICA E PIANO OPERATIVO DELLA CONSERVAZIONE

Toponimo **BETANIA**


elaborato n° 13

organismo
insedivativo n° 2

LOCALIZZAZIONE DEL NUCLEO
C.T.R. rilievo 1976 foglio 265073

rapp. 1:5000

1



colo	Anno	Notizia	Fonte
------	------	---------	-------

Comune: S. Sofia

Località: Metania

I.G.M.: F. 107 I NE (q. 525)



COMUNE DI S. SOFIA 1983

VARIANTE AL P.R.G. PER LE ZONE STORICHE
IN ADEGUAMENTO ALL'ART. N° 36
L.R. 7 dicembre 1978 N° 47 sost. dall'art. 29
L.R. 29 marzo 1980, N° 23

921
ARCHITETTO
CORBARA
DELIO
tecnico incaricato
EMILIA-ROMAGNA
dott. arch. D. CORBARA
dott. arch. P. TAMBURINI

INDAGINE OPERATIVA SULLA EVOLUZIONE DEGLI ORGANISMI INSEDIATIVI E SULLA TIPOLOGIA EDILIZIA RELATIVA AL PIANO DI CONSERVAZIONE E RISANAMENTO DEI NUCLEI

delibera : n°

collaboratori
dott. arch. G. CONTI
dott. in arch. L. MOSCHEN
dott. in arch. C. VERONA
N. ABRIGONI

Adozione
DELIBERA G. 3
N. 166 del 11-1-83

SCHEDA DI INDAGINE STORICA-DOCUMENTARIA, COMPARAZIONE CATASTALE,
LETTURA TIPOLOGICA E PIANO OPERATIVO DELLA CONSERVAZIONE

Toponimo **BISERNO**


elaborato n° 14

organismo insediativo n° 3

LOCALIZZAZIONE DEL NUCLEO
C.T.R. rilievo 1976 foglio 265073

rapp. 1:5000

1



Secolo	Anno	Notizia	Fonte
--------	------	---------	-------

Comune: S. Sofia

Località: Biserno

I.G.M.: P. 107 I SE (q. 557)

Top. - Di radice incerta (il suff. etrusco?): forse sul tipo: bisacca, biforco, bivium, bisulcus, da un bi-serna = doppia sarna/serna o ghiaieto, grava (scabbia). Oppure da vicernus (der. da vices), "terra a maggese in rotazione".

1091 - Ugo da Bleda dona a Rambaldo, abate dell'Isola, varie possessioni fra cui due chiese in castrum Biserni. Forse proprio da questi due edifici (bis eremum) deriva il nome del castello di proprietà dei conti Guidi del Casentino.

1371 - L'Anglico riferisce: "Tenet Salvaticus et Carolus de Valbone castrum biserni, est super quadam altissima collina in Alpibus, habet roccam et turrim fortissimam, confinatur cum Corniolo, Ridiracoli et Tuscia, est prope stratam qua itur in Tusciam per unum milliare, et prope flumen Aqueductus per unum milliare: in quo sunt focularia 10".

1404 - Il castello passa alla repubblica fiorentina: la comunità di Biserno dipende dalla podesteria di Galeata.

1573 - Il 3 settembre monsignor Ragazzeno va in visita apostolica a Biserno. Dalla sua relazione risulta che la chiesa è dedicata a S. Andrea, la rendita parrocchiale è di 5 scudi l'anno e la popolazione ammonta a 250 anime.

1746 - Gli abitanti che risultano presenti durante la visita pastorale sono 145.

1789 - La popolazione parrocchiale è di 175 anime.



COMUNE DI S. SOFIA 1983

VARIANTE AL P.R.G. PER LE ZONE STORICHE
IN ADEGUAMENTO ALL'ART. N°36

L.R. 7 dicembre 1978 N° 47, sost. dall art. 29
L.R. 29 marzo 1980 N° 23

tecnico incaricato

dott. arch. D. CORBARA
dott. arch. P. TAMBURINI

INDAGINE OPERATIVA SULLA EVOLUZIONE DEGLI ORGANISMI INSEDIATIVI E SULLA TIPOLOGIA EDILIZIA RELATIVA AL PIANO DI CONSERVAZIONE E RISANAMENTO DEI NUCLEI

delibera n°

collaboratori

dott. arch. G. CONTI

dott. arch. R. TANI

dott. in arch. L. MOSCHEN

dott. in arch. C. VERONA

N. ARRIGONI

CHEDE DEGLI EDIFICI NON AGGREGATI FINALIZZATE ALLA DEFINIZIONE DEL PROCESSO TIPOLOGICO

elabor. n. 24 2

COMUNITÀ DI PREMILCUORE : POPOLI DI CELLE, CORNIOLO, S. PAOLO IN ALPE

Adozione

1984

19-9-83



Delio Corbara

24.2 SCHEDATURA DEGLI EDIFICI NON AGGREGATI

Comunità di Premilcuore: popoli di Celle, Corniolo, San Paolo in Alpe.

Popolo di CELLE

N.	Toponimo	Localizzazione Foglio I.G.M. rapp. 1:25000	Classe tipo.	Categoria intervento	Destinazione d'uso
54	C. Foscolo	107 I SO	A	A2b + adeg. tipologico	residenziale
55	C. Torni	107 I SO	A	A2b	residenziale
56	Castagnoli	107 I SO	E	A2b	residenziale
57	Celle- Chiesa	107 I SO	specia list. nodale polare	A1	specialistico
58	Celle- Mulino	107 I SO	rudere	-	-
58 bis	Coloreta	107 I SO	E	A2a	specialistico residenziale
59	La Casina	107 I SO	D	A2a	residenziale
60	La Fossa	107 I SO	D	A2a	resid. + spe cialistico
61	Mandriacce	107 I SO	A	A2a	residenziale
62	Pian del Gardo	107 I SO	E	A2a	residenziale
63	Porcini	107 I SO	-	A2b + adeg. tipologico	residenziale
64	Balzeta	107 I SO	E	A2a	residenziale
65	Bruscheto	107 I NO	E	A2a	residenziale
66	Bulgarelli	107 I SO	-	A2a	residenziale

Popolo di CORNIOLO

N.	Toponimo	Localizzazione Foglio I.G.M. rapp. 1:25000	Classe tipo.	Categoria intervento	Destinazione d'uso
67	Capria	107 I SO	D	A2b + adeg. tipologico	residenziale
68	Ca' Armati	107 I SO	B	A2a	residenziale
69	Ca' d'Orso	107 I SO	B	A2a	residenziale
70	Gamberonto	107 I SO	B	A2b + adeg. tipologico	residenziale
71	Campodime se	107 I SO	-	A2b	residenziale
72	Capo alla Villa	107 I SO	E	A2a	-
73	Cerreto e Carrettino	107 I SO	E - c E	A2b A2b	residenziale residenziale
74	Castellac cio di Cor niolo	107 I SO	specia list. polare	A1	specialistico
75	Castello	107 I SO	specia listico	A1	specialistico
76	Corniolino chiesa	107 I SO	specia list. polare nodale E	A1 A2b	specialistico residenziale
	edificio				
77	La Matta	107 I SO	A	A2b	residenziale
78	M.° di Sabatino (o di Cor niolo)	107 I SO	A, B, C	A2a	residenziale specialistico

VIII

N.	Toponimo	Localizzazione Foglio I.G.M. rapp. 1:25000	Classe tipo.	Categoria intervento	Destinazione d'uso
79	M.° di Bertone	107 I SO	-	A2b	residenziale
80	M.° di Poggio	107 I SO	D	A2b + adeg. tipologico	residenziale
81	Poggio	107 I SO	D 3	A2b 5	residenziale
82	Poggio Baldi	107 I SO	specia list. polare	A1	specialistico residenziale
83	Poggiolino	107 I SO	E	A2a	residenziale
84	S. Alberto	107 I SO	-	-	-
85	S. Gio vanni	107 I SO	E 1	A2a	residenziale
86	Valbonella	107 I SO	B	A2b	residenziale
87	Val di Noce	107 I NO	E	A2b	residenziale
88	Valdonasso di sopra	107 I NO	A	A2b	residenziale
89	Verghereto di sopra	107 I SO	B 1	A2b 0	residenziale
90	Verghereto di sotto	107 I NE	B	A2a	residenziale
91	Verghereto di mezzo	107 I NE	E 1	A2b	residenziale

Popolo di S. PAOLO IN ALPE

N.	Toponimo	Localizzazione Foglio I.G.M. rapp. 1:25000	Classe tipo.	Categoria intervento	Destinazione d'uso
92	Campod <u>o</u> nato	107 I SO	B	A2b	residenziale
93	M. ^o Fiu mari	107 I SO	B	A2a	resid. + spe cialistico
94	Pian Cal tellino	107 I SO	B	A2b	residenziale
95	Ronco del Cianco	107 I SO	B	A2b	residenziale
96	I Ronconi	107 I SO	D	A2b	residenziale
97	S. Paolo in Alpe- chiesa	107 I SO	specia list. nodale polare	A1	specialistico
98	S. Paolo in Alpe- edificio rurale	107 I SO	D	A2b	resid. + spe cialistico
99	Val di Cavile	107 I SO	A	A2b	residenziale

C. FOSCOLO

oggetto : edificio rurale
localizzazione : I.G.M. (rapp. 1:25000) : F.107 I SO
q.s.l.m. : m. 952
popolo : S.Maria delle Celle
descrizione : Insediamiento di alta quota, già rilevato
nelle mappe del Catasto Toscano. L'edifi-
cio attuale, in abbandono, pare, comunque,
relativamente recente.
fotografie : rullino n.50, foto n.7

(Re.Ta.)

C. TORNI

oggetto : edificio rurale

localizzazione : I.G.M. (rapp. 1:25000) : F.107 I SO

q.s.l.m. : m. 995

popolo : S.Maria delle Celle

descrizione : Insediamento di alta quota, ancora abitato stagionalmente. L'edificio, rilevato nelle mappe del Catasto Toscano col toponimo di Forni, è stato totalmente ricostruito nel dopoguerra, a causa dei danni bellici subiti. Presso il forno, un concio di recupero con la data 1883 capovolta. Nei pressi (q. 987) una ampia capanna ormai ridotta a rudere.

fotografie : rullino n.50, foto nn.9-12; n.8 (capanna)

(Re.Ta.)

CASTAGNOLI

oggetto : edificio rurale

localizzazione : I.G.M. (rapp. 1:25000) F.107.I.S0

q.s.l.m. : m. 758-772

popolo : Celle

descrizione : Insediamiento di promontorio all'incrocio fra la mulattiera, di fondovalle del Bidente di Campigna, per Fiumari-Villaneta-Passo della Calla, con il controcrinale Costa Poggio Corsoio-Celle-San Paolo in Alpe. Il toponimo in dividua due edifici: Castagnoli di sotto (q. 758), un tempo proprietà dell'Opera di S.Maria del Fiore di Firenze, e Castagnoli di sopra (q. 772), che è sempre stata di proprietà privata.

Castagnoli di sotto. I documenti conservati nell'archivio dell'Opera del Duomo di Firenze ci consentono di tratteggiare la storia dell'edificio. La prima menzione è del 1677, quando si ha notizia che il podere è "tenuto a fitto da Rocco di Luca". Nel 1818 viene così descritto "Podere denominato Castagnoli, in questa Comune e nel popolo di S.Maria alle Celle, con casa da lavoratore composta di numero cinque stanze da cielo a terra, con forno, aia, orto, e alla distanza di un quar

CELLE, CHIESA

oggetto : chiesa

localizzazione : I.G.M. (rapp. 1:25000) F.107.I.SO

q.s.l.m. : m. 751

popolo : S.Maria delle Celle

descrizione : La chiesa, con annessa canonica, è localizzata lungo il percorso di fondovalle del Bidente delle Celle, all'incrocio con il percorso di controcrinale Costa Poggio Corsoio-Pian del Grado-Castagnoli-San Paolo in Alpe, alla confluenza, fra il fosso del Stanasso e quello di Pian del Grado in corrispondenza, nella stretta lingua di terra fra i due ponti. Prima memoria della Chiesa, dedicata a Santa Maria, si ha in un documento del 1179. Il Repetti fa risalire il toponimo Celle dal l'antico eremo ivi esistente, che fu donato dai Conti Guidi di Valbona ai Camaldolesi dell'Isola. Secondo Mambrini, invece, la prima memoria sarebbe del 1223, quando la chiesa è ricordata come dipendente dalla Pieve di Galeata. La chiesa, abbandonata negli anni 60, è oggi in avanzato stato di degrado. Una foto dell'edificio, prima dei recenti crolli, è stata pubblicata nel libro di don P. Frassinetti (F. 31 bis, TAV. LI). La chie

sa è ad un'unica navata con campanile a vela in prossimità dell'abside. Piuttosto interessante è l'annessa canonica in cui sono da rilevare:

- due camini con annessi forni
- forno di notevoli dimensioni con lastra, relativa alla cappa sagomata, è localizzato in una cantina.

bibliografia : Repetti, I, 1833, pp.644; Gabrielli Settesoldi, 1977, passim; Santa Sofia, 1982, pp. 88-115; Indagine, 1982, p.96; Rosetti, 1894, p.194; Frassinetti, 1983, fig. 31bis TAV. LI; Mambrini, 1935, pp.268-271;

fotografie : R. 47 n. 4-15

CELLE, MULINO

- oggetto : mulino
- localizzazione : I.G.M. (rapp. 1:25000) F.107.I.SO
- q.s.l.m. : m. 772
- popolo : S.Maria delle Celle
- descrizione : Il mulino è localizzato sul Bidente delle Celle, a monte della chiesa. Rilevato nelle mappe del Catasto Toscano è in condizioni di rudere. Da rilevare l'architrave di una finestra, sul fianco nord-est, a forma triangolare con scolpita la data " E' crollata la passerella di legno lungo la mulattiera per Pian del Grado.
- fotografie : La vegetazione lo invade a tal punto che non è fotografabile.

Pat.

COLORETA

oggetto : casa rurale
localizzazione : I.G.M. (rapp. 1:25000) F.107.I.S0
q.s.l.m. : m. 798
popolo : S.Maria delle Celle
descrizione : La località "Coloreta" è localizzata lungo il percorso di controcrinale Costa Poggio Corsoio-Celle-Castagnoli-San Paolo in Alpe. Vi sorgevano due poderi, appartenuti all'Opera di S.Maria del Fiore di Firenze, nelle carte del cui Archivio è possibile reperire informazioni utili per ricostruirne la storia. La prima menzione è in un documento del 1677, dove si afferma che i poderi "si comprono pochi anni sono da un tale Guidi". Nel 1751 la casa Coloreta di qua (quella verso le Mandriacce) aveva bisogno di lavori di restauro: "E' necessario levarsi alcune gorgie del tetto di casa e capanna e accomodarsi in due luoghi la muraglia della stalla delle vacche per la parte interna ... che si può fare a terra senza calcina. E' pure necessario assettarsi gli usci della stalla con aguti per il che si scriva a Firenze e le bandelle rotte che disse sver il contadino ...". In condizioni ancora peggiori si trovava la

LA CASINA

oggetto : edificio rurale

localizzazione : I.G.M. (rapp. 1:25000) : F.107 I SO

q.s.l.m. : m. 871

popolo : S.Maria delle Celle

descrizione : L'edificio, in abbandono, è caratterizzato da due ampie tettoie, fortemente aggettanti, poste su due lati della casa. Sotto una di esse sono incise le date (una presso l'altra) 1788 e 1850.

fotografie : rullino n.50, foto nn.19-26

(Re.Ta.)

LA FOSSA

- oggetto : edificio rurale
- localizzazione : I.G.M. (rapp. 1:25000) F.107.I.50
- q.s.l.m. : m. 849
- popolo : Celle
- descrizione : L'insediamento, costituito da un edificio di notevoli dimensioni e da alcuni capanni in muratura, è localizzato lungo il percorso di controcrinale Costa Poggio - Celle - Castagnoli - San Paolo in Alpe - Ridracoli. L'edificio, articolato e complesso, è caratterizzato da un nucleo originario di pendio con accesso alla stalla a valle e quello all'abitazione a monte. I successivi raddoppi si sono avuti lungo la curva di livello e a monte venendo a formare un andito coperto in corrispondenza all'accesso del nucleo originario. Da rilevare a monte la presenza di un altro edificio successivamente collegato a quello a valle mediante passaggio coperto. I continui e successivi interventi documentati dal paramento murario lasciano spazio solo a delle ipotesi per quanto riguarda le successive fasi di crescita. Fra i particolari architettonici da rilevare:

MANDRIACCE

- oggetto : edificio rurale
- localizzazione : I.G.M. (rapp. 1:25000) F. 107 I SO
- q.s.l.m. : m. 896
- popolo : S.Maria delle Celle
- descrizione : Nel 1506 si ha notizia che un certo Mengo Falecha, in località Mandriacce, "con un ronco ha tagliato 2000 abeti e fattovi una casa nuova". Non rimangono tracce dell'insediamento originario. L'attuale edificio sembra, infatti, recente, come testimonierebbe anche la data 1907 incisa sul camino.
- bibliografia : Gabbrielli Settesoldi 1977, p.147.
- fotografie : rullino n.46, foto n.41; rullino n.47, foto nn.39-40.

(Re.Ta.)

PIAN DEL GRADO

- oggetto : nucleo rurale
- localizzazione : I.G.M. (rapp. 1:25000) F.107 I SO
- q.s.l.m. : m. 888
- popolo : S.Maria delle Celle
- descrizione : Insediamiento rurale localizzato lungo il percorso di controcrinale Costa Poggio Corso - Celle - Castagnoli - San Paolo - Ridracoli. Ai margini della grande foresta appartenuta all'Opera di S.Maria del Fiore di Firenze, vi risiedevano operai e guardie. La prima menzione, nelle carte dell'Archivio dell'Opera, è del 1646 quando si ha notizia che "bigonai e barilai" vi hanno costruito quattro capanne.
- Articolati intorno ai tre edifici di abitazione vi sono diversi annessi agricoli, il forno e un piccolo tabernacolo dedicato a S. Donato. Per il notevole interesse ambientale, il complesso necessita di particolare attenzione e di un rilievo dettagliato. I due edifici di abitazione a monte sono stati recuperati, in questi ultimi anni, come abitazione stagionale, mentre quello a valle è in avanzato stato di degrado.
- Fra i particolari architettonici sono da ri-

FORCINI

oggetto : edifici rurali

localizzazione : I.G.M. (rapp. 1:25000) F. 107 I SO

q.s.l.m. : m. 958

popolo : S.Maria delle Celle

descrizione : L'insediamento è costituito da due case iso-
late:

Porcini di sotto, di fondazione ottocente-
sca (come attesta una data conservata all'in-
terno), presenta tipologia elementare di pen-
dio e particolari architettonici (porte, fi-
nestre) finemente decorate con incisioni a
zig-zag;

Porcini di sopra, benchè di più antica fonda-
zione, non presenta particolarità di rilievo.

fotografie : rullino n.50, foto nn.13-15 (Porcini di so-
pra), nn.16-18 (Porcini di sotto)

(Re.Ta.)

BALZETTE

- oggetto : edificio rurale
- localizzazione : I.G.M. (rapp. 1:25000) F.107 I SO
- q.s.l.m. : m. 580
- popolo : S.Pietro di Corniolo
- descrizione : Edificio rurale, già rilevato nel Catasto ottocentesco, costituito da più corpi aggregati lungo il ripido pendio. Da notare le incorniciature di porte e finestre con zigri nature e la caratteristica pietra forata, presso l'ingresso, per legarvi gli animali da soma.
- toponomastica : balza significa, in ital., "luogo dirupato e scosceso", che corrisponde alla morfologia del luogo.
- bibliografia : Patrimonio edilizio 1979, sch.64, pp.182-183; Santa Sofia 1982, p.117;
- fotografie : rullino n.48, foto nn. 41-1

(Re.Ta.)

BRUSCHETO

oggetto : edificio rurale

localizzazione : I.G.M. (rapp. 1:25000) F.107 I NO

q.s.l.m. : m. 750

popolo : S.Pietro di Corniolo

descrizione : L'edificio, in cui sono chiaramente leggibili più fasi di crescita, ha subito, con ogni probabilità verso la fine del secolo scorso, una completa ristrutturazione che gli ha dato una nuova veste esterna unitaria. Il nucleo più antico presenta una finestrella murata, incorniciata da elementi monolitici in arenaria, riferibile all'insediamento originario, rilevato nel Catasto ottocentesco. Ca ratterizzano l'edificio tre ampie arcate esterne, una delle quali dà accesso, attraverso un atrio col forno, all'abitazione colonica.

toponomastica : bruschetum da bruscum = pungitopo

bibliografia : per la toponomastica Polloni 1966, p.52, 208.

fotografie : rullino n.45, foto nn.27-33

(Re.Ta.)

BULGARELLI

- oggetto : edificio rurale
- localizzazione : I.G.M. (rapp. 1:25000) F.107 I SO
- q.s.l.m. : m. 524
- popolo : S.Pietro di Corniolo
- descrizione : L'edificio colonico è, nella sua consistenza attuale, recente e privo di elementi di rilievo. Interessante invece la capanna - fienile, con ampia facciata nel lato a valle, in cui è evidente un ampliamento lungo la curva di livello.
Da rilevare i particolari della finestra, della porta e la colombaia con piccolo cordolo.
- toponomastica : nel Catasto Toscano è indicato sotto il toponimo Borgarelli, cioè "piccola borgata"
- fotografie : rullino n.52, foto nn.3-6

(Re.Ta.)

CAPRIA

oggetto : edificio rurale
localizzazione : I.G.M. (rapp. 1:25000) F.107 I SO
q.s.l.m. : m. 678
popolo : S.Pietro di Corniolo
descrizione : L'edificio è rilevato, con lievi modificazioni planimetriche, nelle mappe del Catasto Toscano. Non presenta, comunque, particolarità di rilievo.
fotografie : rullino n.49, foto n.25-26

(Re.Ta.)

CA D'ARMATI

- oggetto : casa rurale
- localizzazione : I.G.M. (rapp. 1:25000) F.107 I SO
- q.s.l.m. : m. 679
- popolo : Corniolo
- descrizione : L'edificio è localizzato sulla mezza costa esposta a sud, di fronte al Castello di Corniolino, lungo il percorso che risale il fosso delle Celle - Lavacchio.
- L'edificio è caratterizzato da un nucleo originario di pendio con sviluppo verticale su due piani più utilizzo del sottotetto.
- L'accesso all'abitazione è sul fianco e quello alla stalla a valle.
- fase 2 raddoppio a valle del nucleo originario con spostamento del colmo del tetto.
- fase 3 incremento lungo la curva di livello, ad uso di servizi.
- Da rilevare il camino, forse cinquecentesco, con cordonature in rilievo nelle mensole, dritti sagomati e un frontone che reca scolpito al centro un motivo floreale con nastri e, ai lati due stemmi diversi.
- fotografie : R.49 h. 8-17

Pat.

CA D'ORSO

- oggetto : edificio rurale
- localizzazione : I.G.M. (rapp. 1:25000) F.107 I SO
- q.s.l.m. : m. 672
- popolo : S.Pietro di Corniolo
- descrizione : Sorge nei pressi di Ca d'Armati (vedi) e forse anche in questo caso il toponimo serba memoria della presenza di uomini d'arme legati al vicino Castello di Corniolo. L'edificio è probabilmente databile ai sec. XV-XVI, come attesta l'emblema del giglio fiorentino, inscritto in un cerchio, scolpito sull'architrave di un portale del fianco. Ai margini dell'aia, una grossa pietra di forma cilindrica reca incise una croce. Recente il forno, datato 1914.
- fotografie : rullino n.49, foto nn. 18-24

(Re.Ta.)

C.GAMBERONTO

oggetto : edificio rurale
localizzazione : I.G.M. (rapp. 1:25000) F. 107 I SO
q.s.l.m. : m.
popolo : S.Pietro di Corniolo
descrizione : Edificio di pendio con un portichetto, contenente il forno, a protezione dell'ingresso all'abitazione. Non presenta altre particolarità di rilievo.
fotografie : rullino n.46, foto nn.20-21.

(Re.Ta.)

CAMPODIMESE

oggetto : edificio rurale
localizzazione : I.G.M. (rapp. 1:25000) F.107 I SO
q.s.l.m. : m. 711
popolo : S.Pietro di Corniolo
descrizione : L'edificio, benchè già rilevato nelle mappe del Catasto Toscano, non presenta particolarità di rilievo e pare relativamente recente. Nella muratura del lato a valle è inserito un elemento di recupero, forse un pezzo di cornice, con modanature e decorazioni a dentelli. Ne è incerta la provenienza.
fotografie : rullino N.34, foto nn.34-38; rullino n.47, foto n.38.

(Re.Ta.)

CAPO ALLA VILLA

- oggetto : edificio rurale
- localizzazione : I.G.M. (rapp. 1:25000) F.107 I SO
- q.s.l.m. : m. 683
- popolo : S.Pietro di Corniolo
- descrizione : L'edificio fa parte dell'antico insediamento sparso (la "villa" menzionata nel toponimo) legato alla vicina presenza del Castello del Corniolo (vedi anche "Ca d'Armati", "Ca d'Orso", "Certino"). Di questo legame con la struttura castellana ne sono testimonianza le figurazioni scolpite sul camino, databile al sec. XV. Queste infatti rappresentano, in forme stilizzate, un uomo e una donna, vestiti nei caratteristici abiti del tempo, che si tengono per mano: la donna impugna nell'altra mano una rocca per filare; l'uomo un'alabarda e porta, sul capo, un'elmo. A fianco sono rappresentati il giglio fiorentino, una rosetta (entrambi inscritti in un cerchio) e un simbolo di non chiara interpretazione (lo stemma Medici?). L'edificio presenta un loggiato a protezione dell'ingresso e, sul lato a valle, finestre incorniciate da elementi monolitici in arenaria con davanzale modanato. In completo ab-

CASE CERRETO E CERRETINO

- oggetto : edifici rurali
- localizzazione : I.G.M. (rapp. 1:25000) F.107 I SO
- q.s.l.m. : m. 730; m. 709
- popolo : Corniolo
- descrizione : Gli edifici sono localizzati nell'ampio pianoro a monte di Corniolo, lungo il percorso di controcrinale di collegamento fra il bacino del Savio e quello del Rabbi, attraverso gli insediamenti di Corniolo - San Paolo - Ridracoli - Strabatenza - Rio Salso. Gli edifici, articolati attorno a nuclei originari di pendio, presentano particolare valore ambientale.
- fotografie : Cerreta R. 46 n.26-27; R. 47 n. 35-37;
Cerretino R. 46 n.23-25; R. 47 n.34

Pat.

CASTELLACCIO DEL CORNIOLO

oggetto : castello

localizzazione : I.G.M. (rapp. 1:25000) F.107 I SO

q.s.l.m. : m. 776

popolo : S.Pietro di Corniolo

descrizione : Il Castrum Cornioli sorgeva sulla cima di un poggio, circa due km. a monte dell'attuale borgo. Appartenne alla potente famiglia dei Conti Guidi, un ramo dei quali fu appunto detto "del Corniolo". Doveva essere di notevole importanza strategica, come testimonia l'accurata descrizione fornitaci dal Card. Anglico e l'elevato numero di focolari:

"Tenet comes Henricus de Corniolo Castrum Cornioli, est in Alpibus in quadam valle super quodam altissimo et inexpugnabili monte, habet roccham et turrim fortissimam, et supra dictam roccham habet aliam turrim fortissimam prope per unam balistratam, que vocatur La Rovore, confinatur cum Tuscia, S.Benedicto, Biserno et Premelcorio, habet transitum in Tusciam per stratam magistram, qua itur de Galleata in Tusciam, que via vadit inter castrum et Rovorem predictam, et claudit ita dictam stratam, quod nullo modo possit transiri invitis hominibus dicti castri, et est castrum multum aptum ad guerram, in

CASTELLO

- oggetto : castello
- localizzazione : I.G.M. (rapp. 1:25000) F.107 I SO
- q.s.l.m. : m. 566
- popolo : S.Pietro di Corniolo
- descrizione : Sul poggio sovrastante l'attuale casa colonica, sorgeva il Castrum Podium Ubaldi, documentato nei secc. XII e XIII e appartenuto ai Guidi di Dovadola. Ne rimangono la cisterna interrata e scarse tracce di murature. Sull'area oggi sorge solo una capanna, ma fino al secolo scorso questa era affiancata (mappe del Catasto Toscano) da un vasto edificio colonico che forse inglobava più cospicui resti del castello. Da qui proviene l'antico camino, decorato da due grandi rose a 6 punte incise, conservato nell'attuale recente edificio colonico, ricostruito più in basso.
- bibliografia : Repetti 1833, IV, p.495; Rocche e castelli, II, pp.344-346; Santa Sofia 1982, p.117;
- fotografie : rullino n.52, foto nn.21-23

(Re.Ta.)

CORNIOLINO

- oggetto : insediamento rurale con chiesa
localizzazione : I.G.M. (rapp. 1:25000) F.107 I SO
q.s.l.m. : m. 609
popolo : Corniolo
descrizione : riproduzione della scheda pubblicata in
AA.VV., Indagine sulle caratteristiche...,
C.C.I.A.A., 1982, pp.157-168

L'importanza dell'insediamento di Corniolino è dovuta alla sua localizzazione lungo il percorso di fondovalle del Bidente (scheda IV 21), nel punto in cui risale il crinale del castello di Corniolino, per arrivare ai contrafforti dell'Appennino e di lì in Toscana.

L'insediamento è attualmente composto da :

- A. Edificio in cui era localizzato l'ospedale (pc. 127, 128).
- B. Due costruzioni ad uso di servizi (pc. 127, 130), localizzate a monte e a valle dell'edificio.
- C. Chiesa di S. Maria delle Farnie, localizzata a valle dell'insediamento, lungo il percorso della vecchia mulattiera.

- A. Il nucleo originario (pc. 128) dell'edificio è del tipo di pendio, con accesso al p. I° sul fianco est e quello al p. t. a valle, lo sviluppo verticale è su due piani. Gli incrementi successivi si sono avuti lungo la curva di livello. E' stato possibile effettuare il sopralluogo solo nella pc. 127 abitata stabilmente e ristrutturata in questi ultimi anni.

Da rilevare i seguenti particolari relativi all'edificio dell'ospedale :

— il portale in arenaria ad arco a tutto sesto con concio in chiave che reca scolpito lo stemma della famiglia Fabbri, raffigurante una testa di bue di cui un corno è tenuto stretto da una mano umana. Tale stemma si ritrova in un portale del castello di Poggio Baldi (1).

— una lastra di arenaria murata sul fronte nord, che reca scolpita una iscrizione, leggibile solo dopo l'asportazione del leggero strato di intonaco che la ricopre.

A monte dell'abitazione è stata demolita la costruzione presente ancora nel catasto attuale (pc. 129). Ad essa appartengono, molto probabilmente, i gradini ed il portale in arenaria accantonati nella cava di arenaria localizzata a monte dell'insediamento.

- B. E' stata interessata da lavori di ristrutturazione la pc. 130. Da segnalare la

(1) cfr. E. Leoncini, *S. Sofia di Romagna e i suoi castelli*, S. Sofia 1978, p. 25.

LA MOTTA

oggetto : edificio rurale
localizzazione : I.G.M. (rapp. 1:25000) F.107 I SO
q.s.l.m. : m. 478
popolo : S.Pietro di Corniolo
descrizione : L'edificio, il cui toponimo indica una zona soggetta a smottamenti, presenta un'ampia arcata nel lato a valle, che dà accesso con temporaneamente alle stalle e, attraverso u na scala interna, all'abitazione colonica. Sulla chiave dell'arco è incisa la data 1881, che corrisponde ad una totale ricostruzione dell'edificio, essendo l'insediamento - rile vato nelle mappe del Catasto Toscano - certa mente più antico.
fotografie : rullino n.52, foto nn.24-25

(Re.Ta.)

MULINO DI SABATENO (MULINO DI CORNIOLO)

oggetto : mulino

localizzazione : I.G.M. (rapp. 1:25000) F.107 I SO

q.s.l.m., : m. 486

popolo : Corniolo

descrizione : L'insediamento è localizzato lungo il percorso di controcrinale Corniolo - San Paolo in Alpe - Ridracoli - San Piero, a valle di Corniolo. E' composto da tre edifici di pendio di notevole interesse ambientale, di cui non si è potuto rilevare le planimetrie perchè chiusi. Il mulino è ricordato più volte, a partire dal 1565, nei libri dei Partiti della Comunità di Corniolo. Dopo la scomparsa del Mulino Vecchio (1681) in località Lago, rimase per lungo tempo l'unico della zona. L'edificio in cui sorgevano le macchine è quello più prossimo al fiume: presenta su un fianco un portico per la sosta delle cavalcature. E' rilevato, pressochè nella sua consistenza attuale, nelle mappe del Catasto Toscano e descritto nell'allegato Giornale di Campagna (1828) come "Mulino a grano composto da cinque stanze". E' in disuso dall'inizio del secolo.

Fra i particolari architettonici da rileva-

MULINO DI BERTONE

oggetto : mulino
localizzazione : I.G.M. (rapp. 1:25000) F.107 I SO
q.s.l.m. : m. 490
popolo : S.Pietro di Corniolo
descrizione : Di fondazione ottocentesca, presenta ancora
ben conservate e funzionanti le vecchie ma-
cine in pietra.
fotografie : rullino n.50, foto nn.35-36

(Re.Ta.)

MULINO DI POGGIO

oggetto : mulino
localizzazione : I.G.M. (rapp. 1:25000) F.107 I SO
q.s.l.m. : m. 474
popolo : S.Pietro di Corniolo
descrizione : Il mulino, rilevato nelle mappe del Catasto
Toscano sotto il toponimo "Mulino di Galari",
è stato ampiamente trasformato, anche in tem
pi recenti, sì da non presentare caratteri-
stiche di rilievo. Conserva, in parte macine
e macchinari originali, in disuso da tempo.
fotografie : rullino n.51, foto n.37; rullino n.52, foto
n.2

(Re.Ta.)

POGGIO

- oggetto : edificio padronale
- localizzazione : I.G.M. (rapp. 1:25000) F.107 I SO
- q.s.l.m. : m. 548
- popolo : S.Pietro di Corniolo
- descrizione : Antica casa padronale, si dice fondata nel sec. XVI ed un tempo appartenuta alla fam. Fabbri. Ha subito gravi manomissioni, anche recentemente, che hanno distrutto l'originaria torretta-colombaia ed un portico ad arcate; nell'interno sono state cancellate le decorazioni affrescate e i soffitti lignei a cassettoni. Rimane solo un ampio portale ad arco, cinque-seicentesco (l'altro - identico - è copia recente). Presso l'ingresso il seicentesco oratorio, utilizzato come autorimessa, che conserva, all'interno, l'altare originale.
- fotografie : rullino n.51, foto nn.25-26; 35-36

(Re.Ta.)

POGGIO BALDI

oggetto : edificio padronale

localizzazione : I.G.M. (rapp. 1:25000) F.107 I SO

q.s.l.m. : m. 590

popolo : S.Pietro di Corniolo

descrizione : Antico edificio padronale, forse di fondazione cinquecentesca, appartenuto in origine alla fam. Fabbrì di cui rimane lo stemma sul portale bugnato d'ingresso (datato 1711) e sulla banderuola metallica del campanile (accompagnato dall'iniziale F.). Il fabbricato è costituito da due ali che chiudono una corte interna, magnificamente aperta a balconata a sud sulla vallata. Gli edifici oggi mostrano un aspetto complessivo sei-settecentesco. Originale la presenza di un campanile a pianta triangolare, che si salda ai restanti edifici e chiude da un lato la corte. Il complesso ha subito recenti restauri e rifacimenti, alcuni dei quali (intonaci esterni, coperture) non sempre felici. Gli interni si sono parzialmente conservati, sia nell'architettura che negli arredi. All'esterno, presso l'ingresso, la cappella, (anch'essa restaurata) conserva il bell'altare in pietra e reca, sull'architrave della

POGGIOLINO

oggetto : edificio rurale
localizzazione : I.G.M. (rapp.1:25000) F.107 I SO
q.s.l.m. : m. 548
popolo : S. Pietro di Corniolo
descrizione : Antico insediamento rurale (è rilevato, senza modificazioni planimetriche, nelle mappe del Catasto Toscano), non presenta comunque particolarità di rilievo. L'apertura che immette nel vano del forno è sormontata da architrave monolitico il cui intradosso è sagomato ad arco.
fotografie : rullino n.51, foto nn.13-15

(Re.Ta.)

S.ALBERTO

- oggetto : edificio rurale
- localizzazione : I.G.M. (rapp. 1:25000) F.107 I SO
- q.s.l.m. : m. 587
- popolo : S.Pietro di Corniolo
- descrizione : Vi sorgeva una chiesa parrocchiale, ricordata nel 1379, della quale rimane traccia esclusivamente nel toponimo. L'edificio attuale è relativamente recente e non presenta caratteristiche di rilievo.
- bibliografia : Mambrini 1935, p.268; Santa Sofia 1982, p. 117;
- fotografie :

(Re.Ta?)

S.GIOVANNI

oggetto : edificio rurale

localizzazione : I.G.M. (rapp. 1:25000) F.107 I SO

q.s.l.m. : m. 622

popolo : S.Pietro di Corniolo

descrizione : Il toponimo trae origine dall'antica chiesa di S.Giovanni in Certino, che fu parrocchiale. Documentata dal 1378, risultava già soppressa nel 1806. La chiesa è rilevata nelle mappe del Catasto Toscano e così descritta nel Giornale di Campagna (1826): "Fabbricato già oratorio. Diroccato." di proprietà della Pievania del Corniolo. Di essa, la cui memoria è ancora viva negli abitanti del luogo, non rimane che un mucchio di pietre, presso il quale sono stati ritrovati, durante lavori agricoli, scheletri umani. La vicina casa colonica si presenta con caratteristiche più recenti rispetto agli edifici circostanti (vedi "Capo alla Villa", "Ca d'Orso", "Ca d'Armati", "Certini"). E' un edificio di tre piani, con scala interna in muratura, stalla e cucina allo stesso livello a piano terra. Presenta due tettoie sui fianchi, una a protezione del forno e della cisterna, l'altra di alcuni

VALBONELLA

- oggetto : edificio rurale
- localizzazione : I.G.M. (rapp. 1:25000) F.107 I NO
- q.s.l.m. : m. 732
- popolo : S.Pietro di Corniolo
- descrizione : Casa abbandonata, in cattive condizioni di conservazione, già rilevata nel Catasto ottocentesco. Tipologicamente interessante per la presenza, sul fianco, di un porticato a pilastri in arenaria e travature lignee, che dà accesso, al medesimo livello, sia alla cucina che alla stalla.
- toponomastica : diminutivo di vallis bona = "valle buona, fertile"
- bibliografia : per la toponomastica Polloni 1966, p.325, 1355.
- fotografie : rullino n.46, foto nn.13-19

(Re.Ta.)

VERGHERETO DI SOPRA

oggetto : edificio rurale

localizzazione : I.G.M. (rapp. 1:25000) F.107 I SO

q.s.l.m. : m. 657

popolo : Corniolo

descrizione : Il toponimo individua tre edifici lungo il percorso di mezza costa che collega il nucleo di Corniolo a Premilcuore per il passo della Braccina. Verghereto di mezzo e di sotto sono poste ai lati dell'odierna carrozzabile per Fiumicello.

La località è ricordata per la prima volta in un documento del 1242, in cui Placido abate dell'Isola, cede a Zora di Fafforata un pezzo di terra posto in Verghereto.

Il toponimo Verghereto compare anche nella carta geografica del sec. XVIII "Diocesi di Sant'Ilario". Vi sorgeva un'antica chiesa dedicata a San Martino, annessa a San Pietro di Corniolo, della quale non rimangono tracce neppure nel Catasto Toscano. La popolazione locale serba comunque il ricordo di questa chiesa, e la zona è chiamata ancora "San Martino".

Verghereto di Sopra è un edificio di pendio composto di quattro cellule con svilup

VERGHERETO DI SOTTO

oggetto : edificio rurale

localizzazione : I.G.M. (rapp. 1:25000) F.107 I NE

q.s.l.m. : m. 600

popolo : Corniolo

descrizione : Il toponimo individua tre edifici lungo il percorso di mezza costa che collega il nucleo di Corniolo a Premilcuore per il Passo della Braccina. La località è ricordata per la prima volta in un documento del 1242, in cui Placido, Abate dell'Isola, cede a Zora di Fafforata un pezzo di terra posto in Verghereto. Il toponimo Verghereto compare anche nella carta del sec. XVIII "Diocesi di Sant'Ilario". In questa località vi sorgeva una chiesa dedicata a San Martino, annessa a quella di San Pietro di Corniolo, della quale non rimangono tracce neppure nel Catasto Toscano. Nel posto si conserva ancora memoria orale della chiesa, e la zona è chiamata ancora San Martino.

L'edificio di Verghereto di sotto è localizzato a valle della attuale strada della Braccina ed è articolato attorno a due nuclei originari di pendio uniti in un unico complesso con l'incremento lungo la curva di

MULINO DI FIUMARI

oggetto : mulino

localizzazione : I.G.M. (rapp. 1:25000) F.107 I SO

q.s.l.m. : m. 654

popolo : S.Paolo in Alpe

descrizione : Di origine cinquecentesca, è più volte menzionato nei libri dei Partiti del Comune del Corniolo, a partire dal 1565. Ha subito nel corso della sua storia vari lavori di restauro, trasformazione ampliamento e sopraelevazione, in parte ricordati nei documenti, in parte leggibili nella struttura.

bibliografia : Frassinetti 1983, pp.161, 188

fotografie : rullino n.48, foto nn.7-11

(Re.Ta.)

PIAN DI COLTELLINO

- oggetto : edificio rurale
- localizzazione : I.G.M. (rapp. 1:25000) F.107 I SO
- q.s.l.m. : m. 745
- popolo : S.Paolo in Alpe
- descrizione : Podere appartenuto all'Opera del Duomo di Firenze, è ricordato, nelle carte del suo Archivio, a partire dal 1677. L'attuale edificio, abbandonato da tempo e in fase di avanzato degrado, non presenta particolari tà di rilievo.
- bibliografia : Gabrielli Settesoldi 1977, pp.321,328
- fotografie : rullino n.48, foto n.12; rullino n.49, foto n.33

(Re.Ta.)

RONCO DEL CIANCO

oggetto : casa rurale
localizzazione : I.G.M. (rapp. 1:25000) F.107 I SO
q.s.l.m. : m. 857
popolo : San Paolo in Alpe
descrizione : Il podere è ricordato più volte, a partire dal 1545, nelle carte dell'Archivio dell'Opera del Duomo di Firenze, a cui era sottoposto. Nel 1818 viene descritto "casa da la voratore composta da otto stanze da cielo a terra, compresa la cacciaia, forno, loggia, aia, orto"; nel 1840 altra dettagliata descrizione dell'edificio allora esistente di cui non rimane traccia nella attuale costruzione. La consistenza rilevata nel Giornale di Campagna (1835) era "pc. 390. casa colonica, capanna ed aia. Composta di sei stanze. Esente".

L'edificio sorge su un pendio esposto ad est lungo il percorso Corniolo - San Paolo - Lama. Presenta le seguenti fasi di crescita:
fase 1. Il nucleo originario è costituito dalla cellula elementare con raddoppio verticale ed utilizzo del sottotetto. Il pendio funziona da meccanismo distributore fra il piano terra, cui si accede da valle ed

I RONCONI

oggetto : casa rurale
localizzazione : I.G.M. (rapp. 1:25000) F.107 I SO
q.s.l.m. : m. 781
popolo : S.Paolo in Alpe
descrizione : Edificio rurale lungo il percorso Corniolo -
San Paolo in Alpe - Ridracoli - San Piero in
Bagno, nella mezza costa esposta a sud del
fosso della Bacina. L'edificio in condizioni
di avanzato degrado presenta diversi archi-
travi sagomati a triangolo di grosse dimen-
sioni. Da rilevare subito a monte la presen-
za di una edicola per maestà di grandi di-
mensioni arricchita con decorazioni florea-
li e con scolpito "MARIA MATER GRATIA 1784".

Pat.

SAN PAOLO IN ALPE, CHIESA

oggetto : chiesa

localizzazione : I.G.M. (rapp. 1:25000) F.107 I SO

q.s.l.m. : m. 1030

popolo : San Paolo in Alpe

descrizione : Chiesa, con adiacente canonica, è localizzata sul percorso di crinale Poggio Scali - I sola all'incrocio con il controcrinale di Corniolo - San Paolo - Ridracoli - San Pietro in Bagno. Secondo Repetti era un tempo soggetta all'Abbazia dell'Isola, come rilevato dai documenti del 1092-1269. Vi sorgeva la chiesa di Sant'Agostino, che fu fino al sec. XVI eremo Agostiniano (Mambrini). Ampiamente rifatta dopo i terremoti del 1918-19 e abbandonata dopo l'incendio del 1945, è oggi ridotta allo stato di rudere. Rimane in piedi il campanile a vela, a tre fornici, su cui è incisa la seguente iscrizione: "Fece fare don Antonio Montini nel 1866".

bibliografia : Repetti, 1833, p.74; Rosetti, 1894, p.709; Mambrini, 1935, pp.255-271; S.Sofia, 1982, p. 123; Indagine, 1982, 226; Frassinetti, 1983, tav. L, fig. 31.

fotografie : R. 31 n.38-2.

Pat.

SAN PAOLO IN ALPE

oggetto : casa rurale

localizzazione: I.G.M. (rapp. 1:25000) F.107 I SO

q.s.l.m. : m. 1030

popolo : San Paolo in Alpe

descrizione : L'edificio sorge in prossimità della chiesa di San Paolo in Alpe, caratterizzato da uno sviluppo in pianta di sei cellule per l'altezza di due piani più utilizzo del sottotetto. Edificio di pendio con accesso alla abitazione a monte (sud-est), riparato da tettoia in cui è localizzato il forno, l'accesso alle stalle è a valle. Gli ulteriori incrementi si sono avuti lungo la curva di livello, fianco sud-ovest, tutti utilizzati a stalla e fienile e sul fianco nord-est l'incremento di mezza cellula, utilizzata ad abitazione.

La consistenza rilevata nelle mappe del Catasto Toscano è quella relativa al nucleo originario, con un appendice sul fianco est di dimensioni minori rispetto all'attuale incremento. Nel Giornale di Campagna (1828) è così descritta: "Composta di sei stanze ad uso agrario" di proprietà di Fabbri Gio. Filippo e Fratelli. La consistenza rilevata nel N.C.T. corrisponde alla fase 3. Le ulteriori fasi di crescita risultano quindi po-

VAL DI COVILLE

oggetto : casa rurale

localizzazione : I.G.M. (rapp. 1:25000) F.107 I SO

q.s.l.m. : m. 799

popolo : San Paolo in Alpe

descrizione : Sorge su un pendio rivolto a sud-ovest del fosso Fiumicino, affluente di destra del Bidente di Campigna. Il podere viene ricordato più volte a partire dal 1545, nelle carte dell'Opera del Duomo di Firenze, a cui risulta sottoposto. Nel 1818 viene descritta la casa ivi esistente: "Casa da lavoratore composta da dodici stanze da cielo a terra, con forno, stalletta con loggia d'ingresso". Nel 1832 la casa fu oggetto di lavori di restauro. In un documento del 1840 vi è una dettagliata descrizione della casa, che è detta "di recentissima costruzione", descrizione non corrispondente alla attuale consistenza. Nel Giornale di Campagna (1835) era "pc. 359. Casa colonica, capanna ed aia. Composta di sei stanze ad uso agrario. Esente". Era di proprietà del Monastero di Camaldoli. Attualmente la pianta è articolata in quattro cellule, frutto di un progetto unitario che pur presentando la scala interna per