



Regione Toscana

PIANO REGIONALE CAVE PR06 - ANALISI MULTICRITERIALE



ATLANTE DELLE ANALISI MULTICRITERIALI SVOLTE SULLE AREE DI RISORSA PER LA DEFINIZIONE DEI GIACIMENTI

DATI IDENTIFICATIVI DELLA RISORSA

Codice PRC della Risorsa 090510020080	Nome della Risorsa ---	
Provincia AR	Comune AREZZO	Località Campoluci Nord
Codice PRAE 102 A 4(Qt)	Codice PRAER 102 I 4	Codice PAERP 051002_01
Accorpamento Formazionale Depositi argillosi di origine fluvio lacustre o marina, talvolta con lenti di sabbia e/o ghiaia o gesso	Materiali del Settore 1	Materiale PAERP

VALUTAZIONE MULTICRITERIALE

1) Valutazione paesaggistico/territoriale

Fattore/i Escludente E1 <input checked="" type="checkbox"/>	Fattore/i Condizionante CFE <input type="checkbox"/>	Ambito di Analisi	Livello di criticità
		VEGETAZIONE	MEDIO
		RISORSE IDRICHE	ALTO
		SUOLO E SOTTOSUOLO	MEDIO
		Livelli di criticità ALTA in sovrapposizione rispetto a due diversi Ambiti di Analisi (Escludente E2) <input type="checkbox"/>	

NOTE:

2) Rilevazione di attività estrattive risultanti da Obblighi Informativi nel periodo 2013-2016

Attività presenti che interessano l'area in misura prevalente ☐

Attività presenti che interessano l'area in maniera parziale ☐

Nessuna presenza di attività ☒

Note sullo stato dei luoghi

Non si rilevano comunicazioni da
Obblighi Informativi in anni recenti,
tuttavia l'area in buona parte presenta
segni di pregressa attività estrattiva sul
sito.

3) Analisi geologica

FORMAZIONI GEOLOGICHE

Codice Formazione	Nome Formazione	Descrizione Formazione
VILh	Limi argilloso-sabbiosi ed argille sabbiose	Limi argilloso-sabbiosi ed argille sabbiose

Considerazioni petrografiche e mineralogiche

Si tratta di limi argilloso-sabbiosi ed argille sabbiose di epoca villafranchiana (VILh). Nella porzione nord della risorsa affiora la frazione più grossolana dei medesimi depositi (VILa).

Considerazioni geomeccaniche strutturali

Trattandosi principalmente di argille, è ragionevole pensare ad una giacitura sub-parallela.

MATERIALI ESTRAIBILI

Codice Materiale	Descrizione Materiale
11	Argille

Possibili utilizzi

Prodotti INERTI NATURALI: SABBIE GHIAIE ARGILLE LIMI

Uso USO INDUSTRIALE O DA COSTRUZIONE

Varietà merceologiche

Analisi dei materiali estratti da Obblighi Informativi

OBI 2013: nessun dato disponibile; OBI 2014: nessun dato disponibile; OBI 2015: nessun dato disponibile; OBI 2016: nessun dato disponibile.

ESITO DELL'ANALISI (Presenza del materiale, caratteristiche morfologiche strutturali e tutela del materiale)

Il materiale è diffuso nelle zone limitrofe, nell'area della risorsa risulta parzialmente sfruttato dall'attività estrattiva pregressa.

Dalle foto aeree non si distinguono segni di attività estrattiva recente. Tuttavia dalla topografia si riconoscono scarpate che sembrerebbero ricondurre a un'escavazione che potrebbe avere impoverito l'area.

Non vi sono vincoli ostativi di rilievo che insistono sull'area della risorsa.

4) Valutazione stato della pianificazione

Presenza di Giacimento nel PRAE

Presenza di Giacimento nel PRAER

Presenza di Giacimento nel PAERP

Conformità/Compatibilità del
PS/RU/POC con l'individuazione di
un Giacimento ☒

CRITICITA' URBANISTICA Nessuna

5) Analisi dei contributi della partecipazione

Contributi partecipativi del PRC ☒

Ambito di interesse

☐ GEOLOGICO

☐ TERRITORIALE

☒ ALTRO

Sintesi dei contributi

- Due contributi del Comune di cui uno (prot. 419303 del 18.10.2016) di carattere generale in merito al procedimento di VAS e l'altro (prot. 426954 del 21.10.2016) nel quale vengono indicati alcuni indirizzi di carattere generale di cui tenere conto ai fini della redazione del PRC. - mail al Garante in data 19.01.2017 da impresa del settore, richiesta inserimento nuove aree estrattive.

ESITO DELLE VALUTAZIONI

Non individuazione del Giacimento ☐ Giacimento ☐ Giacimento potenziale ☒

CODICE GIACIMENTO **09051002008001**

NOME GIACIMENTO **Campoluci Nord**

CODICE
COMPENSORIO **41**

NOME COMPENSORIO **Inerti naturali Arezzo**